












Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n°4 angolo via Palma di Cesnola

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	lesene e colonne
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 17	pietra di luserna	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 62	 62	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Struttura della vetrina al piano terra non congrua Utilizzo della tricromia sulle parti decorative di lesene e cornicione Obbligo di velatura				