



# Ubicazione: Via SAN ROCCO

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
_____	fondo
_____	lesene e colonne




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
marcapiano					
fondo	 19		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce		legno		
serramenti	essenza noce		legno		
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo					
note	Ripristino della tessitura muraria in mattoni a nido d'ape				





# Ubicazione: Via SAN ROCCO

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	cornici
—	fondo piano terra
—	lesene e colonne



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
marcapiano	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo					art. n°12
note					