










Ubicazione: via IVREA n° 53

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	marcapiano
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 16		intonaco		art. n°10
fondo	 3	 3	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 42		legno	art. n°13/16
serramenti	 61	 51	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		art. n°13
zoccolo			pietra		art. n°12
note	Obbligo di velatura				







Ubicazione: via IVREA n° 50 - 56

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza




elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne			pietra		art. n°10
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra		art. n°10
sistemi oscuranti		 42		legno	art. n°13/16
serramenti	legno naturale	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				











Ubicazione: via IVREA n° 57 - 59 - 61 - 63 - 65

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	cornici
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 8		intonaco	art. n°10
lesene colonne		 8	pietra	intonaco	art. n°10
marcapiano	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 8	 12	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 8		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: via IVREA n° 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 79

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	cornicione
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	cornici
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	2	2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	63		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti				legno	art. n°13/16
serramenti	60	legno naturale	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	61 - essenza noce		legno - ferro		art. n°13
zoccolo	63		intonaco		art. n°12
note	Obbligo di velatura				






Ubicazione: via IVREA n° 68 - 70

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	capitelli
—	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 13	 13	intonaco	intonaco	art. n°9
capitelli			pietra		art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		 40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				






Ubicazione: via IVREA n° 72 - 74 -76 - 78

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	marcapiano
—	capitelli
—	fondo piano terra
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n° 10
lesene colonne					
marcapiano	 28		intonaco		art. n° 10
fondo	 25	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
capitelli			pietra		art. n° 10
cornici					
sistemi oscuranti		legno naturale		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	legno naturale	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				











Ubicazione: via IVREA n° 83

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	fondo piani superiori
●	lesene
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere
●	fondo piano terra
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 6		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 6	 27	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n° 13
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				








Ubicazione: via IVREA n° 80

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
capitelli					
fondo	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	 60	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: via IVREA n° 82 - 84

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	cornicione
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	3	3	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		41		legno	art. n°13/16
serramenti	60	50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	43		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				









Ubicazione: via IVREA n° 86 - 88

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	cornici
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 14		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	 60	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				











Ubicazione: via IVREA n° 90

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	marcapiano
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 60	 41	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: via IVREA n° 87a - 87 - 89 - 91 - 93 - 95

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	fondo piani superiori
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	marcapiano
●	ringhiere
●	fondo piano terra
●	cornici
●	capitelli
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		24		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	24	24	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	25	1	intonaco	intonaco	art. n°9
capitelli			pietra		art. n°10
cornici	24		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti	61	41	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti		50		legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		63		ferro	art. n°11
portone	41		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				









Ubicazione: via IVREA n° 103 - 105 - 107

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	fondo piani superiori
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	marcapiano
●	ringhiere
●	fondo piano terra
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 5		intonaco	art. n°10
lesene colonne		 5		intonaco	art. n°10
marcapiano	 5		intonaco		art. n°10
fondo	 8	 13	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti		 50		legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: via IVREA n° 109

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	marcapiano
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		24		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	13	13	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	30		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti	60	43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	50	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra		art. n°12
note	Obbligo di velatura				









Ubicazione: via IVREA n° 45 - 47

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	marcapiano
—	fondo
—	capitelli
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano capitelli				cotto	art. n°10
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 60	legno naturale	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	 60	legno naturale	ferro	legno	art. n°13/16
balconi			pietra		
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	 60		ferro		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				













Ubicazione: via IVREA n° 42

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	cornici e lesene
—	ringhiere
—	marcapiano
—	ornati
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 30		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 10		intonaco		art. n°10
marcapiano	 30	 30		intonaco	art. n°10
fondo	 10	 27	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		 30		stucco	art. n°10
cornici	 30	 30	stucco	stucco	art. n°10
sistemi oscuranti		 44		legno	art. n°13/16
serramenti	legno naturale	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				








Ubicazione: via Ivrea n° 37 - 39

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 26		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Obbligo di velatura				









Ubicazione: via Ivrea n° 60

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini storici (vincolo L. 1089/39)



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	marcapiano
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 26		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 9		intonaco		art. n°10
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 40		legno	
sistemi oscuranti		 40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				











Ubicazione: via IVREA n° 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	ornati fregi
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	marcapiano
—	cornici
—	fondo piano terra
—	colonne
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 26		intonaco	art. n°10
lesene colonne			pietra		art. n°10
marcapiano	 27		intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 26	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		 27		intonaco	art. n°10
cornici	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra		art. n°12
note	Obbligo di velatura				














Ubicazione: via IVREA n° 19 - 21 - 23 - 29

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini storici



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	colonne
—	fondo piano terra
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 27		intonaco	art. n°10
lesene colonne			pietra		art. n°10
marcapiano	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 23	 4	intonaco	intonaco	art. n°9
capitelli	 16		intonaco		art. n°10
cornici	 27	 27	intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	 60	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n° 13
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: via IVREA n°10 - 12 - 16

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	cornici ed ornati
—	marcapiano
—	cornici
—	fondo piano terra
—	capitelli
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		28		intonaco	art. n°10
capitelli			pietra		art. n°10
marcapiano	28				art. n°10
fondo	15	10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		13		intonaco	art. n°10
cornici	13	13	stucco	stucco	art. n°10
sistemi oscuranti		42		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato al piano terra non congruo. Balconi e ringhiere non congrui. Obbligo di velatura.				

Ubicazione: via IVREA n° 2 - 4 - 6 - 8.

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



cornicione
ringhiere
marcapiano
serramenti e sistemi oscuranti
fondo
cornici e lesene
capitelli
zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	6	6	intonaco	intonaco	art. n°9
capitelli	15		intonaco		art. n°10
cornici	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	60	44	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

















Ubicazione: via IVREA n°18 - 22

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	marcapiano
—	ringhiere
—	cornici capitelli
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 27		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 25		intonaco		art. n°10
marcapiano	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 4	 4	intonaco	intonaco	art. n°9
orneti capitelli	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°10
cornici	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	 61	 41	acciaio dolce	legno	art. n°13/16
serramenti	 50	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	legno naturale		legno		art. n°13
zoccolo	 63		intonaco		art. n°12
note	Obbligo di velatura				








Ubicazione: via IVREA n° 11 - 13

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	 61	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi		 27		pietra-intonaco	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce			legno	art. n° 13
zoccolo			pietra		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: via IVREA n° 15

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	capitelli
—	colonne
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		26		intonaco	art. n°10
lesene colonne	26		intonaco		art. n°10
capitelli			pietra		art. n°10
fondo	26	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		27		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		42		legno	art. n°13/16
serramenti	60	50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce			legno	art. n°13
zoccolo			pietra		art. n°12
note	Obbligo di velatura				












Ubicazione: via IVREA n° 1 - 3

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	marcapiano
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	cornici
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 23		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 23	 23	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 26	 12	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 23	 23	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	 60	 52	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				













Ubicazione: via IVREA n° 5

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	marcapiano
●	fondo piani superiori
●	cornici
●	ringhiere
●	fondo piano terra
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 27		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 26		intonaco		art. n°10
marcapiano	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 26	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		 10		intonaco	art. n°10
cornici	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 42		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				










Ubicazione: Piazza GARIBALDI n.° 1 - 2 - 3

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	cornici
●	fondo
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 26		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 27	 27	intonaco	intonaco	art. n°9
sistemi oscuranti	 40	 40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: Piazza GARIBALDI n.° 5 - 6 -7 - 8 - 9

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	cornicione
	cornici
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	2	2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	40	40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		art. n°13
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: via IVREA n° 26

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra
—	cornici
—	marcapiano
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	14				
fondo	16	2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		14	intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				