


Ubicazione: Corso TORINO n°8 angolo via S. Francesco d'Assisi

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	fondo
—	lesene e colonne
—	ringhiere
—	ornati e fregi




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne		14		intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	14	11	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	28		intonaco		art. n°10
cornici		14		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	63	40	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	53	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		63		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	28		intonaco		art. n°12
note	Ripristino del bugnato al piano terra o valorizzazione dei decori anni 50 (storicizzati) Obbligo di velatura				


Ubicazione: Corso TORINO n°12

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone			legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Dimensioni balconi non congrui (repertorio iconografico)				


Ubicazione: Corso TORINO n°16

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 15	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 15	pietra di luserna	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Ripristino del bugnato al piano terra				




Ubicazione: Corso TORINO

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 28	pietra di luserna	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					


Ubicazione: Corso TORINO n°32

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		 25		intonaco	art. n°10
fondo	 25	 5	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 25		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					


Ubicazione: Corso TORINO n°34-36-38-40-42-44-46-48

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 15	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 17		diorite intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			diorite		art. n°
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: Corso TORINO angolo via Rejnieri

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso TORINO n°54-56-58-60 angolo via Rejneri n°1-3

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	lesene e colonne
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		28		intonaco	art. n°10
lesene colonne		28		intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	16	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	28	28	diorite intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	63	28	ferro	cemento	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			diorite		art. n°12
note	Serramenti in alluminio testa di moro al piano terra non congrui Obbligo di velatura				

Ubicazione: Corso TORINO n°62-64

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		28		intonaco	art. n°10
lesene colonne		28		intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	16	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	28	28	diorite intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	63	28	ferro	cemento	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			diorite		art. n°12
note	Obbligo di velatura				







Ubicazione: Corso TORINO n°66-68-70

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	ringhiere
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	cornici
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne		 28		intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	 16	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 28	 28	diorite intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 63	 28	ferro	cemento	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			diorite		art. n°12
note	Obbligo di velatura				





Ubicazione: Corso TORINO n°74

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 14		intonaco		art. n°10
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			diorite		art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 62	 62	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			diorite		art. n°12
note	Rivestimento in granito al piano terra non congruo Rivestimento in lastre metalliche nell'interno ingresso non congruo Serramenti in alluminio non congrui				




Ubicazione: Corso TORINO n°78-80

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 14		intonaco		art. n°10
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			diorite		art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			diorite		
note	Pittura sulla cornice in diorite del portone non congrua Rivestimento in marmo al piano terra non congruo				


Ubicazione: Corso TORINO n°82

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	fondo piano terra
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 26		intonaco		art. n°10
fondo	 26	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 26		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			diorite		art. n°12
note	Ringhiere ai piani superiori non congrue; preferibili con disegno semplice a bacchette verticali o da riprodurre in analogia a quelle esistenti al primo piano				

Ubicazione: Corso TORINO n°84

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 26		intonaco		art. n°10
fondo	 26	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 26		diorite intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			diorite		art. n°12
note					


Ubicazione: Corso TORINO n°86-90 angolo via Merlo n°2

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 16		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 16		intonaco		art. n°10
fondo	 18	 18	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Edificio recente che presenta elementi tipologici tradizionali Pavimentazione interna al portico non congrua				




Ubicazione: Corso TORINO n°92-94 angolo via Merlo

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 16		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 16	 16	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 16	pietra di luserna	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Paramenti in granito nei sotto-vetrina non congrui Obbligo di velatura				

Ubicazione: Corso TORINO n°96

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	14		intonaco		art. n°10
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	28		intonaco		art. n°12
note					








Ubicazione: Corso TORINO n°98-100-102

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	cornici
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra di luserna	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Zoccolo in intonaco non congruo				

Ubicazione: Corso TORINO n°108

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso TORINO n°112-114

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	fondo
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere
●	cornici
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		26		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	7	7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	26		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	26		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in travertino al piano terra non congruo				

Ubicazione: Corso TORINO n°116

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	25		intonaco		art. n°10
fondo	1	2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		63		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	25		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Corso TORINO n°118-120-122 angolo via Piave

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	ringhiere
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	25		intonaco		art. n°10
fondo	1	2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		63		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	25		intonaco		art. n°12
note	Zoccolo e fondo in intonaco plastico tipo graffiato non congruo				

Ubicazione: Corso TORINO n°126-130 angolo via Piave n°1-1/B

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°10
marcapiano	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo	 19		intonaco		art. n°13
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				

Ubicazione: Corso TORINO n°134-136

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note







Ubicazione: Corso TORINO

Classificazione da P.R.G.C.:



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	 45	 45	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 62	 17	ferro	cemento	art. n°11
portone	 62		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				