


Ubicazione: Corso INDIPENDENZA angolo via S. Francesco d'Assisi

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo					
ornati fregi	formelle decorate		ceramica		art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo					
note	Mantenimento delle formelle in ceramica di Castellamonte (Ignee) presenti in fasce al piano terra				

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 13-15-17-19-21 angolo via C. Battisti

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		19		intonaco	art. n°10
lesene colonne	19	19	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	19	19	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	19	4	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	19	19	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	61	45	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				








Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 25 angolo via C. Battisti

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		
sistemi oscuranti	 61	 45	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Zoccolo in pietra non congruo				













Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 31

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 19		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 19		intonaco		art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 19		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti	 62	 45	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 19		cemento	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 37-39

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note












Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 43

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 19		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 4	 4	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	 50	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 19		cemento	
ringhiere	 62	 19	ferro	cemento	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura				