

# Ubicazione: Viale BERRONE n°3

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



## elementi architettonici


cornicione

serramenti e sistemi oscuranti

fondo

ringhiere

zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 3	 3	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	 62	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 62		ferro		art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					


# Ubicazione: Viale BERRONE n°5-7

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	 62	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

# Ubicazione: Viale BERRONE n°9

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 28		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note	Presenza di mantovane in legno				

# Ubicazione: Viale BERRONE n°11

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 28		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				




# Ubicazione: Viale BERRONE

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	lesene e colonne
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 25	 25	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	 10	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				



# Ubicazione: Viale BERRONE n°15-19

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 14		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

# Ubicazione: Viale BERRONE

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	ringhiere
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		3		intonaco	art. n°10
lesene colonne	3	3	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano		3		intonaco	art. n°10
fondo	21	21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					




# Ubicazione: Viale BERRONE

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Edificio che presenta elementi tipologici tradizionali Intonaco plastico tipo graffiato e zoccolo in marmo al piano terra non congrui				


# Ubicazione: Viale BERRONE n°29

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 16		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	 62	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Edificio che presenta elementi tipologici tradizionali Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				

# Ubicazione: Viale BERRONE n°33

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
	cornicione
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	19	19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		41		legno	art. n°13/16
serramenti	60	50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi		25		cemento	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	25		intonaco		art. n°12
note	Edificio che presenta elementi tipologici tradizionali Rivestimento al piano terra non congruo				


# Ubicazione: Viale BERRONE n°37

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 15	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				


# Ubicazione: Viale BERRONE n°39

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 15	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

# Ubicazione: Viale BERRONE n°41

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 15	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato al piano terra non congruo				