

Ubicazione: Via TRIESTE n°1-3

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)




elementi architettonici



fondo piani superiori

serramenti e sistemi oscuranti

ringhiere

fondo piano terra



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 3	 3	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 42		legno	art. n°13/16
serramenti	 61	 51	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Edificio recente che presenta elementi tipologici tradizionali Rivestimento con piastrelle a mattone al piano terra non congruo				



Ubicazione: Via TRIESTE

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8			
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 14		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via TRIESTE n°9

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	8	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	60	43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		15		cemento	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in granito al piano terra non congruo Sistemi oscuranti avvolgibili in lamiera al piano secondo non congruo				

Ubicazione: Via TRIESTE n°11

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	fondo piani superiori
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	21	21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	61	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in travertino al piano terra non congruo				



Ubicazione: Via TRIESTE n°13

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 61	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				




Ubicazione: Via TRIESTE n°19-21 angolo via Palma di Cesnola

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	 60		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					


Ubicazione: Via TRIESTE n°23

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne		 6		intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	 6	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	dipinto sacro				art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					


Ubicazione: Via TRIESTE n°25-27 angolo piazza S. Giacomo

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					art. n°10
marcapiano	 18		intonaco		
fondo	 18	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 14		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	 60	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via TRIESTE angolo piazza S. Giacomo n°6

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	mattone a vista		mattone		art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Tinteggiatura archetti piano terzo non congrua				

Ubicazione: Via TRIESTE n°33-35 angolo via Cavour n°41

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	cornicione
	ringhiere
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	6	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	mattoni a vista		mattoni		
sistemi oscuranti	60	43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	60	60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in travertino al piano terra non congruo				

Ubicazione: Via TRIESTE



elementi architettonici	
●	fondo
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		cemento		art. n°12
note					

Ubicazione: Via TRIESTE n°49

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Via TRIESTE n°51-51/A

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Via TRIESTE n°53-55

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					



Ubicazione: Via TRIESTE n°57

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 43	 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 60		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					



Ubicazione: Via TRIESTE n°59-61/A-61-63

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	zoccolo
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 28		intonaco		art. n°10
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		raffigurazione sacra			art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Modiglioni dei balconi in ferro non congrui Intonaco plastico al piano terra non congruo				


Ubicazione: Via TRIESTE n°65-67-67/B angolo via L. Peila

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 61	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	 61		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					


Ubicazione: Via TRIESTE angolo via L.Peila

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
lesene e colonne	
serramenti e sistemi oscuranti	
cornici	
fondo piano terra	
zoccolo	



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°10
marcapiano	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					