









Ubicazione: Corso ITALIA n° 4

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				








Ubicazione: Corso ITALIA

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
_____	fondo piani superiori
_____	ringhiere
_____	serramenti e sistemi oscuranti




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				







Ubicazione: Corso ITALIA n° 6-8

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				








Ubicazione: Corso ITALIA n° 10

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario




elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere










	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Corso ITALIA n° 12-14

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 10	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Portone garage in lamiera non congruo				

Ubicazione: Corso ITALIA n° 16-18

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso ITALIA n° 20-22-24

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note










Ubicazione: Corso ITALIA n° 26

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 15	 20	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 62	 15	ferro	cemento	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Tapparelle non congrue				

Ubicazione: Corso ITALIA n° 28-30-32

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici





note

Ubicazione: Corso ITALIA n° 34

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note	
------	--

Ubicazione: Corso ITALIA n° 36

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso ITALIA n° 38

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note	
------	--








Ubicazione: Corso ITALIA n° 40 angolo via Trieste n° 37-39-41

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	zoccolo
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 62	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Corso ITALIA n° 44-46 angolo via Trieste n° 26-28

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Corso ITALIA n° 48

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	7	7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		15		cemento	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note					




Ubicazione: Corso ITALIA n° 50

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	ringhiere
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Copertura tettuccio in plexiglass al piano terra non congrua				

Ubicazione: Corso ITALIA n° 52-56

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	19	19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	63	40	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	63	50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi		25		cemento	
ringhiere		63		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	25		intonaco		art. n°12
note	Tapparelle avvolgibili al piano primo non congrue				






Ubicazione: Corso ITALIA angolo via Carisia

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
serramenti e sistemi oscuranti	
fondo	
ringhiere	



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					