





# Ubicazione: Via FIUME n° 2-4 angolo via S. Martino

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 14		intonaco		art. n°10
fondo	 2	 2	intonaco a bugnato	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Zoccolo in pietra non congruo				







# Ubicazione: Via FIUME n° 6 angolo via S. Martino

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 26	 26	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	 26	 9	intonaco a bugnato	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 46		legno	art. n°13/16
serramenti	 53	 53	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 26		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 26		intonaco		art. n°12
note	Obbligo di velatura				







# Ubicazione: Via FIUME n° 8

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 16		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 46		legno	art. n°13/16
serramenti	 53	 53	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in pietra al piano terra non congruo				




# Ubicazione: Via FIUME n° 10

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	zoccolo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Edificio avente elementi tipologici non congrui				



# Ubicazione: Via FIUME n° 10/A-10/B

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Edificio recente privo di elementi tipologici di interesse documentario				

# Ubicazione: Via FIUME n°12

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	cornicione
●	fondo
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere
●	zoccolo





	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 25		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note					


# Ubicazione: Via FIUME angolo via Grisoglio

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



## elementi architettonici



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 3	 3	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 3		cemento	
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone	 63		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					