


Ubicazione: Via SAN MARTINO

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 20	 20	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			diorite		
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				



Ubicazione: Via SAN MARTINO n°8-10-12

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	cornicione
	fondo
	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via SAN MARTINO n°14

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo
—	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Sistemi oscuranti al piano terra non congrui				

Ubicazione: Via SAN MARTINO n°16-18-20-22

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	cornici
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	19	19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			diorite		art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					



Ubicazione: Via SAN MARTINO n°24-26-28

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	zoccolo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	ringhiere



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Zoccolo in pietra non congruo Sistemi oscuranti al piano primo non congrui				