


Ubicazione: Piazza LITISETTO n°3 angolo via S. Martino

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	fondo
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
marcapiano					
fondo	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo	mattoni a vista		mattoni		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39				




Ubicazione: Via SAN MARTINO n°5 angolo piazza Litisetto n°3

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
serramenti e sistemi oscuranti	
fondo	




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					




Ubicazione: Via SAN MARTINO n°9-9/B

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornicione
—	fondo
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	mattone a vista		mattone		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				




Ubicazione: Via SAN MARTINO n°11

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo
—	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico non congruo Zoccolo non congruo				



Ubicazione: Via SAN MARTINO n°13

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					



Ubicazione: Via SAN MARTINO n°15

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici
fondo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					