

Ubicazione: Via MALGRA' n°5-11

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 61	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MALGRA' angolo via Montello

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ornati e fregi
—	fondo
—	lesene e colonne



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattone a vista		mattone	art. n°10
lesene colonne	mattone a vista	mattone a vista	mattone	mattone	art. n°10
marcapiano		mattone a vista		mattone	art. n°10
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	mattone a vista	mattone a vista	mattone	mattone	art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	 61		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					