

















Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI n°41-43-45-47

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	lesene e colonne
●	cornicione
●	fondo piani superiori
●	ringhiere
●	cornici
●	fondo piano terra
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14 mattoni a vista		intonaco mattoni	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 9	 9	intonaco a bugnato	intonaco	art. n°9
ornati fregi		decorazioni pittoriche			art. n°10
cornici	 14 mattoni a vista	 14 mattoni a vista	intonaco mattoni	intonaco mattoni	art. n°10
sistemi oscuranti	 40	 40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 50	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 14		cemento	
ringhiere	 63	 63	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Ripristino delle decorazioni pittoriche esistenti Obbligo di velatura				










Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI n°49-49/A

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 15	 6	intonaco a bugnato	intonaco	art. n°9
ornati fregi		decorazioni pittoriche			art. n°10
cornici		 17		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo Intonaco plastico tipo graffiato ai piani superiori non congruo Ripristino delle decorazioni pittoriche esistenti, obbligo di velatura				






Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo Rivestimento al piano terra non congruo				






Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI n°57

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo Serramenti piano terra non congrui				








Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI n°59-61-63-65

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					