


Ubicazione: Via MERLO n°1-5

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	cornicione
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	cornici
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		16		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	16		intonaco		art. n°10
fondo	1	1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	16	16	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	61		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					










Ubicazione: Via MERLO n°9

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	lesene e colonne
—	zoccolo
—	ringhiere



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 17		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					