


# Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°76 angolo via Palestro n°46

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 16		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	raffigurazione sacra a mosaico				art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Edificio recente che presenta elementi tipologici tradizionali				