










Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne	mattone a vista		mattone		art. n°10
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 16		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 40		legno	art. n°13/16
serramenti	 50	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura				








Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°3 angolo via San Martino n°2

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti		 50		legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura				




Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°7-9-11-13 angolo via Ospedale n°2

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					







Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°15

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	raffigurazione sacra				art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					







Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°17

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo
	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granigliato non congruo				

Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°25

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano		mattone a vista		mattone	art. n°10
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	52	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note					







Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°27

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 26		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 26		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 26		intonaco		art. n°12
note					





Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
_____	cornicione
_____	fondo
_____	ringhiere
_____	serramenti e sistemi oscuranti
_____	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 3		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granigliato ai piani superiori non congruo				






Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°33-35 angolo via Grisoglio

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	ringhiere
●	fondo piani superiori
●	cornici



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Edificio recente privo di elementi tipologici di interesse documentario Rivestimento al piano terra non congruo				





Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°39

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granulato non congruo				

Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°41-43 angolo via Monte Grappa n°1

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		15		cemento	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note					









Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA angolo via Monte Grappa

Classificazione da P.R.G.C.:Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici e lesene
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		 15		intonaco	art. n°10
fondo	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	lapide commemorativa		marmo bianco		art. n°10
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 60		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura				






Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°49

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					art. n°10
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi			decorazioni	decorazioni	art. n°10
cornici			decorazioni	decorazioni	art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		essenza noce		legno	
ringhiere	 61	essenza noce	ferro	legno	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Edificio che presenta particolari ed interessanti decorazioni pittoriche ed elementi tipologici di valore storico documentario Obbligo di velatura				






Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°59

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini storici



elementi architettonici	
●	cornicione
●	lesene e colonne
●	fondo piani superiori
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere
●	fondo piano terra
●	cornici
●	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		essenza noce		legno	
ringhiere	 60	essenza noce	ferro	legno	art. n°11
portone	 60		ferro		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note					