


Ubicazione: Via CARISIA n°58

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo
	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via CARISIA angolo via Cavour

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	ringhiere
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note					






Ubicazione: Via CARISIA

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note					








Ubicazione: Via CARISIA n°64/A

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 43	 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					










Ubicazione: Via CARISIA n°64 / angolo Via Montebello

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
serramenti e sistemi oscuranti	
ringhiere	
fondo	
zoccolo	




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	raffigurazione sacra		stucco		art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					







Ubicazione: Via CARISIA / angolo Via Montebello n°10

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere
●	fondo
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 18	 18	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°9
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		art. n°11
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	In alternativa al ferro il portone può essere in legno essenza noce				








Ubicazione: Via CARISIA

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 2		intonaco	art. n°9
lesene colonne					
marcapiano		 2		intonaco	art. n°9
fondo	 2	 14	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra di Luserna	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo				pietra di Luserna	art. n°12
note					




Ubicazione: Via CARISIA

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
ringhiere	
serramenti e sistemi oscuranti	
fondo	
zoccolo	




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 14		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce		legno		art. n°13/16
serramenti	essenza noce		legno		art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 14		intonaco		
portone					
zoccolo	 2		intonaco		art. n°12
note					








Ubicazione: Via CARISIA

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti	 50	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 13		cemento	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	 60		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				