





Ubicazione: Via MONTELLO n°2 angolo viale Berrone

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra





	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi				pietra	
ringhiere		 15		cemento	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTELLO

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici



note



Ubicazione: Via MONTELLO n°6

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo







	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	19	19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	25		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTELLO


Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 61		ferro		art. n°13/16
serramenti		essenza noce		legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Zoccolo in pietra non congruo				

Ubicazione: Via MONTELLO

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°10
fondo	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°9
ornati fregi					
cornici	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°10
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo					
note					



Ubicazione: Via MONTELLO

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti	essenza noce		legno		art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Zoccolo in pietra non congruo				

Ubicazione: Via MONTELLO

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici



note


Edificio recente privo di elementi tipologici di interesse documentario






Ubicazione: Via MONTELLO

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					




Ubicazione: Via MONTELLO

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne		mattoni a vista		mattoni	
marcapiano	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					