



# PIANO DEL COLORE

VARIANTE N. 4 EX ART 17 COMMA 5 LR 56/77 E S.M.I.

S.C

### SCHEDE EDIFICIO DEL CENTRO STORICO

Percorso C: via Ruata, via Alfieri

**IL SINDACO** 

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

**I PROGETTISTI** 

**IL SEGRETARIO** 



C.so f.lli Bandiera, 21 - 12051 Alba (Cn) - tel. +39.0173.061368 info@progetticolore.com - www.progetticolore.com Arch. Silvia Graziano +39 335 67.849.36 Arch. Paola Cattaneo +39 347 79.617.91

CORNELIANO D'ALBA, OTTOBRE 2018

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:	21/09/15	FACCIATA	۸:	C1		]	75 25	
Via/piazza:	Via Ruata 2	Orientamer	nto:	NORD		EST	39 41 42 18	
Catastale:	Foglio , mappale 242			SUD		OVEST X	140 00 1140	
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINA	ALE	NOTE	4 15 9 16	
Facciata semplice	buono X	no	Х	no	Х	. (50)	F. The State of State	一山岡安徽
con cromia del fondo	suff.	sì, conf.		SÌ		VEDI SCHEDA A32	7 2 1	
definita	insuff.	sì, non conf.		Sì, di rilevanza		SCHEDA ASZ	B	
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.	Ristru	tturaz	zione ed. di tipo A	Х		A 33 34 35 36	4000年1888
	Ambito PEC	Ristru	tturaz	rione ed. di tipo B			57 EO 37 hd	

	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE				CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI:  FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA A 32 E PREVEDERE	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.	UNO STUDIO UNITARIO DELLE CROMIE DI FACCIATA	
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.				TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Davanzale terrazzo	Materiale lapideo	C.	C.	C.				
Finestra p. terr.	Alluminio	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Portone	Legno verniciato	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Tubi e passacavi	Metallo verniciato	I.	I.	I.			Incasare o verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	I.	C.				
Camini	Cemento	I.	I.	I.			Rimuovere e sostiruire con tipologie e materiali ammessi	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C2 NORD Via Ruata 4 Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST X Catastale: Foglio, mappale 242 STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X no X Χ no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	R	ILIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE		OERENTI OERENTI		STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE	
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-V)/C3	
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4	
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore		
Davanzale	Materiale lapideo	l.	C.	I.					
Tapperella	PVC	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	: TAV_ C2/C5	
Finestra p. terr.	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Finestra	Legno verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Portone	Legno verniciato	C.	C.	C.					
Elementi metallici	Metallo verniciato	C.	C.	C.					
Tubi e passacavi	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Incassare e verniciare come fondo		
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.					
Camini		I.	I.	I.					

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:	21/09/15	FACCIATA	A:	C3		]	TO CONTRACT	3 3
Via/piazza:	Via Ruata 6	Orientame	ento:	NORD	Х	EST	12 1 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7/20
Catastale:	Foglio , mappale			SUD		OVEST X	Table of the last	
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINA	\LE	NOTE	4 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Facciata semplice	buono X	no	Х	no	Х			
con cromia del fondo	suff.	sì, conf.		SÌ				
definita	insuff.	sì, non conf.		Sì, di rilevanza			B	
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.	Ristro	uttura	zione ed. di tipo A	Х		A. 33 30 35 500 F	
	Ambito PEC	Ristro	uttura	zione ed. di tipo B			37 1	Miles

	F	RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE		OERENTI OERENTI		STATO		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE		
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3		
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4		
Passafuori	Legno	C.	C.	C.						
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5		
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.						
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5		
Inferriate finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.						
Cornice finestra	intoonaco tinteggiato	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I- II)		
Portone	Legno	C.	C.	C.						
Portale	Laterizio e intonaco	C.	C.	C.						
Balcone e modiglioni	Cemento	C.	C.	C.						
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.						
Tubi e passacavi	Metallo/plastica	C.	C.	I.			Incassare e/o verniciare come fondo			
Insegna	Alluminio e pittura	C.	C.	C.						
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.						
Abbaino	Laterizio	C.	C.	C.						

Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C4 Via Ruata 18b Χ Via/piazza: NORD EST Orientamento: Foglio, mappale 246 SUD OVEST Catastale: TIPOLOGIA FACCIATA STATO CONSERVAZIONE RESTAURO RECENTE NOTE TINTA ORIGINALE no X buono X Χ no Garage/ Magazzino Del n. civ. 18. Facciata semplice con cromia del fondo definita suff. sì, conf. sì sì, non conf. insuff. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. X Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	ļ	RILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE		COERENT COERENT		STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_C1 (Liv. II-V)/C3
Portoncino	Metallo verniciato/vetro	C.	C.	C.				
Portone box auto	Metallo verniciato	I.	I.	I.			Serramenti non adeguati per dimensioni e forma. Uniformar ed utilizzare tipologie ammesse dalle norme del Piano de Colore	TAV_ C2/C5
Tubi e passacavi	Metallo verniciato	C.	C.	C.				
Copertura	Eternit o odulina in materiale simile	I.	I.	I.			Rimuovere ed utilizzare tipologie e materiali ammessi dall norme del Piano del Colore	е

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 C5 FACCIATA: NORD Via Ruata 8 Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 233 X STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE buono X no Χ no Facciata semplice Facciata con cromia del fondo suff. sì, conf. X sì Interno cortile definita Ma si vede! insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. X Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	R	ILIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE		COERENTE O INCOERENTE PER			D DI AZIONE	OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLORL	
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3	
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.					
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.					
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Portoncino	Legno	C.	C.	C.					
Gradino ingresso	Pietra zoccolo	C.	C.	C.					
Balcone	Cemento/Piastrelle	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.					
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Tubi e passacavi	Metallo verniciato	C.	C.	C.					
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.					
Camini	Acciaio/coccio	C.	C.	C.					
Muro cinta	Intonaco e laterizio, tegole	C.	C.	C.					

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C6 Via Ruata 10 NORD EST Via/piazza: Orientamento: Foglio, mappale 245 SUD Х OVEST Catastale: STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE CONSERVAZIONE FACCIATA RECENTE buono X no X no Х Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Indicazione PRG: Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER CONSERVAZIONE  STATO DI CONSERVAZIONE Si consiglia di riproporre la tipologia di facciata rura utilizzando dettagli costruttivi come serramenti, rivestime					CODICE	
ELLINEITIO	W C L C C C C C C C C C C C C C C C C C	MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO		zoccolatura, ringhiere e balconi secondo le tipologie ammesse dalla normativa di Piano del Colore.	
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_C1 (Liv. III-VI)/C3
Basamento	Materiale lapideo	C.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Tapparelle	PVC	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi	TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi	
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Ferro verniciato	I.	I.	l.				TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento/Piastrelle	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologia più tradizionale	
Portone box	Ferro verniciato, vetro	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Tubi e passacavi	Metallo verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Camini	Acciaio	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi	
Muro su confine	Mattoni tinteggiati	I.	I.	I.			Valorizzare con sabbiatura	

Data di rilievo:	23/09/15	FACCIATA:	C7		]	CHA!	A PORT OF THE PERSON NAMED IN
Via/piazza:	Via Ruata 16	Orientamento:	NORD		EST	972	
Catastale:	Foglio , mappale 673		SUD	Х	OVEST	Challes Com	
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINA	ALE	NOTE		
Facciata semplice	buono X	no	no	Х		Na Contraction of the Contractio	Control of the last of the las
con cromia del fondo	suff.	sì, conf. X	SÌ		Facciata principale	1000	
definita	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza		principale		
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.	Ristruttu	razione ed. di tipo A			33 34 35 100 777	
	Ambito PEC	Ristruttu	razione ed. di tipo B	Х		51 ST [J]	

		RILIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	-	COERENTE O STATO DI INCOERENTE PER CONSERVAZIONE OSSERVAZIONI		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE			
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLORE	
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_C1(Liv. III-VI)/C3	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Persiana	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_C2/C5	
Finestra	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_C2/C5	
Portoncino	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_C2/C5	
Balcone	Cemento/Piastrelle	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme de Piano del Colore	1	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Utilizzo di tubolai non conformi		
Portone box	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_C2/C5	
Tende	Tessuto	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme de Piano del Colore		
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.					
Griglie aerazione	Plastica	C.	C.	I.			Verniciare come fondo		

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C7 NORD Via Ruata 16 Orientamento: EST Via/piazza: OVEST Catastale: Foglio, mappale 673 SUD X TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA CONSERVAZIONE** no X buono no Χ Facciata Facciata secondaria suff. sì, conf. sì posteriore insuff. X sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X

	F	RILIEVO			·	·	PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	_	COERENTE O INCOERENTE PER			) DI AZIONE	OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE	
Fondo	Intonaco	l.	C.	I.			Rappezzi cementizi su intonaco: uniformare o sostituire l'intonaco con materiali idonei e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Finestra	Ferro/vetrocemento	l.	I.	I.			Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle nomre del Piano del Colore	TAV_ C2/C5	
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.					
Tubi e passacavi	Metallo/Plastica	C.	I.	C.			Incassare e/o verniciare come fondo		

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C8 NORD EST X Via Ruata 18 Orientamento: Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 1139 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X Χ no no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. X sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X



	R	ILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	_	OERENTI OERENTI	_	STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Finestra	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Portoncino	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I-
Balcone	Cemento/Piastrelle	I.	I.	I.			Con il recente intervento si è utilizzata una tipologia noi ammessa dalle nuove norme del Piano del Colore. Si consiglia sostituzione con tipologie e materiali ammessi o la tinteggiatura della solettina in c.a.	a
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Utilizzo di tubolai non conformi	
Sportelli utenze imp.	PVC/Alluminio	C.	C.	C.				
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Griglie aerazione	Plastica	C.	C.	I.			Verniciare come fondo	

Data di rilievo:	21/09/15	21/09/15			C9		]	
Via/piazza:	Via Ruata 20?	Orientame	NORD	Х	EST			
Catastale:	Foglio , mappale 261		Х	OVEST X				
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	<b>=</b>	RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGIN	TINTA ORIGINALE		
Facciata semplice	buono		no	Χ	no	Χ		
con cromia del fondo	suff.	Х	sì, conf.		sì			
definita	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza			
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.	Restauro Conservat.			zione ed. di tipo A	Х		
	Ambito PEC		Ristrutturazione ed. di tipo B					





	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	_	DERENTI DERENTI		STAT( CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	I.	C.			Evitare la forma a gradoni	TAV. C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV. C2/C5
Davanzale	Pietra/Cemento sag.	C.	C.	C.				
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV. C2/C5
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Portoncino lato nord	Legno	C.	C.	C.				
Cornice finestra	Intonaco in rilievo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I-
Balcone	Cemento armato	I.	l.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	l.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	I.			Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Metallo verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/Discesa	Rame/acciaio	C.	I.	I.			Sostituire discesa in acciaio con rame (lato nord)	
Camini	Acciaio inox/Metallo	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Griglie aerazione	Metallo	C.	C.	I.			Verniciare come fondo	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Ristrutturazione ed. di tipo B

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C10 NORD Via Ruata 26 Orientamento: EST Via/piazza: Foglio , mappale 922 SUD OVEST X Catastale: STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X Χ no no Facciata con tessitura suff. sì, conf. sì muraria a vista sì, non conf. X insuff. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC





	RII	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	-	OERENTI OERENTI		STATO CONSERV		OSSERVAZIONI: Struttura idonea ad un intervento di cappottaggio. In ogni caso si deve prevedere la rasatura sul paramano e l'adeguamento	CODICE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.	di balconi, ringhiere oscuramenti e serramenti alle tipologie	
Fondo	Intonaco e paramano	I.	I.	I.				TAV_ C1 (Liv. III-V)/C3
Basamento	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano di Colore	
Tapparella	PVC	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano di Colore	TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Non rilevato							
Portone ingr box	Metallo e vetro	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano di Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano di Colore	
Grondaia/Discesa	Rame/alluminio	C.	C.	C.				
Camini	Acciaio inox/Cem/mattoni	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Tubi e passacavi	Metallo	C.	C.	C.				
Recinzioni	Rete metallo	I.	I.	I.			Rimuovere rete metallica e sostituire con metallo verniciato	TAV_ C2/C5

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C11 NORD EST X Via Ruata 28 Orientamento: Via/piazza: Foglio, mappale 256 SUD OVEST Catastale: TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE CONSERVAZIONE RECENTE **FACCIATA** buono X Χ no no Facciata semplice con cromia del fondo sì, conf. X suff. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. X Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





	F	RILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	_	OERENT OERENT		STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		0020112
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-V)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	I.	C.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_C1 (Liv. VI-VII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno vernciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Decorata	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I-
Portoncino	Legno	C.	C.	C.				
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			In fase di ristrutturazione si è utilizzata una tipologia non conforme: rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.			In fase di ristrutturazione si è utilizzata una tipologia non conforme: rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Grondaia/Discesa	Alluminio	C.	C.	C.				
Camini	Cemento	l.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Tende avvolgibili	Alluminio e tessuto	C.	C.	C.			Si prediliga la tipologia ammessa dalle norme del Piano del Colore	

21/09/15 C12 Data di rilievo: FACCIATA: Via Ruata 34 Via/piazza: Orientamento: NORD **EST** OVEST X Foglio , mappale 1148 SUD X Catastale: TIPOLOGIA STATO **RESTAURO** NOTE TINTA ORIGINALE FACCIATA CONSERVAZIONE RECENTE buono X no X Х Facciata semplice no con cromia del fondo suff. sì, conf. sì definita insuff. Sì, di rilevanza sì, non conf. Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Indicazione PRG: Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





	F	RILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	_	DERENTI DERENTI		STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		OOLONE
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	I.	C.			Intonacare, oppure rimuovere e sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano di Colore	TAV_ C2 (Liv. VII-VIII)/C4
Cornicione1	Mattoni pitturati	C.	C.	I.			Rimuovere pittura	
Cornicione2	Cemento armato	l.	I.	I.			Rimuovere e uniformare al cornicione adiacente	
Persiana	Legno	C.	I.	C.			Sostituire con una persiana di tipo tradizionale, non scorrevole	TAV_C2/C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino lato ovest	Legno	C.	C.	C.				
Balcone	Cemento/Piastrelle	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	I.	l.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Sportelli utenze impi.	Ferro zincato	C.	I.	I.			Scatola impianto da integrare in facciata e verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro/alluminio	C.	C.	I.			Incassare e/o verniciare come fondo	
Camini	Intonaco/laterizio	C.	C.	C.				
Tende avvolgibili	Alluminio e tessuto	C.	C.	C.			Si prediliga la tipologia ammessa dalle norme del Piano del Colore	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO


Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C13 NORD Via Ruata 38 Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 258 X TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X no X Χ no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	_	OERENTI OERENTI	_	STATO DI CONSERVAZIONE OSSERVAZIONI		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		0020112
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III_VI)/C3
Zoccolo	Intonaco in rilievo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VII-VII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	I.	C.			Adeguare dimensioni delle finestre alle persiane	TAV_ C2/C5
Finestra piano terr.	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Adeguare dimensioni delle finestre alle persiane	TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno e inferriata vernic.	C.	C.	C.				
Balcone	Legno verniciato	C.	C.	C.				
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Griglia aerazione	Plastica	C.	C.	I.			Verniciare come fondo	
Camini	Cemento	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiai ammessi dalle norme del Piano del Colore	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C14 Via/piazza: Via Ruata 42 Orientamento: NORD EST Foglio , mappale 690 SUD Х OVEST X Catastale: STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE CONSERVAZIONE RECENTE FACCIATA buono X Х no no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì definita sì, non conf. X insuff. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. X Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





		RILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	_	COERENTE O INCOERENTE PER		STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	C.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Come porta finestra	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Gradini ingr.	Materiale lapideo	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			Nel recente intervento si è utilizzato per balcone e ringhiera tipologia di forma e materiali non conformi alle attuali norme del Piano del Colore. Pertanto si consiglia di intonacare le parti a vista della soletta in c.a. e tinteggiare. In caso di ristrutturazione riproporre materiali e tipologie ammesse.	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Camini	Cemento	C.	C.	C.				
Tende da Sole	Plastica	I.	I.	I.			Si prediliga una tipologia e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

Data di rilievo:	21/09/15	FACCIATA:	C15		17 19	1 1 1
Via/piazza:	Via Ruata 5	Orientamento:	NORD	EST X	30 41 24 9 (18)	
Catastale:	Foglio , mappale 296		SUD X	OVEST	(44) D D Pall	
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE		
Facciata semplice	buono X	no	no X		15 V	THE RESERVE TO SERVE
con cromia del fondo	suff.	sì, conf. X	sì		3 2 3	Control of the last of the las
definita	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza		B	The same of the sa
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.	Ristruttui	razione ed. di tipo A		C 632 33 30/25	
	Ambito PEC	Ristruttui	razione ed. di tipo B <b>X</b>		1 9	

		RILIEVO					PROGETTO
ELEMENTO	MATERIALE	1	COERENTI		STATO CONSERV		OSSERVAZIONI
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.	
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.			
Fascia marcapiano	Mattoncini	C.	C.	C.			
Persiana	Legno verniciato	C.	C.	C.			
Davanzale	Mattoncini e pietra	C.	C.	C.			
Finestra	Legno	C.	C.	C.			
Portoncino	Legno e vetro	C.	C.	C.			
Portale	Laterizio	C.	C.	C.			
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.	0		Nel recente intervento si sono utilizzati tipologia e materiali non conformi alle attuali norme del Piano del Colore. Pertanto si consiglia di intonacare le parti a vista della soletta in c.a. e tinteggiare. In caso di ristrutturazione riproporre materiali e tipologie ammesse.
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.			
Cancellata	Ferro	C.	C.	C.			Verniciare con materiali ammessi
Sportelli utenze imp.	Ferro/metallo vern.	C.	C.	I.			Verniciare come fondo
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.			
Camini	Laterizio, acciaio	C.	C.	C.			
Muro cinta	Intonaco e mattoncini	C.	C.	C.			



CODICE COLORE

TAV\_C1 (Liv. III-VI)/C3

TAV\_ C2/C5

TAV\_ C2/C5

TAV\_ C2/C5


#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 C16 FACCIATA: NORD Via Ruata 7 Orientamento: EST X Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 298 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE no X Х buono no Facciata semplice con cromia del fondo suff. X sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_C1 (Liv. III-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Fascia marcapiano	Mattoni	C.	C.	C.				
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Finestra	Legno/Alluminio	C.	C.	C.			Uniformare la tipologia delle finestre per forma e finitura	TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Mattoncini	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. II)
Cancello	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Copertura cancello	Lamiera	I.	I.	l.			Rimuovere	
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Ringhiera/balaustra	Ferro	C.	C.	C.				
Grondaia/Discesa	Alluminio	C.	C.	C.				
Sportello utenze imp.	Alluminio	C.	I.	I.			Verniciare come fondo	FONDO
Muro cinta	Cemento/Rete metallica	I.	I.	I.			Tinteggiare parte in cemento e rimuovere rete metallica	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Camini	Mattoni/Metallo/Coccio	C.	C.	C.				

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C17 NORD EST X Via Ruata Orientamento: Via/piazza: Foglio, mappale 301 SUD OVEST Catastale: TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X Χ no no Facciata secondaria suff. sì, conf. X sì insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





	F	RILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE		OERENTI OERENTI		STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		0010111
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	PVC	C.	I.	C.			Utilizzare materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Finestra	PVC	C.	I.	C.			Utilizzare materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Intonaco in rilievo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I-
Portoncino1	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portale	Laterizio	C.	C.	C.				
Portoncino2	Ferro	C.	C.	I.			Verniciare	TAV_ C2/C5
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	I.			Verniciare	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.				
Ringhiera/balaustra	Ferro	C.	C.	I.			Verniciare	
Tubi e passafuori	Plastica/Metallo	C.	I.	I.			Incassare o verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Elementi metallici	Alluminio	C.	C.	I.			Sportelli impianti da verniciare come fondo	
Griglia aerazione	Plastica	C.	C.	l.			Verniciare come fondo	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.				

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 23/09/15 FACCIATA: C18 NORD Via Ruata Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 2236 Χ TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X no X Х no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì Deposito definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



	F	RILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE		OERENTI OERENTI	_	STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Portone	Ferro verniciato/vetro	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Tubi e passacavi	Plastica	C.	C.	C.			Verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Portico	Intonaco	C.	C.	C.				

Data di rilievo:	21/09/15	FA	CCIATA:		C17		]		W-
Via/piazza:	Via Alfieri 8	Or	ientamento	:	NORD		EST X	38 10 143	
Catastale:	Foglio , mappale 301				SUD		OVEST	22 40/45 44 57	
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	REST/ RECE		TII	NTA ORIGINA	ALE	NOTE	19 48 4 15	<
Facciata semplice	buono X		no		no	Х		12 10 10 10 10	
con cromia del fondo	suff.	S	ì, conf. X		SÌ			25 36 37 1	18
definita	insuff.	sì, no	n conf.	Sì,	di rilevanza			29 30 31 B	(10)
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.		Ristruttu	razione	ed. di tipo A	Х		A. (52 33)	3
	Ambito PEC		Ristruttu	razione	ed. di tipo B			(1 (3)	

	F	RILIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	_	OERENTI OERENTI	_	STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIC	NI CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Passafuri	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale Iapideo	C.	C.	C.				
Finestra	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portale	Laterizio	C.	C.	C.				
Balcone	Voltini laterizio	C.	C.	C.				
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	0			
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Muro cinta	Laterizio	C.	C.	C.				
Camini	Laterizio	C.	C.	C.				
Abbaino	Laterizio	C.	C.	C.				TAV_C1 (Liv. II-VI)/C3

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C19 Via Alfieri 1 NORD EST X Via/piazza: Orientamento: Foglio, mappale 281 SUD OVEST Catastale: TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE Χ buono X no no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì sì, conf. definita insuff. sì, non conf. X Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. X Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	F	RILIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		OOLOIKE
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Intonaco in rilievo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Basamento	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Tapparella	PVC	I.	I.	I.			Sostituire con persiane	TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	C.			Utilizzare materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	
Finestra	Legno verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno e vetro colorato	C.	C.	C.				
Gradino ingr.	Materiale lap. Davanzale	C.	C.	C.				
Cornice finestra	Intonaco in rilievo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I-II)
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Sportello utenze imp.	Ferro/alluminio	C.	C.	I.			da verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Tubi e passacavi	Plastica/metallo	C.	I.	I.			Incassare e/o verniciare come fondo	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C20 NORD EST X Via Alfieri 3 Orientamento: Χ Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 691 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X Χ buono no Facciata semplice con cromia del fondo suff. X sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X






	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco	I.	C.	I.			Intonacare e tinteggiare	TAV_C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.			Intonacare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Ferro	C.	I.	I.			Adeguare disegno e forma alla tipologia della facciata	TAV_ C2/C5
Portoncino	Ferro	C.	I.	I.			Adeguare disegno e forma alla tipologia della facciata	TAV_ C2/C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Balcone	Cemento	I.	I.	I.			In fase di ristrutturazione rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Si consiglia una tipologia di ringhiera adeguata alla facciata	
Copertura balcone	Acciaio/lamiera/plastica	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologia ammessa dalle norme de Piano del Colore	I
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.				
Tubi e passacavi	Plastica/metallo	C.	C.	C.				

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C22 EST X Via/piazza: Via Alfieri 7 NORD Х Orientamento: Catastale: Foglio, mappale 282 SUD Х OVEST TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE FACCIATA CONSERVAZIONE RECENTE buono X Χ no no sì, conf. X suff. Sì Facciata semplice insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Indicazione PRG: Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	RIL	JEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZION E		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER. FORMA FINITURA BUONO INSUF.							
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3	
Zoccolo	Mattonelle	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con materiale e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.					
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Portoncino	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.					
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			In caso di ristrutturazione rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore		
Ringhiera/balaustra	Ferro zincato	C.	C.	I.			Da verniciare		
Dipinto figurativo	Pittura	C.	C.	C.					
Sportelli utenze impia	Acciaio/alluminio	C.	C.	I.			verniciare colore del fondo		
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.					
Camini	Laterizio e intonaco	C.	C.	C.					
Griglie aerazione		C.	C.	I.			verniciare colore del fondo		

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C23 NORD Via Alfieri 9 Orientamento: Χ EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 692 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X Χ buono no Facciata semplice con cromia del fondo suff. X sì, conf. sì non definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco cementizio	I.	I.	I.			Intonacare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.				
Finestra	Legno verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	I.	C.				TAV_ C2/C5
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	I.			Sportello da verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Alluminio/Plastica	I.	I.	I.			Sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano de Colore	
Armadietto caldaia	Alluminio/Plastica	I.	I.	I.			Utilizzare materiali ammessi ed integrati nell'ambito della tipologia di facciate (ferro/alluminio verniciati come fondo)	l
Tubi e passacavi	Plastica	I.	I.	I.			Incassare,e/o verniciare come fondo	
Camini	Cemento	I.	I.	I.			Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 C24 25 FACCIATA: NORD X Via Alfieri 11 EST Via/piazza: Orientamento: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 279 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE no X Х buono no Facciata semplice Lato con cromia del fondo suff. sì, conf. sì posteriore non definita insuff. X sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

一切の	
一人人	

	RI	LIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		SOLONE
Fondo	Intonaco/Laterizio/Pietra	C.	C.	C.			Ripristinare l'intonaco a calce originale oppure rimuovere l'intonaco e valorizzare la superficie in mattone vecchio faccia a vista	TAV_C1 (Liv. II-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.			Inserire quando non presente	
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Portoncino	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I- II)
Grondaia/discesa	Plastica/alluminio	I.	C.	I.			Utilizzare materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	
Tubi e passacavi	Plastica	I.	I.	I.			Incassare e/0 verniciare come fondo	
Camini	Cemento/alluminio	I.	l.	I.			Utilizzare materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C26 NORD Via Alfieri 13 Orientamento: Χ EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 875 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE CONSERVAZIONE RECENTE **FACCIATA** buono X Х no no Lato suff. X Facciata secondaria sì, conf. X sì posteriore insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X

	R	LIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	_	COERENTE O INCOERENTE PER		STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		3323.12
Fondo	Intonaco cementizio	I.	I.	I.			Tinteggiare: vedi anche scheda C27	vd.scheda 27
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Persiana	Legno	C.	C.	C.				vd.scheda 27
Finestra	Legno	C.	C.	C.				vd.scheda 27
Grondaiai/discesa	Rame	C.	C.	C.				

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:	21/09/15	FACCIATA:	C27		30 32 5	¥-
Via/piazza:	Via Alfieri 15 (non c'è)	Orientamento:	NORD X	EST	34 36 37 36	0
Catastale:	Foglio , mappale 275		SUD	OVEST	25 45 45	THE RESERVE OF THE PARTY OF
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE	10 9 8 19 48 4	
	buono	no	no X	1 -4-	29 22 23 7 5 7	
Facciata secondaria	suff. X	sì, conf. X	SÌ	Lato posteriore	26 27 20 24 25 26 37	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	posteriore	29 30 31	
Indicazione PRG:	Restauro Conservat. X	Ristruttur	azione ed. di tipo A		30	
	Ambito PEC	Ristruttur	azione ed. di tipo B		7 6 7	The state of the s

	R	RILIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	_	COERENTE O INCOERENTE PER		STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		0020112	
Fondo	Intonaco cementizio	I.	I.	I.	0		In caso di ripristino o risanamento rimuovere l'intonaco cementizio e utilizzare materiali idonei secondo le NTA del Piano del Colore		
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Finestra/Inferriata	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Grondaiai/discesa	Rame	C.	I.	C.			Regolarizzare la posizione del pluviale		

Data di rilievo: 15/09/15 FACCIATA: C28 Via Alfieri 17 (non c'è) Via/piazza: Orientamento: NORD X EST Foglio , mappale 1221 Catastale: SUD OVEST TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE FACCIATA CONSERVAZIONE RECENTE buono no X no Χ Ex fienile Facciata con tessitura suff. X sì, conf. sì muraria a vista rustico insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Indicazione PRG: Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X





	RI	LIEVO		PROGETTO					
ELEMENTO MATERIALE		COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
			FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		JOZZONE	
Fondo	Laterizio	C.	C.	C.					
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Grondaiai/discesa	Rame	C.	C.	C.					

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 15/09/15 FACCIATA: C29 Via Alfieri 19 (non c'è) NORD Orientamento: Χ EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 905 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X buono Χ no Deposito, Facciata con tessitura suff. X sì, conf. sì magazzino, muraria a vista autorimessa insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X

	RI	ILIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Laterizio	C.	C.	C.				
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Grondaiai/discesa	Rame	C.	C.	C.				


#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C30 Via Alfieri 30 (non c'è) NORD Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 311 Χ TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X Χ buono no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì Non abitata non definita insuff. X sì, non conf. Sì, di rilevanza

Indicazione PRG:

Restauro Conservat.

Ambito PEC





	RII	LIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco/laterizio	I.	C.	I.			Intonacare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Finestre	Legno	C.	C.	C.			Molto degradate, da sostituire	TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			Rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/discesa	Alluminio	I.	I.	I.			Utilizzare materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.				
Muro laterale	Laterizio	C.	C.	C.			Valorizzare il mattone faccia a vista o intonacare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3

Ristrutturazione ed. di tipo A

Ristrutturazione ed. di tipo B X

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C31 NORD Via Alfieri 28 Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 637 Χ TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X buono no Χ Facciata semplice In stato di con cromia del fondo suff. X sì, conf. sì abbandono definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X





	R	ILIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_C1 (Liv. III-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.				
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento, piastrelle	I.	I.	I.			Rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				
Tende	Tessuto	C.	I.	I.			Rimuovere ed eventualmente sostituire con tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	

Ristrutturazione ed. di tipo B

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C32 Via Alfieri 24 NORD EST Via/piazza: Orientamento: Foglio , mappale 312 SUD Х OVEST Catastale: STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE CONSERVAZIONE RECENTE FACCIATA buono X no no Χ suff. sì, conf. X sì Facciata secondaria insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. X Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC





	RI	LIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		0020112	
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)	
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	l.	l.			Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore o intonacare	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4	
Basamento	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Marcapiano	Mattoncini	C.	C.	C.					
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.					
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Portoncino	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Gradino ingresso	Pietra e laterizio	I.	C.	I.			Intonacare alzata gradino o usare rivestimento zoccolo		
Cornice finestra	Decorata	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I- II)	
Balcone	Cemento, piastrelle	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	9	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.					
Sportello utenze imp.	Alluminio	C.	C.	I.			verniciare come fondo		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.					
Muro cinta laterale	Laterizio paramano	C.	C.	C.			Intonacare		
Camini	Laterizio	C.	C.	C.					

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C33 NORD Via Alfieri Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST X Catastale: Foglio, mappale 1147 Χ TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X Χ buono no Facciata secondaria suff. sì, conf. sì insuff. X sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X





	RI	LIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco, laterizio	I.	l.	I.			Intonacare e tinteggiare	TAV_C1 (Liv. III-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Porta finestra	Alluminio verniciato	I.	I.	I.			Utilizare materiale e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Portone lato ovest	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			Utilizare materiale e tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				
Muro cinta	Laterizio paramano	I.	I.	I.			Intonacare o rifare la muratura faccia a vista ammessa	
Copertura parch.	Ferro, lamiera	I.	l.	I.			Rimuovere ed eventualmente sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Muri parcheggio	c.a./blocchi	I.	I.	I.			Intonacare	

#### SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 28/09/15 FACCIATA: C34 NORD Via Alfieri 22 Orientamento: EST X Via/piazza: Foglio, mappale 310 SUD Χ OVEST Catastale: TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE buono X X no no Facciata semplice con cromia del fondo sì, conf. X suff. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	RI	LIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.			
Fondo	Intonaco, laterizio	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3	
Zoccolo	Intonaco, materiale lap.	I.	C.	I.			Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.					
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Portoncino	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Balcone	Cemento, piastrelle	I.	I.	I.			In fase di ristrutturazione sostituire con tipologie e materiali ammessi dalla norme del Piano del Colore		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.					
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	C.			Verniciare come fondo		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.					
Muro cinta	Intonaco, matt, ferro vern	C.	C.	C.					

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 28/09/15 FACCIATA: C35 Orientamento: NORD Via Alfieri 22 EST X Via/piazza: Foglio, mappale 310 SUD Χ OVEST Catastale: TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE buono X X no no Facciata semplice sì, conf. X con cromia del fondo suff. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

	RI	ILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		OOLONE
Fondo	Intonaco, laterizio	C.	C.	C.			Ripristinare elementi laterizi ammalorati con tecnica cuci-scuci o intonacare a calce idraulica naturale e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Zoccolo	Intonaco, laterizio	C.	C.	C.			Ripristinare elementi laterizi ammalorati con tecnica cuci-scuci o intonacare a calce idraulica naturale e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Ante aperture su strada superiore (Via Lemonte)	Legno	C.	C.	C.				TAV C2/C5

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 28/09/15 FACCIATA: C36 Via Alfieri 18 (non c'è) NORD Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST X Catastale: Foglio, mappale 307 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X Χ buono no Facciata semplice con cromia del fondo suff. X sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X

Ambito PEC





	RI	LIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE		OERENT OERENT	_	STATO DI CONSERVAZIONE OSSERVAZIONI		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLORE	
Fondo	Intonaco/laterizio	C.	C.	I.			Valorizzare con finitura a calce	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3	
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV. C1 (Liv. VII-VIII)/C4	
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.			Sotituire con tipologie ammesse		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_C2/C5	
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Ringhiera a disegno tradizionale semplice		
Grondaia/discesa	Rame/plastica	I.	C.	I.			Utilizzare materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore		

Ristrutturazione ed. di tipo B

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 28/09/15 FACCIATA: C37 NORD Via Alfieri 16 Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 306 X STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X no X Χ no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





	R	ILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE
Fondo	Intonaco, laterizio	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Finestra	Legno laccato							TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno e vetro	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Gradino ingr.	Rivestimento lapideo	C.	C.	C.				
Balcone	Cemento armato	I.	l.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme de Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				
Camini	Laterizio	C.	C.	C.				
Tenda terrazzo	Alluminio e tessuto	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme de Piano del Colore	

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 28/09/15 C38 FACCIATA: NORD EST X Via Alfieri 14 Via/piazza: Orientamento: SUD OVEST X Catastale: Foglio, mappale 1249 Χ TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE no X Χ buono no Facciata semplice con cromia del fondo sì, conf. sì suff. non definita insuff. X sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B






	R	ILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO CONSERV		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE		
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE		
Fondo	Intonaco cementizio	I.	C.	I.			Intonacare e tinteggiare come l'intonaco originale a calce presente su lato strada	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C4		
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4		
Passafuori	Legno	C.	C.	C.						
Persiana	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5		
Finestra	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5		
Balcone	Pietra	C.	C.	C.						
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.						
Sportelli utenze impi	arferro zincato	C.	C.	I.			Verniciare come fondo			
Grondaia/discesa	Alluminio/Ferro	I.	C.	I.			Sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano de Colore			
Tubi e passacavi	Ferro/plastica	C.	C.	I.			Incassare e/o verniciare come fondo			
Camini	Cemento	I.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme de Piano del Colore			

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C39 NORD Via Alfieri 12 Orientamento: EST Via/piazza: Foglio, mappale 305 SUD Χ OVEST Catastale: TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE RECENTE buono X no X X no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A X Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





		RILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE		COERENTE O INCOERENTE PER			O DI 'AZIONE	OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		OCEONE
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.			Tinteggiare. In fase di ristrutturazione	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.			In fase di ristrutturazione rimuovere e sostituire con passafuor in legno	i
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. II)
Balcone	Cemento	I.	I.	I.			In fase di ristrutturazione sostituire con tipologie e material ammessi dalle norme del Piano del Colore	i
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Portone box	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Tubi e passacavi	Alluminio	I.	I.	I.			Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				
Camini	Cemento, laterizio	C.	C.	C.				

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C40 NORD EST X Via Alfieri 10 Orientamento: Via/piazza: SUD OVEST X Catastale: Foglio, mappale 304 Χ TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X Χ buono no Facciata secondaria suff. X sì, conf. sì insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B X

	R	ILIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O ERIALE INCOERENTE PER CO		STATO		OSSERVAZIONI	CODICE		
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLONE	
Fondo	Laterizio e intonaco	I.	C.	I.			Intonacare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3	
Grondaia/discesa	Rame	C.	I.	C.					
Elementi metallici	Metallo verniciato	C.	C.	C.					

# PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:	21/09/15		FACCIATA	۹:	C41-C	242		1
Via/piazza:	Via Alfieri 10		Orientame	ento:	NORD		EST 22	30 28
Catastale:	Foglio , mappale 304				SUD	Х	OVEST	35
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGIN	IALE	NOTE	10 40
Facciata semplice	buono	Х	no	Х	no	Х	Facciata	40 45 44 57
con cromia del fondo	suff.		sì, conf.		SÌ		interno cortile	15 Ta 234 /16
definita	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		ma si vede	100
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.		Ristr	uttur	azione ed. di tipo A	Х	251	10 10 10

Ristrutturazione ed. di tipo B

Ambito PEC



		RILIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STAT CONSER	_	OSSERVAZIONI	CODICE	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLORE	
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_C1 (Liv. III-VI)/C3	
Basamento	Pietra (opus incertum)	C.	I.	I.			Eliminare rivestimento	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4	
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.			Valorizzare		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.					
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_C2/C5	
Portoncino	Legno	C.	C.	C.					
Balcone	Cemento armato	l.	C.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi della norme de Piano del Colore	I	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi della norme de Piano del Colore	I	
Cancello	Ferro verniciato	C.	I.	C.			Evitare il sistema ad arco	TAV_ C2/C5	
Copertura ingr.	Lamiera	l.	I.	I.			Sostituire con tipologie e materiali ammessi della norme de Piano del Colore	I	
Copertura terrazzo	Plastica, ferro/acciaio	I.	I.	I.			Da rimuovere/sostituire		
Grondaia/discesa	Plastica/rame	C.	C.	I.			Sostituire con materiali ammessi della norme del Piano de Colore	I	
Camini		C.	C.	C.					
C42									
Fondo	Laterizio	C.	C.	C.					
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					

# PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:	21/09/15		FACCIATA:			C43		]	
Via/piazza:	Via Alfieri 6		ia Alfieri 6 Orientamento:				Х	EST	3
Catastale:	Foglio , mappale 300					SUD		OVEST X	
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	Ξ.	RESTAURO RECENTE		TII	NTA ORIGINA	ALE	NOTE	1
Facciata semplice	buono		no	Х		no	Х	E	L2
con cromia del fondo	suff.		sì, conf.			sì		Facciata nor su strada	1
definita	insuff.	Х	sì, non conf.		Sì,	di rilevanza		Su Silaua	1
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.		Rist	ruttur	azione	ed. di tipo A	Х		è
	Ambito PEC		Rist	ruttur	azione	ed. di tipo B			21



	F	RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE		
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		0020112		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3		
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	C.			Rimuovere e sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4		
Passafuori	Legno	C.	C.	C.						
Tapparelle	PVC	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore.	TAV_ C2/C5		
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	C.			Rimuovere e sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore			
Finestre	NON RILEVATE							TAV_ C2/C5		
Portoncino	Alluminio	C.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5		
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.			Rimuovere	TAV_ C1 (Liv. I-		
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.						
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5		
Tubi e passacavi	Ferro/Alluminio	C.	C.	C.						
Grondaia/discesa	Alluminio	C.	C.	I.			Sostituire con materiali ammessi			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.						
Muro cinta	Cemento, ferro	C.	C.	C.						
Copertura ingresso	Acciaio/Plastica	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore			

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C44 NORD Via Alfieri 4 Orientamento: Х EST Via/piazza: SUD OVEST Catastale: Foglio, mappale 1209 STATO TIPOLOGIA RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X Χ no no Facciata secondaria suff. sì, conf. X sì insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC X Ristrutturazione ed. di tipo B





	R	ILIEVO					PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	_	COERENTE O INCOERENTE PER			) DI AZIONE	OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		OSESTA
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Portoncino	Legno verniciato	C.	C.	C.			Da valorizzare	TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Materiale lapideo	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I- II)

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO


Data di rilievo:	21/09/15	FACCIATA:	C45		1	
Via/piazza:	Via Alfieri	Orientamento:	NORD	X EST	22 23 28 5	
Catastale:	Foglio , mappale 1209		SUD	OVEST		-
TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE	30 40	2.1
	buono X	no	no	Х	20 10 15 44 15	
Facciata secondaria	suff.	sì, conf. X	SÌ		131 18	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza		19 40	
Indicazione PRG:	Restauro Conservat.	Ristruttur	azione ed. di tipo A	X	26 36 3 2 1	
	Ambito PEC	Ristruttur	azione ed. di tipo B		29 P	

	R	ILIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.	1	COLONE
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno impregnato	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Finestre	NON RILEVATE							TAV_ C2/C5
Portoncino1	Alluminio	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Portoncino2	Legno verniciato	C.	C.	C.			Da valorizzare	TAV_ C2/C5
Cornice finestra1	Materiale lapideo	C.	C.	C.				
Cornice finestra2	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. I- II)
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C46 NORD Via Alfieri 6 (non c'è) Orientamento: Χ EST Via/piazza: SUD OVEST X Catastale: Foglio, mappale 283-4 TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE no X Χ buono no Facciata semplice con cromia del fondo suff. X sì, conf. sì non definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC





	R	ILIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		SSECILE
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.			Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Portoncino	Alluminio/Pvc	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				
Tubi e passacavi	Ferro	C.	I.	I.			Incassare e/o tinteggiare come fondo	

Ristrutturazione ed. di tipo B X

# SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: 21/09/15 FACCIATA: C47 NORD Via Alfieri 4 Orientamento: EST Via/piazza: SUD OVEST X Catastale: Foglio, mappale 1209 Χ TIPOLOGIA STATO RESTAURO TINTA ORIGINALE NOTE RECENTE **FACCIATA** CONSERVAZIONE buono X Χ no no Facciata semplice con cromia del fondo suff. sì, conf. X sì definita insuff. sì, non conf. Sì, di rilevanza Indicazione PRG: Restauro Conservat. X Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B





	RI	LIEVO		PROGETTO				
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		COLORE
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Passafuori	Legno impregnato	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.				
Finestra	Legno laccato o PVC	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Cancello	Alluminio verniciato	C.	C.	C.				
Cornice finestra	Decorata	C.	C.	C.				TAV_ C1 (Liv. II)
Balcone	Cemento/piastrelle	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Cancellata	Metallo verniciato	C.	C.	C.				TAV_ C2/C5
Sportelli utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.			Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				
Copertura ingr.	Ferro/tegole	C.	C.	C.				