

RACCONIGI


Piano di Protezione Civile

**SCHEDE DEI
PUNTI CRITICI**

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	RACCONIGI	SCHEDA 01
Località	Cascina San Pietro	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Maira inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB3 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	TOTALE: 1 famiglia, 8 residenti. Famiglia Varetto Michele, Cascina San Pietro n. 1 (totale n. 8 componenti)
Infrastrutture esposte al rischio	- allevamento Varetto (161 bovini);

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Presente argine a protezione della località.
Gestione dell'emergenza	Prevista Area di Attesa n.14 raggiungibile con via di fuga di circa 350 m.



Immagine Google Street View



Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	RACCONIGI	SCHEDA 02
Località	Agriturismo Chiabotto Fruttero	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Maira inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB3 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici**VULNERABILITÀ ANTROPICA**

Popolazione esposta al rischio	Circa x persone residenti e massimo x ospiti della struttura.
Infrastrutture esposte al rischio	- Agriturismo

VULNERABILITÀ AL DANNO

Gestione dell'emergenza	Prevista Area di Attesa n.15 raggiungibile con via di fuga di circa 1 km.

*Immagine Google - Street View*

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	RACCONIGI	SCHEDA 03
Località	Villa Berroni	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Maira inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB3 (elevata pericolosità geomorfologica). Le indagini di dettaglio fornite dal Dott. Geol. Enrico ARESE (Intervento di risanamento conservativo Tenuta Berroni - novembre 2018) indicano condizioni di allagabilità discontinue, caratterizzate da altezze idrometriche non superiori a circa 30 cm.
--------------------------	--

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	TOTALE: 7 famiglie, 48 residenti, max 300 ospiti Villa Berroni. Famiglie residenti: Famiglia Monetti Gianfranco, Nucleo Berroni n. 2 (totale n. 6 componenti) Famiglia Monetti Mario, Nucleo Berroni n. 3 (totale n. 5 componenti) Famiglia Monetti Andrea, Nucleo Berroni n. 4 (totale n. 2 componenti) Famiglia Busso Mario, Nucleo Berroni n. 5 (totale n. 1 componenti) Famiglia Busso Giorgio, Nucleo Berroni n. 5 (totale n. 4 componenti) Famiglia Di Castelbarco Visconti Alessandra, Nucleo Berroni n. 12 (totale n. 3 componenti) Famiglia Wickramasinghe Suneth Sagara, Nucleo Berroni n. 12 (totale n. 1 componenti) Attività: Ristorante l'Arancera, Tenuta Berroni 11 (totale n. 6 componenti) Tenuta Berroni, Tenuta Berroni - ospiti Villa Berroni (location matrimoni): circa 300;
Infrastrutture esposte al rischio	- Agrigelateria - tenuta Villa Berroni - Via Casalgrasso (SP30)

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Presente argine a protezione della località.
Gestione dell'emergenza	Prevista Area di Attesa n.16 raggiungibile con via di fuga di circa 150 m.




Immagine Google Maps 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	RACCONIGI	SCHEDA 04
Località	C.na Beretti e Centro Cicogne	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Maira inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB3 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	TOTALE: 4 famiglie, 19 residenti + eventuali visitatori del Centro Cicogne. Famiglie residenti: Famiglia Vaschetti Bruno, Via Stramiano n. 32 (totale n. 3 componenti) Famiglia Vaschetti Gabriella, Via Stramiano n. 32 (totale n. 5 componenti) Famiglia Ferrero Mario, Via Stramiano n. 57 (totale n. 7 componenti) Famiglia Gorgo Maurizio, Via Stramiano Cscina Beretti n. 65 (totale n. 4 componenti) Attività: Associazione Centro Cicogne e Anatidi, Via Stramiano n. 30
Infrastrutture esposte al rischio	- Via Migliabruna

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Presente argine a protezione della località.
Gestione dell'emergenza	Prevista Area di Attesa n.17 raggiungibile con via di fuga di circa 2,5 km.




Immagine Google - Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	RACCONIGI	SCHEDA 05
Località	Carpenteria GHIETTO	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Maira inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB3 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- 10 addetti

VULNERABILITÀ AL DANNO

Gestione dell'emergenza	Prevista Area di Attesa n.18 raggiungibile con via di fuga di circa 500 m.




Immagine Google Maps 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	RACCONIGI	SCHEDA 06
Località	Via Regina Margherita - Via Casalgrasso	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Maira inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	TOTALE: 5 famiglie, 16 residenti e 2 attività. Famiglie residenti: Famiglia Salami Claudio, Via Regina Margherita 140 (totale n. 3 componenti) Famiglia Salami Flavio, Via Regina Margherita 142 (totale n. 6 componenti) Famiglia Barberis Maggiorina, Via Casalgrasso 2 (totale n. 1 componenti) Famiglia Cardellino Roberto, Via Casalgrasso 2 (totale n. 4 componenti) Famiglia Barolo Riccardo, Via Casalgrasso 8 (totale n. 1 componenti) Attività: A) Centro estetico, Via Regina Margherita 140 (totale n. 1 componenti) B) Magazzino, Via Regina Margherita 138 - verificare la presenza di persona con ridotta capacità motoria.

VULNERABILITÀ AL DANNO

Gestione dell'emergenza	Prevista Area di Attesa n.18 raggiungibile con via di fuga di circa 500 m.



Immagine Google Maps 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	RACCONIGI	SCHEDA 07
Località	Via Aulina - Via Stramiano	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Maira inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB2 e IIIB3 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	TOTALE: 11 famiglie, 39 residenti e 3 attività. Famiglie residenti: Famiglia Arese Enrico, Via dell'Aulina n. 2 (totale n. 4 componenti) Famiglia Mondino Matteo, Via dell'Aulina n. 2 (totale n. 4 componenti) Famiglia Giustetto Federica, Via dell'Aulina n. 2 (totale n. 4 componenti) Famiglia Pipino Luigi, Via dell'Aulina n. 2 (totale n. 2 componenti) Famiglia Strumia Secondo, Via dell'Aulina n. 11 (totale n. 2 componenti) Famiglia Oitana Paolo, Via dell'Aulina n. 11 (totale n. 4 componenti) Famiglia Appendino Lucia, Via dell'Aulina n. 13 (totale n. 1 componenti) Famiglia Casale Roberto, Via dell'Aulina n. 15 (totale n. 2 componenti) Famiglia Varetto Armando, Via dell'Aulina n. 17 (totale n. 3 componenti) Famiglia Scudiero Stefano, Via dell'Aulina n. 19 (totale n. 3 componenti) Famiglia Grosso Luca, Via dell'Aulina n. 19 (totale n. 1 componenti) Attività: A) Falegnameria Sales, Via dell'Aulina 6 (totale n. 2 componenti) B) Magazzino Tesio Gomme, Via Stramiano (totale n. 2 componenti) C) Carpenteria Corima Met, Via Stramiano 35 (totale n. 5 componenti) D) Aulina Cosmesi
Infrastrutture esposte al rischio	- allevamento ANGARAMO GABRIELE (2 cavalli); - allevamento ALESSO ALICE (2 cavalli);

VULNERABILITÀ AL DANNO

Gestione dell'emergenza	Prevista Area di Attesa n.1 raggiungibile con via di fuga di circa 600 m.



Immagine Google Maps 3D