

2 - NOTIZIE SULL'EDIFICATO

UNITA' DI INTERVENTO N° 137

2.1 - RIFERIMENTO CARTOGRAFICO

Dati catastali Foglio 16

Mappale 394

N° Tav 6.3.2

N° Tav 7.2/b bis

2.2 - RIFERIMENTO TOPONOMASTICO

Via Santuario

2.3 - PROPRIETA'

Pubblica

Ente

Privata

2.4 - DESTINAZIONE

Servizio pubblico (compreso culto, enti, uso pubblico, ecc.)

Residenziale

Residenziale speciale (agriturismo, ricettiva, ecc.)

Produttiva

Agricola e pertinenze
agricole

2.5 - PARAMETRI EDILIZI

Sup. coperta
mq137

n° piani max 2

Sup. lorda solaio mq 225

2.6 - RAPPORTO

Edificio - lotto: più dimensioni coincidenti con il lotto

Edificio - percorso: assenza di
rapporto

Edificio - edificio: aggregazione
discontinua

2.7 - TIPOLOGIA

Blocco

2.8 - LINGUAGGIO

Materiali: pesante
omogeneo

Struttura: portante non chiudente

Tipo copertura prevalente: a falde

2.9 - CONDIZIONI DELL'EDIFICIO

Cattive

Discrete

Buone

2.10 - ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

3 - INTERVENTO PUNTUALE

N° AREA

N° U.I. 137

ZONA PRG: C2

3.1 - TIPO DI INTERVENTO

Restauro Conservativo

Ristrutturazione Edilizia

Conservazione Facciata

3.2 - PRESCRIZIONI

Vale art. 13.2.2

Allegato f) nuova scheda di intervento U.i 137