

Piano Operativo

Rilievo del patrimonio edilizio esistente
Schede dettagliate · volume IV

Comune di Sovicille

Piano Operativo

Rilievo del patrimonio edilizio esistente Schede dettagliate · volume IV

ottobre 2017

progetto:

Roberto Vezzosi (capogruppo)

Stefania Rizzotti, Idp studio

Giulio Romano

Monica Coletta, con Bianca Borri, per gli aspetti agronomici e paesaggistici

Alberto Tomei, con Nicolò Mantovani, per le indagini geologico-tecniche e sismiche

Claudio Lombardi, per gli studi idraulici

Luca Gentili, con Idp progetti gis s.r.l., per il Sistema Informativo Territoriale

Franco Rocchi, con Ambiente s.c., per la Valutazione Ambientale Strategica

Cinzia Benocci e Michela Mazzoni della Stella per la schedatura del patrimonio edilizio esistente

Sindaco: Giuseppe Gugliotti

Responsabile del procedimento: Rossana Pallini

Garante dell'informazione e della partecipazione: Marco Ciancaglini

Comune di Sovicille

Volume I	n°	località	denominazione
	1	Piscialembita	
	2	Volte Basse	Casa Santa Teresa
	4	Piscialembita	
	5	Colombaio	Casa Colombaio
	6	Piscialembita	Casanova
	7	Casanova	
	8	casanova	
	9	Ancaiano	
	10	Ancaiano	
	11	Ancaiano	
	12	Ancaiano	
	14	Ancaiano	
	15	Ancaiano	Il Poggio
	16	Ancaiano	la Comune di Bagnaia
	17	Ancaiano	Corsini
	18	Ancaiano	Il Ginestreto
	19	Strada di Toiano	Il Palazzaccio
	20	Toiano	
	21	Ancaiano	
	22	Ancaiano	
	23	Ancaiano	
	24	Ancaiano	
	25	Strada di Caldana di sopra	Caldana
	26	Strada di Caldana di sopra	Caldana
	27	Ancaiano	
	28	Caldana di sopra	
	29	Ancaiano	La Casellaccia
	30	Ancaiano	
	33	Ancaiano	
	34	Ancaiano	
	35	Caldana di sopra	
	36	Ancaiano	
	37	Ancaiano	
	38	Caldana di sopra	
	39	Strada di Ponte allo Spino	Caldana di sotto
	40	Valacchio	Borgo del Valacchio
	41	Valacchio	Felciaio
	42	Caldana	Casello e strada
	43	Ancaiano	
	44	Ancaiano	
	45	Ancaiano	
	46	Ancaiano	
	47	Ancaiano	
	48	Ancaiano	
	49	Ancaiano	
	50	Ancaiano	
	51	Volte Basse	
	52	Ancaiano	
	53	Ancaiano	
	54	Ancaiano	
	55	Ancaiano	
	56	Cennina	Villa Cennina
	57	Simignano	
	58	Simignano	
	59	Cennina	
	60	Cennina	
	61	Casa Vecchia	
	62	Simignano	
	63	Simignano	
	64	Arnano	Casa Arnano
	65	Strada Sardesca	Casa Nuova
	66	Casa Nuova	
	67	Simignano	
	68	La Sardesca	
	69	Arnano	Casa Valle
	70	Casa Luciano	
	71	Strada di Sortoiano	Sortoiano
	72	Sortoiano	
	73	Sortoiano	
	74	Celsa	Fattoria Celsa

	n°	località	denominazione
	75	Simignano	
	76	Simignano	
	77	Simignano	
	78	Celsa	Podere Borgo
	79	Celsa	Podere Borgo
	80	Celsa	
	81	Celsa	
	86	Simignano	
	87	Simignano	
	88	Simignano	
	89	Simignano	
	90	Simignano	
	91	Simignano	
	93	Simignano	La Villa
	94	Montagnola	Incrociati di Sopra
	95	Montauto	Podere Montauto
	97	Simignano	Santa Barbara
	98	Campora	Casa Campora
	100	Podere Motrano	
Volume II	101	Podere Motrano	
	103	La Cetina	
	105	Personatina	
	106	Podere Poggio ai Legni	
	107	La Cetina	
	108	La Cetina	
	109	La Cetina	
	110	La Cetina	
	111	La Cetina	
	112	La Cetina	
	113	La Cetina	
	114	Podere Caggia	Le Caggia
	115	Montagnola	Casa al Cerro
	116	Montagnola	Podere Taverna
	117	Pernina	Eremo di Pernina
	118	Pernina	Cimitero di Pernina
	119	Montagnola	Podere Gabbreta
	120	Personatina	Casino di Personatina
	123	Poggiaccio	San Fabio
	125	Poggiaccio	Il Poggiaccio
	126	Ancaiano	Villa Cetinale
	127	Poggiaccio	La Scuola
	128	Strada di Campriano	Podere La Concezione
	129	Ancaiano	Podere Cerbaia
	130	Ancaiano	Villa Cetinale
	131	Ancaiano	Casa Fabbri
	132	Ancaiano	Villa Cetinale
	133	Ancaiano	Podere Ficareto
	134	Volte Basse	
	135	Volte Basse	Poggiarella
	136	Volte Basse	Poggiarella
	137	Volte Basse	
	139	Strada di Campriano	Podere Cipollano
	140	Strada di Campriano	Podere San Donato
	141	Campriano	Podere Campriano
	142	Strada di Palazzo al Piano	Podere Rovelli
	146	Strada di Cerbaia	
	148	Cave di Montarrenti	
	149	Tonni	
	150	Volte Basse	
	154	La Macchia	
	155	Sovicille	Il Crocino
	156	Sovicille	Il Crocino
	157	Tonni	
	158	Sovicille	Il Crocino
	159	Sovicille	Il Crocino
	160	Tonni	
	161	Sovicille	Il Poggiarello
	162	Tonni	
	163	Borgo Pretale	
	165	Sovicille	

	n°	località	denominazione
	166	Sovicille	Le Mandrie
	167	Sovicille	Le Mandrie
	168	Pietriccio	
	169	Pietriccio	
	170	Pietriccio	
	171	Pietriccio	
	172	Pietriccio	
	173	Sovicille	Le Mandrie
	174	Sovicille	Le Mandrie
	175	Rosia	
	176	Rosia	
	177	Rosia	
	178	Rosia	
	179	Borgiannino	Borgiannino
	180	Strada di Barigiano	Podere Barigiano
	181	Sovicille	
	182	Sovicille	
	184	Sovicille	
	185	Sovicille	
	187	Sovicille	
	188	Sovicille	
	191	Sovicille	
	192	Sovicille	
	193	Sovicille	
	194	Sovicille	
	195	Sovicille	
	196	Sovicille	
	197	Sovicille	
	198	Sovicille	
	199	Sovicille	
	200	Sovicille	
	201	Sovicille	
	202	Sovicille	
	203	Sovicille	
	204	Sovicille	
	205	Sovicille	
	206	Sovicille	Casanuova
	207	Sovicille	
	208	Sovicille	
	209	Sovicille	
	210	Sovicille	
	211	Sovicille	
	212	Sovicille	
	213	Sovicille	
	215	Sovicille	
	216	Sovicille	
	217	Sovicille	
	218	Sovicille	
	219	Sovicille	
	220	Sovicille	
Volume III	221	Sovicille	
	222	Sovicille	
	223	Sovicille	
	224	Sovicille	
	225	Sovicille	
	226	Sovicille	
	227	Sovicille	
	228	Sovicille	
	229	Sovicille	
	230	Sovicille	
	231	Sovicille	
	232	Sovicille	
	233	Sovicille	
	234	Sovicille	
	235	Sovicille	
	236	Sovicille	
	237	Sovicille	
	240	La Macchia	La Sala
	241	La Macchia	Belvedere
	243	La Macchia	Podere La Macchia

n°	località	denominazione
244	Sovicille	Podere Scorno
245	Sovicille	Pieve di Ponte allo Spino
246	Sovicille	
247	Podere La Costa	
248	Volte Basse	Podere S. Angela
249	Ponte allo Spino	
250	Ponte allo Spino	
251	Ponte allo Spino	
252	Ponte allo Spino	
253	San Giusto	
254	San Giusto	
255	San Giusto	
256	San Giusto	
257	Rosia	
258	San Giusto	
259	Rosia	
260	Rosia	
261	Rosia	
262	San Giusto	
263	San Giusto	
265	Sovicille	Casa Partena
266	Tegoia	
267	Tegoia	
268	Tegoia	
269	Tegoia	
270	Tegoia	
271	Tegoia	
272	Tegoia	
273	Tegoia	
274	Tegoia	
275	Tegoia	
276	Tegoia	
277	Tegoia	
278	Sovicille	Casa Paradiso
279	Montagnola	Podere Incrociati di sotto
280	Montagnola	Podere Morra
282	Montagnola	Romitorio
283	Montagnola	Villa Cetinale
284	Rosia	
285	Rosia	
286	Rosia	
287	Rosia	
288	Rosia	
289	Rosia	
290	Canile	
291	Rosia	
292	Rosia	
293	Rosia	
294	Rosia	
295	Canile	
296	Canile	
297	Canile	
299	Rosia	
300	Sovicille	Casa Rota
302	Sovicille	Palazzalbero
303	Case Palazzalbero	
304	Cerbaia	Fattoria Cerbaia
305	Colombaio	Podere Colombaio
308	Sovicille	
309	Tegoia	
311	La Castellina	
312	Podere Casanova	
313	Tegoia	
314	Tegoia	
315	Podere Asciano	
317	Tegoia	
318	Tegoia	
320	Poggiarello	
321	Tegoia	
322	Tegoia	

	n°	località	denominazione
	323	Poggiarello	
	324	Poggiarello	
	325	Brenna	
	326	Brenna	
	327	Brenna	
	328	Brenna	
	329	Brenna	
	330	Brenna	
	332	Brenna	
	333	Tegoia	
	334	Tegoia	
	336	Calcinari	Casa Calcinari
	337	Molli	Pieve di Molli
	338	Brenna	
	339	Molli	
	341	Sovicille	Torre Palazzone
	342	Brenna	
	343	Brenna	
	344	Casa al Pino	
	345	Traversa Maremmana	
	346	Podere Campofico	
	347	Montagnola	Mezzapiaggia
	348	Podere La Costa	
	350	Sovicille	Canonica
	351	Trecciano	
	352	Trecciano	
	354	Il Caggio	
	355	Malignano	
	356	Castellare	
	357	Brenna	
	358	Sovicille	Casa Colombaio
	359	Brenna	
Volume IV	361	Palazzavelli	
	362	Brenna	
	363	Brenna	
	364	Brenna	
	365	Brenna	
	366	Brenna	
	367	Palazzavelli	
	368	Cuove	
	369	Cuove	
	370	Barontoli	Cuove
	371	Carpineto	
	372	Carpineto	
	373	Brenna	
	374	Brenna	
	376	San Rocco a Pilli	
	377	San Rocco a Pilli	Villa La Grancia
	378	San Rocco a Pilli	
	379	Brenna	
	380	Brenna	
	381	Brenna	
	382	Brenna	
	383	Brenna	
	384	Brenna	
	385	San Rocco a Pilli	
	386	San Rocco a Pilli	
	387	Brenna	
	388	Brenna	
	389	Brenna	
	390	San Rocco a Pilli	
	391	San Rocco a Pilli	
	392	San Rocco a Pilli	
	393	San Rocco a Pilli	
	394	San Rocco a Pilli	
	395	San Rocco a Pilli	
	396	San Rocco a Pilli	
	397	Brenna	
	398	San Rocco a Pilli	
	399	Brenna	

n°	località	denominazione
400	Brenna	
401	Brenna	
402	Brenna	
403	San Rocco a Pilli	
404	Brenna	
405	Brenna	
406	Brenna	
407	Brenna	
410	San Rocco a Pilli	
411	San Rocco a Pilli	
412	San Rocco a Pilli	
414	Brenna	Molino Serravalle
417	San Rocco a Pilli	
419	San Rocco a Pilli	
420	San Rocco a Pilli	
421	Molino Serravalle	
422	San Rocco a Pilli	
425	Ucciano	
426	Ucciano	
433	Borghetto	
434	Borghetto	
435	Lischeto	
436	Lischeto	
437	Caggio di Mezzo	
438	Carpineto	
439	Montespecchi	Montespecchio
440	Vacchereccia	Podere Vacchereccia
441	Montespecchi	
444	San Rocco a Pilli	
445	San Rocco a Pilli	
446	San Rocco a Pilli	
447	Fabbricaccia	
448	Caggio di Mezzo	
449	C. Agresto	
450	Belle Poppe Castello	
451	Belle Poppe Castello	
452	Belle Poppe Castello	
453	Belle Poppe Castello	
454	Belle Poppe Castello	
455	Belle Poppe Castello	
456	Belle Poppe Castello	
457	Belle Poppe Castello	
458	Granai	
459	Granai	
460	Belle Poppe Castello	
461	Belle Poppe Castello	
462	Belle Poppe Castello	
463	Belle Poppe Castello	
464	Belle Poppe Castello	
465	C. Pazzacchia	
466	Granai	Podere Casadipinta
467	Granai	
468	Granai	
469	Granai	
470	Casalino II	
474	C. Colombaia	
475	C. Colombaia	
476	San Rocco a Pilli	Casa Sant'Anna
477	Barontoli	Casa del Prato
478	Barontoli	Podere Il Giardino
479	Barontoli	
480	Barontoli	
482	Fattoria di Montestigliano	
484	Barontoli	Turamino
485	Barontoli	
486	Barontoli	Santa Lucia
487	Barontoli	Casa Bianca
489	Barontoli	Viteccio
490	Barontoli	
491	Barontoli	Belvedere

	n°	località	denominazione
	495	Strada di Orgia	Museo etnografico del bosco e della mezzadria
	497	Orgia	San Bartolomeo a Orgia
	498	Orgia	
	500	Orgia	
Volume V	501	Orgia	
	502	Orgia	
	503	Poggio Salvi	
	504	Orgia	
	505	Orgia	Fattoria Piccolomini
	506	Staffoli	
	509	Orgia	
	510	Orgia	
	511	Orgia	
	512	Orgia	
	513	Orgia	
	514	Orgia	
	515	Orgia	
	516	Orgia	
	517	Orgia	
	518	Orgia	
	519	Orgia	
	521	Staffoli	La Cappella
	522	Staffoli	Avanesino
	525	Poggio Salvi	
	526	Poggio Salvi	
	527	Poggio Salvi	
	528	Orgia	
	529	Orgia	
	530	Orgia	
	531	Orgia	
	532	Orgia	
	533	Poggio Salvi	
	534	Poggio Salvi	
	535	Poggio Salvi	
	537	Cerreto Selva	
	538	Cerreto Selva	
	539	Cerreto Selva	
	540	Cerreto Selva	
	541	Cerreto Selva	
	543	Cerreto Selva	
	544	Cerreto Selva	
	545	Orgia	
	546	Orgia	
	547	Orgia	
	548	Orgia	
	549	Orgia	
	550	Cerreto Selva	Case Rosse
	551	Orgia	
	552	Orgia	
	554	Orgia	
	555	Orgia	
	556	Cerreto Selva	Casa Cartaio
	557	Orgia	
	558	Cerreto Selva	L'Olmo
	559	Cerreto Selva	Il Pero
	560	Cerreto Selva	Casa L'Ellera
	561	Orgia	
	566	Casella	
	567	La Palazzina	
	570	Rosia	
	571	Casa Bargaia	
	575	Padule	Casa San Francesco
	576	Piano di Rosia	Casa San Felice
	584	Piano di Rosia	Casa San Domenico
	585	Podere Sanra Giulia	
	590	Piano di Rosia	Casa Nuova del Padule
	591	Piano di Rosia	Capanna Luco
	592	Piano di Rosia	Casalta
	593	Cerreto	
	594	Cerreto	Podere Campola

n°	località	denominazione
597	Podere Montioni	
598	Podere Rancia	
603	Torri	Casa San Pietro
605	Torri	
606	Torri	
607	Torri	
608	Torri	
609	Torri	
610	Torri	
611	Torri	
612	Torri	
613	Torri	
614	Torri	
615	Torri	
617	Torri	
618	Torri	
619	Torri	
620	Torri	
621	Torri	
622	Torri	
623	Torri	
624	Torri	
625	Torri	
626	Torri	
627	Torri	
628	Torri	
629	Torri	Il Colombaio
631	Piano di Rosia	Casa San Mattia
643	Filetta	
644	Segalaie	
645	Segalaie	Cappella dei SS. Giacomo e Filippo
646	Linari	Villa di Linari
647	Linari	
648	Molino del Palazzo	
649	Podere Rosia	
650	La Corte	
652	Casa San Luigi	
655	San Giusto	
658	Poggio Salvi	Podere Colombaino
659	Rospaglio Formicolaio	
660	Rospaglio Formicolaio	
661	Rospaglio Formicolaio	
662	San Rocco a Pilli	Casa Cavaglioni
663	Rospaglio Formicolaio	
664	Segalaie	
665	Rospaglio Formicolaio	Formicolaio
666	Rospaglio Formicolaio	Formicolaio
667	Rospaglio Formicolaio	
671	Segalaie	La Corneta
674	Ampugnano	Casa Pago
675	Ampugnano	Casa Nuova
676	Strada Senese Aretina	Il Pino
677	San Rocco a Pilli	Casacce
679	Solatio di sotto	
680	Solatio di sotto	Casa Cartaio
Volume VI	682	La Piazza
	683	San Salvatore a Pilli
	684	San Salvatore a Pilli
	685	San Salvatore a Pilli
	687	San Salvatore a Pilli
	690	San Salvatore a Pilli
	691	San Salvatore a Pilli
	692	San Salvatore a Pilli
	693	Sparavicchio
	695	Ampugnano
	696	Ampugnano
	697	Ampugnano
	698	Ampugnano
	699	Ampugnano
	700	Ampugnano

n°	località	denominazione
701	Ampugnano	
702	Ampugnano	
703	Ampugnano	
704	Ampugnano	
705	Ampugnano	
706	Ampugnano	
707	Ampugnano	
708	Ampugnano	
709	Ampugnano	
710	Ampugnano	
711	Ampugnano	
712	Ampugnano	
713	Ampugnano	
714	Ampugnano	
715	Ampugnano	
717	Ampugnano	
719	Ampugnano	
720	Casa Vignavecchia	
721	Brucciano	
722	Brucciano	
723	Brucciano	
724	Brucciano	
728	Palazzo al Piano	Podere Cetapigna
729	Palazzo al Piano	I Poggioli
730	Palazzo al Piano	Podere Campofico
732	Molli	Podere Pelli
733	Bagnaia	Casino di Bagnaia
734	Stigliano	
735	Stigliano	
736	Stigliano	
737	Stigliano	
738	Stigliano	
740	Stigliano	
741	Stigliano	
742	Stigliano	
743	Stigliano	Poggiarello
745	Stigliano	Poggiarello
746	Poggiarello	
747	Stigliano	
748	Stigliano	Podere Portaccia
749	Stigliano	
750	Stigliano	
751	Stigliano	
752	Stigliano	
754	Stigliano	
755	Stigliano	
758	Stigliano	
759	Stigliano	
760	Stigliano	
761	Stigliano	
762	Stigliano	
763	Stigliano	
764	Stigliano	
765	Stigliano	
767	Poggio	
768	Poggio	
769	Poggio	
770	Poggio	
771	Poggio	
772	Poggio	
773	Poggio	
775	Poggio	
776	Poggio	
777	Poggio	Traballesi
778	Poggio	
779	Rosia	
780	Rosia	
781	Rosia	
782	Rosia	
783	Rosia	

n°	località	denominazione
784	Rosia	
785	Rosia	
786	Rosia	
787	Rosia	
788	Rosia	
789	Rosia	
790	Rosia	
791	Rosia	Capanne del Fontana
792	Rosia	
793	Rosia	
794	Rosia	
795	Rosia	
796	Rosia	
797	Rosia	
798	Rosia	
799	Rosia	
800	Rosia	
801	Rosia	
802	Rosia	
803	Rosia	
804	Rosia	
805	Rosia	
806	Rosia	
807	Rosia	
808	Rosia	
809	Rosia	
810	Rosia	
811	Rosia	
812	Rosia	
813	Rosia	
814	Rosia	
815	Rosia	
816	Rosia	
817	Rosia	
818	Rosia	
819	Rosia	
820	Rosia	
821	Rosia	
822	Rosia	
823	Rosia	
824	Rosia	Casa Grancia
825	Casino di Torri	
826	Casino di Torri	
827	Casino di Torri	
828	Casino di Torri	
829	Casino di Torri	
830	Casino di Torri	
831	Casino di Torri	
832	Podere Bareto	
833	Villa Cetinale	La Tebaide
834	Villa Cetinale	La Tebaide
836	Villa Cetinale	
837	Villa Cetinale	
838	Malignano	Villa Saluccio poi Scotto a Malignano
839	Piano di Rosia	Casa Paola e Sebastiano
840	Personata	Fattoria di Personata
841	Personata	Podere Santa Margherita

Report Scheda Edifici *dettagliata N° 361*

Edifici associati alla Scheda:

ID 254 ID 524 ID 1254 ID 1283 ID 1968 ID 3049 ID 3448 ID 3776

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1502 ID 1503 ID 1504 ID 1507 ID 1508 ID 1509 ID 1535 ID 1536 ID 1537



Scala: 1:2000

Informazioni generali

- Data rilevazione 22/12/2013
- Ambito rurale
- Località PALAZZAVELLI (Sovicille)
- Tipologia insediativa aggregato di case coloniche
- Caratteristiche pertinenza piscina; pozzo; incolto; gruppi di alberature; terrazzamenti / ciglionamenti; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; area pavimentata; corte; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 254

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9774	56	384	44.14	1
9777	56	384	109.42	3
9778	56	384	115.88	2 (a monte) 3 (a valle)
9779	56	384	55.78	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia vista con tracce di intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): veneziane

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
 - Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
 - Accessi ai piani superiori: **interni**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Alterazioni/elementi da segnalare: presente un lastrico solare che funge da copertura ad un annesso, sicuramente più recente del fabbricato a cui è giustapposto
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 524

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1544	56	291	133.44	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: alcune non sono proprio tradizionali, ma non stonano
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni generali e note

non è stato possibile rilevare il fronte est perché affacciatesi su fondo chiuso

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1254

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5537	56	373	55.08	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **non tradizionali non coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**

Informazioni generali e note

antica tettoia rimaneggiata malamente

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1283

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9782	56	277	93.77	1
9783	56	277	82.77	1
9784	56	277	128.58	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

- Oscuramento (in prevalenza): **veneziane**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
Alterazioni/elementi da segnalare: la loggia sulla strada era tutta dipinta
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia; tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1968

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9765	56	50	157.76	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **non tradizionali non coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

degrado o incongruenza

Informazioni sull'Edificio 3049

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9772	56	376	74.47	1
9773	56	376	167.63	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **non tradizionali non coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **balconi**

Informazioni generali e note

il fabbricato ha subito una pesante ristrutturazione; non è stato possibile rilevare i fronti nord-ovest perchè affacciandosi su fondo chiuso

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3448

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1538	56	110	113.88	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **non tradizionali non coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3776

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1540	56	46	105.82	3 (a monte) 4 (a valle)
5534	56	46	170.16	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **abbaino**
- Superfettazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni generali e note

non è stato possibile rilevare i fronti ovest perchè affacciatesi su fondo chiuso

Periodo costruzione
antica

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1502

Non rilevabile
fondo chiuso

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1502

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9763			43.54	1

Informazioni sull'Edificato Minore 1503

Non rilevabile
fondo chiuso

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1503

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9764			15.15	1

Informazioni sull'Edificato Minore 1504

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1504

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9766	56	50	14.46	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1507

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1507

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1542	56	46	40.14	1

Tipo deposito attrezzi	Periodo costruzione antica	Condizioni generali medie
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 1508**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1508**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1539	56	375	19.82	1

Tipo tettoia	Periodo costruzione antica	Condizioni generali pessime
Uso prevalente residenziale		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 1509**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1509**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9762			19.17	1

Tipo prefabbricato in legno	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente residenziale		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 1535**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1535**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1541	56	373	23.44	1

Tipo deposito attrezzi	Periodo costruzione antica	Condizioni generali medie
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 1536**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1536**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1543	56	374	61.46	1

Tipo ricovero animali da cortile	Periodo costruzione antica	Condizioni generali pessime
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 1537**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1537**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
----	--------	------------	-----------------------------	----------

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
si

Rilievi fotografici



FOTO n° 10412 (scheda 361)



FOTO n° 10413 (scheda 361)



FOTO n° 10414 (scheda 361)



FOTO n° 10415 (scheda 361)



FOTO n° 10416 (scheda 361)



FOTO n° 10417 (scheda 361)



FOTO n° 10418 (scheda 361)



FOTO n° 10419 (scheda 361)



FOTO n° 10420 (scheda 361)



FOTO n° 10421 (scheda 361)



FOTO n° 10422 (scheda 361)



FOTO n° 10423 (scheda 361)



FOTO n° 10424 (scheda 361)



FOTO n° 10425 (scheda 361)



FOTO n° 10426 (scheda 361)



FOTO n° 10427 (scheda 361)



FOTO n° 10428 (scheda 361)



FOTO n° 10429 (scheda 361)



FOTO n° 10430 (scheda 361)



FOTO n° 10442 (edificio 254)



FOTO n° 10443 (edificio 254)



FOTO n° 10444 (edificio 254)



FOTO n° 10445 (edificio 254)



FOTO n° 10446 (edificio 254)



FOTO n° 10447 (edificio 254)



FOTO n° 10448 (edificio 254)



FOTO n° 10449 (edificio 254)



FOTO n° 10450 (edificio 254)



FOTO n° 10451 (edificio 254)



FOTO n° 10493 (edificio 524)



FOTO n° 10494 (edificio 524)



FOTO n° 10439 (edificio 1254)



FOTO n° 10440 (edificio 1254)



FOTO n° 10441 (edificio 1254)



FOTO n° 10479 (edificio 1283)



FOTO n° 10480 (edificio 1283)



FOTO n° 10481 (edificio 1283)



FOTO n° 10482 (edificio 1283)



FOTO n° 10483 (edificio 1283)



FOTO n° 10484 (edificio 1283)



FOTO n° 10485 (edificio 1283)



FOTO n° 10486 (edificio 1283)



FOTO n° 10487 (edificio 1283)



FOTO n° 10488 (edificio 1283)



FOTO n° 10489 (edificio 1283)



FOTO n° 10490 (edificio 1283)



FOTO n° 10491 (edificio 1283)



FOTO n° 10492 (edificio 1283)



FOTO n° 10452 (edificio 1968)



FOTO n° 10473 (edificio 1968)



FOTO n° 10474 (edificio 1968)



FOTO n° 10475 (edificio 1968)



FOTO n° 10476 (edificio 1968)



FOTO n° 10477 (edificio 1968)



FOTO n° 10458 (edificio 3049)



FOTO n° 10459 (edificio 3049)



FOTO n° 10460 (edificio 3049)



FOTO n° 10461 (edificio 3049)



FOTO n° 10463 (edificio 3448)



FOTO n° 10464 (edificio 3448)



FOTO n° 10465 (edificio 3776)



FOTO n° 10467 (edificio 3776)



FOTO n° 10468 (edificio 3776)



FOTO n° 10469 (edificio 3776)



FOTO n° 10470 (edificio 3776)



FOTO n° 10471 (edificio 3776)



FOTO n° 10495 (edificio 3776)



FOTO n° 10496 (edificio 3776)



FOTO n° 10497 (edificio 3776)



FOTO n° 10498 (edificio 3776)



FOTO n° 10499 (edificio 3776)



FOTO n° 10500 (edificio 3776)



FOTO n° 10501 (edificio 3776)



FOTO n° 10478 (edificato minore 1504)



FOTO n° 10503 (edificato minore 1507)



FOTO n° 10504 (edificato minore 1507)



FOTO n° 10455 (edificato minore 1508)



FOTO n° 10456 (edificato minore 1508)



FOTO n° 10457 (edificato minore 1508)



FOTO n° 10502 (edificato minore 1509)



FOTO n° 10453 (edificato minore 1535)



FOTO n° 10454 (edificato minore 1535)



FOTO n° 10436 (edificato minore 1536)



FOTO n° 10437 (edificato minore 1536)



FOTO n° 10438 (edificato minore 1536)



FOTO n° 10466 (edificato minore 1537)



Edifici associati alla Scheda:

ID 842 | ID 844 | ID 3040

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1513



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **22/12/2013**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **edificio isolato su lotto**
- Note
in stato di abbandono.
- Caratteristiche pertinenza **pozzo; incolto**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio 842

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
822	141	125	57.62	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificio 844

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
800	141	125	232.31	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **tamponamento di aperture**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3040

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
823	141	124	80.73	1
933	141	124	42.4	1
8101	141	124	70.09	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1513

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1513

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1253	141	125	23.58	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici



FOTO n° 10509 (scheda 362)



FOTO n° 10510 (scheda 362)



FOTO n° 10520 (edificio 842)



FOTO n° 10513 (edificio 844)



FOTO n° 10514 (edificio 844)



FOTO n° 10515 (edificio 844)



FOTO n° 10516 (edificio 3040)



FOTO n° 10517 (edificio 3040)



FOTO n° 10518 (edificio 3040)



FOTO n° 10519 (edificio 3040)



FOTO n° 10511 (edificio minore 1513)



FOTO n° 10512 (edificio minore 1513)




Edifici associati alla Scheda:

ID 980 | ID 1097 | ID 2482 | ID 3399 | ID 3861 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1517 | ID 1518 | ID 1519 | ID 1520 | ID 1521 | ID 1522 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **22/12/2013**
- Ambito **urbano**
- Località **brenna**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio 980

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
802	141	114	27.34	2
803	141	114	34.21	1
8106	141	114	67.17	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: scuri alle finestre dove non ci sono le persiane
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
Alterazioni/elementi da segnalare: travicelli in legno e mezzane, soletta in cls
- Elementi architettonici decorativi: **cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**

Informazioni generali e note

solo una porzione del fabbricato è antica, l'altra è di recente costruzione

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

- Superfetazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**

Informazioni sull'Edificio 1097

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
938	141	112	57.54	4
8104	141	112	36.5	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **veneziane**
Alterazioni/elementi da segnalare: **altrimenti scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2482

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
893	141	110	48.07	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3399

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
801	141	111	105.85	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **esercizi di vicinato; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3861

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
8105	141	113	48.03	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 1517

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1517

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
943	141	114	17.46	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1518

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1518

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
8108	141	113	16.42	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1519

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1519

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
8107			11.33	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1520

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1520

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
942			10.35	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1521

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1521

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
940	141	112	17.14	1
8109	141	112	8.51	1

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 1522

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1522

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
896	141	110	29.85	1

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici




FOTO n° 10524 (scheda 363)



FOTO n° 10525 (scheda 363)



FOTO n° 10526 (scheda 363)



FOTO n° 10533 (edificio 980)



FOTO n° 10534 (edificio 980)



FOTO n° 10535 (edificio 980)



FOTO n° 10538 (edificio 1097)



FOTO n° 10539 (edificio 1097)



FOTO n° 10540 (edificio 1097)



FOTO n° 10544 (edificio 2482)



FOTO n° 10545 (edificio 2482)



FOTO n° 10541 (edificio 3399)



FOTO n° 10542 (edificio 3399)



FOTO n° 10543 (edificio 3399)



FOTO n° 10536 (edificio 3861)



FOTO n° 10537 (edificio 3861)



FOTO n° 10527 (edificato minore 1517)



FOTO n° 10528 (edificato minore 1518)



FOTO n° 10530 (edificato minore 1519)



FOTO n° 10529 (edificato minore 1520)



FOTO n° 10531 (edificato minore 1521)



FOTO n° 10532 (edificato minore 1521)



FOTO n° 10546 (edificato minore 1522)




Edifici associati alla Scheda:

ID 1921 ID 3806

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1532 ID 1533 ID 1534



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 22/12/2013
- Ambito urbano
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 1921

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
881	141	108	8.19	1
882	141	108	43.54	2
935	141	108	61.37	

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
Alterazioni/elementi da segnalare: persiane in legno al piano terra e veneziane al piano primo
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): travetti in cemento e tavelloni
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3806

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
874	141	107	39.79	1
876	141	108	4.96	1
8098	141	107	29.45	1
8099	141	107	27.16	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 1532

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1532

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
885	141	108	6.54	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1533

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1533

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
878			12.06	1
8100	141	107	10.57	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1534

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1534

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
884			16.04	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 10556 (scheda 364)



FOTO n° 10557 (scheda 364)



FOTO n° 10565 (edificio 1921)



FOTO n° 10562 (edificio 3806)



FOTO n° 10563 (edificio 3806)



FOTO n° 10564 (edificio 3806)



FOTO n° 10558 (edificio minore 1532)



FOTO n° 10560 (edificio minore 1533)



FOTO n° 10561 (edificio minore 1533)




FOTO n° 10559 (edificio minore 1534)



Edifici associati alla Scheda:

ID **3170**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **22/12/2013**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**

Informazioni sull'Edificio 3170

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
804	141	115	117.81	2
805	141	115	59.16	1
959	141	115	8.05	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
Alterazioni/elementi da segnalare: **padiglione, capanna, falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in aggetto**
Alterazioni/elementi da segnalare: **tettoia**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici




FOTO n° 10566 (edificio 3170)



FOTO n° 10567 (edificio 3170)



FOTO n° 10568 (edificio 3170)



FOTO n° 10569 (edificio 3170)



Edifici associati alla Scheda:

ID 700

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1538 | ID 1539 | ID 1540



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **22/12/2013**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**

Informazioni sull'Edificio 700

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
965	141	116	172	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e tavelle**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 1538

Unità volumetriche dell'Edificato Minore **1538**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
964	141	206	9.72	1

Tipo
autorimessa

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1539

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1539

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
8112	141	208	9.54	1

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1540

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1540

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
957	141	209	6.89	1

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici




FOTO n° 10572 (edificio 700)



FOTO n° 10573 (edificio 700)



FOTO n° 10574 (edificio 700)



FOTO n° 10575 (edificio 700)



FOTO n° 10576 (edificio 700)



FOTO n° 10577 (edificio minore 1538)



FOTO n° 10570 (edificio minore 1539)



FOTO n° 10571 (edificio minore 1539)



FOTO n° 10578 (edificio minore 1540)



Edifici associati alla Scheda:

ID 490 | ID 491

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1505 | ID 1548 | ID 1549



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 22/12/2013
- Ambito rurale
- Località PALAZZAVELLI (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza piscina; pozzo; parcheggio (a raso); area pavimentata; aia; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 490

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1537	56	274	11.31	1
9792	56	274	44.16	1
9794			14.15	1
9795	56	274	125.3	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): pietra faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): misto
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: tettoia

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni sull'Edificio 491

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9798	56	274	67.41	2
9799	56	274	30.06	1
9800	56	274	128.89	3
9801			11.56	1
9805			8.83	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **non rilevabile**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile; portico accostato al volume**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1505

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1505

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9767			36.02	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1548

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1548

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9790			22.67	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1549

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1549

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9793			14.28	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 10595 (scheda 367)



FOTO n° 10596 (scheda 367)



FOTO n° 10597 (scheda 367)



FOTO n° 10598 (scheda 367)



FOTO n° 10599 (scheda 367)



FOTO n° 10600 (scheda 367)



FOTO n° 10602 (edificio 490)



FOTO n° 10603 (edificio 490)



FOTO n° 10605 (edificio 490)



FOTO n° 10606 (edificio 490)



FOTO n° 10607 (edificio 490)



FOTO n° 10608 (edificio 490)



FOTO n° 10609 (edificio 490)



FOTO n° 10611 (edificio 491)



FOTO n° 10612 (edificio 491)



FOTO n° 10613 (edificio 491)



FOTO n° 10614 (edificio 491)



FOTO n° 10615 (edificio 491)



FOTO n° 10601 (edificato minore 1505)



FOTO n° 10610 (edificato minore 1548)



FOTO n° 10604 (edificato minore 1549)




Edifici associati alla Scheda:

ID **2611**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1561** | ID **1562** | ID **1563**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **23/12/2013**
- Ambito **rurale**
- Località **CUOVE (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **villa o villa / fattoria**
- Caratteristiche pertinenza **pozzo; filari; area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino disegnato / parco**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **2611**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3721	63	10	305.97	3
3722	63	10	37.12	3
3723	63	10	122.29	2
7288	63	10	24.17	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **7**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e tavole**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Alterazioni/elementi da segnalare: altana sul tetto principale

- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificato Minore 1561

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1561

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
561/63	10		28.26	1

Tipo tettoia	Periodo costruzione recente	Condizioni generali pessime
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 1562

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1562

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
562/63	10		101.5	1

Tipo autorimessa	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente residenziale		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 1563

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1563

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
560/63	10		23.21	1

Tipo ricovero animali da cortile	Periodo costruzione antica	Condizioni generali pessime
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto no

Rilievi fotografici



FOTO n° 10630 (scheda 368)



FOTO n° 10631 (scheda 368)



FOTO n° 10632 (scheda 368)



FOTO n° 10634 (scheda 368)



FOTO n° 10635 (scheda 368)



FOTO n° 10636 (scheda 368)



FOTO n° 10637 (scheda 368)



FOTO n° 10639 (scheda 368)



FOTO n° 10649 (edificio 2611)



FOTO n° 10650 (edificio 2611)



FOTO n° 10651 (edificio 2611)



FOTO n° 10652 (edificio 2611)



FOTO n° 10653 (edificio 2611)



FOTO n° 10654 (edificio 2611)



FOTO n° 10655 (edificio 2611)



FOTO n° 10656 (edificio 2611)



FOTO n° 10641 (edificio minore 1561)



FOTO n° 10642 (edificio minore 1561)



FOTO n° 10643 (edificio minore 1562)



FOTO n° 10644 (edificio minore 1562)



FOTO n° 10645 (edificio minore 1562)



FOTO n° 10646 (edificio minore 1563)



FOTO n° 10647 (edificio minore 1563)



FOTO n° 10648 (edificio minore 1563)



FOTO n° 10633 (scheda 368)



FOTO n° 10638 (scheda 368)




FOTO n° 10640 (scheda 368)



Edifici associati alla Scheda:

ID 710



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 23/12/2013
- Ambito rurale
- Località CUOVE (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Caratteristiche pertinenza piscina; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 710

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3724	63	271	206.53	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 6

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): misto
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Informazioni generali e note

ristrutturato radicalmente

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

buone

Valutazioni

Rilievi fotografici



FOTO n° 10659 (scheda 369)



FOTO n° 10660 (scheda 369)



FOTO n° 10661 (scheda 369)



FOTO n° 10662 (scheda 369)



FOTO n° 10663 (edificio 710)



FOTO n° 10664 (edificio 710)



FOTO n° 10665 (edificio 710)



FOTO n° 10666 (edificio 710)



FOTO n° 10667 (edificio 710)




Edifici associati alla Scheda:

ID **2881**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1565**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **23/12/2013**
- Ambito **rurale**
- Località **barontoli**
- Denominazione **cuove**
- Tipologia insediativa **villa o villa / fattoria**
- Caratteristiche pertinenza **filari; parcheggio (a raso); giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **2881**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
553	45	90	251.29	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: curiosi archi a sesto acuto tamponati in basso, sul fronte est
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**

Informazioni generali e note

Casale Cuove, bene soggetto a vincolo paesaggistico

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia; assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi chiusi in adiacenza**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **garage magazzino giustapposto sul fronte nord**

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1565

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1565

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
556,45	90	71.04		1

Tipo
autorimessa

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici



FOTO n° 10668 (scheda 370)




FOTO n° 10669 (scheda 370)



FOTO n° 10670 (scheda 370)



FOTO n° 10671 (edificio 2881)



FOTO n° 10672 (edificio 2881)



FOTO n° 10673 (edificio 2881)



FOTO n° 10675 (edificio 2881)



FOTO n° 10676 (edificio 2881)



FOTO n° 10677 (edificio 2881)



FOTO n° 10680 (edificio 2881)



FOTO n° 10682 (edificio 2881)



FOTO n° 10683 (edificio 2881)




FOTO n° 10674 (edificio minore 1565)



Edifici associati alla Scheda:

ID 2974 | ID 2975



Scala: 1: 1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 24/12/2013
- Ambito urbano
- Località CARPINETO (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza pozzo; filari; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 2974

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3563	45	70	81.04	1
3571	45	70	155.75	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
Alterazioni/elementi da segnalare: qualche architrave di cemento
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): misto
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti**

Informazioni sull'Edificio 2975

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3559	45	70	45.35	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pesime

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 10719 (scheda 371)



FOTO n° 10720 (scheda 371)



FOTO n° 10721 (scheda 371)



FOTO n° 10722 (scheda 371)



FOTO n° 10723 (scheda 371)



FOTO n° 10724 (scheda 371)



FOTO n° 10725 (scheda 371)



FOTO n° 10730 (edificio 2974)



FOTO n° 10731 (edificio 2974)



FOTO n° 10732 (edificio 2974)



FOTO n° 10733 (edificio 2974)



FOTO n° 10734 (edificio 2974)



FOTO n° 10735 (edificio 2974)



FOTO n° 10736 (edificio 2974)



FOTO n° 10737 (edificio 2974)



FOTO n° 10738 (edificio 2974)



FOTO n° 10739 (edificio 2974)



FOTO n° 10740 (edificio 2974)



FOTO n° 10741 (edificio 2974)



FOTO n° 10742 (edificio 2974)



FOTO n° 10726 (edificio 2975)



FOTO n° 10727 (edificio 2975)



FOTO n° 10728 (edificio 2975)



FOTO n° 10729 (edificio 2975)




Edifici associati alla Scheda:

ID 124 | ID 790 | ID 805

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1630 | ID 1631 | ID 1633 | ID 1634 | ID 1635 | ID 1637 | ID 1638



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 27/12/2013
- Ambito urbano
- Località **CARPINETO** (Sovicille)
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Caratteristiche pertinenza piscina; incolto; gruppi di alberature; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 124

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2966	45	87	346.48	2 (a monte) 3 (a valle)
3010	45	87	44.05	3
3012	45	87	25.31	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale saltuario; residenziale permanente
- Numero alloggi: 10

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Alterazioni/elementi da segnalare: terrazze a tasca
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni

Informazioni generali e note

La cappella della Madonna del Rosario è bene vincolato ai sensi del Codice (ex 1089).

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 790

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2967	45	20	284.72	3
3021	45	20	37.66	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **6**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato simmetrico**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **piana**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **non rilevabile**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzo signorile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 805

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3022	45	246	183.84	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e tavelle**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 1630

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1630

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9839			19.72	1

Tipo

rudere

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1631

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1631

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7307	45	132	8.8	1

Tipo

deposito attrezzi

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1633

Non rilevabile
fondo chiuso

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1633

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3019			24.65	1

Informazioni sull'Edificato Minore 1634

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1634

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9840			310.71	0 (a monte) 1 (a valle)

Tipo
autorimessa

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 1635

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1635

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9841			29.47	0 (a monte) 1 (a valle)

Tipo
volume tecnico

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1637

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1637

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3007			18.17	1

Tipo
deposito attrezzi

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1638

Non rilevabile
fondo chiuso

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1638

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7301	45	19	13.85	1

Rilievi fotografici



FOTO n° 10825 (scheda 372)



FOTO n° 10826 (scheda 372)



FOTO n° 10827 (scheda 372)



FOTO n° 10828 (scheda 372)



FOTO n° 10829 (scheda 372)



FOTO n° 10830 (scheda 372)



FOTO n° 10832 (scheda 372)



FOTO n° 10833 (edificio 124)



FOTO n° 10834 (edificio 124)



FOTO n° 10835 (edificio 124)



FOTO n° 10836 (edificio 124)



FOTO n° 10837 (edificio 124)



FOTO n° 10838 (edificio 124)



FOTO n° 10845 (edificio 790)



FOTO n° 10846 (edificio 790)



FOTO n° 10847 (edificio 790)



FOTO n° 10848 (edificio 790)



FOTO n° 10842 (edificio 805)



FOTO n° 10843 (edificio 805)



FOTO n° 10844 (edificio 805)



FOTO n° 10841 (edificio minore 1630)



FOTO n° 10840 (edificio minore 1631)



FOTO n° 10850 (edificio minore 1634)



FOTO n° 10851 (edificio minore 1634)



FOTO n° 10852 (edificio minore 1634)



FOTO n° 10839 (edificio minore 1635)



FOTO n° 10849 (edificio minore 1637)




Edifici associati alla Scheda:

ID **580**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1762** | ID **1763**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **29/12/2013**
- Ambito **rurale**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **edificio isolato su lotto**
- Caratteristiche pertinenza **giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **580**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
908	141	284	87.35	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismessi**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

peggiori

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1762

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1762

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9893			15.26	1

Tipo box lamiera	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto si

Informazioni sull'Edificato Minore 1763

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1763

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9894			5.37	1

Tipo baracca	Periodo costruzione recente	Condizioni generali pessime
Uso prevalente agricolo e funzioni connesse		Incongruenza contesto si

Rilievi fotografici




FOTO n° 11037 (scheda 373)



FOTO n° 11038 (edificio 580)



FOTO n° 11039 (edificato minore 1762)




FOTO n° 11040 (edificato minore 1763)



Edifici associati alla Scheda:

ID **970**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **29/12/2013**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **non classificabile**
- Caratteristiche pertinenza **area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **buone**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **970**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
806	141	97	32.81	1
807	141	97	34.41	1
810	141	97	118.73	2
8076	141	97	27.42	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
 - Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
 - Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
 - Infissi (in prevalenza): **legno**
 - Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
 - Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **la parata è in travicelli e mezzane**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Rilievi fotografici



FOTO n° 11041 (edificio 970)



FOTO n° 11042 (edificio 970)



FOTO n° 11043 (edificio 970)



FOTO n° 11044 (edificio 970)




FOTO n° 11046 (edificio 970)



Edifici associati alla Scheda:

ID 3174 | ID 3175



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **30/12/2013**
- Ambito **rurale**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **incolto; filari; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio 3174

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4302	80	4	37.38	1
4304	80	4	31.03	1
4305	80	4	52.63	1
4307	80	4	209.33	2 (a monte) 3 (a valle)
9904			18.43	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia; tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3175

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4306/80	4	22.46		1
4308/80	4	36.77		1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici



FOTO n° 11129 (scheda 376)



FOTO n° 11130 (scheda 376)



FOTO n° 11131 (scheda 376)



FOTO n° 11132 (scheda 376)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°378

Edifici associati alla Scheda:

ID 266 | ID 488 | ID 1472

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1807 | ID 1808 | ID 1810 | ID 1812



Scala: 1: 1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Caratteristiche pertinenza area trattata con asfalto; area trattata con ghiaia; area pavimentata; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 266

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1027			12.35	1
9939/80	71		157.88	2
9940/80	71		30.87	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): misto
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): travetti in cemento e tavelloni
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti

Informazioni sull'Edificio 488

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1026.80	72	50.67		1
9942.80	72	163.72		2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: somministrazione alimenti e bevande; artigianale; residenziale permanente
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): misto
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti; corpi aperti in adiacenza

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1472

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1029.80	69	8.02		1
1221.80	69	184.99		3
7831.80	69	36.68		2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): misto
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: abbaino; balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: balconi

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1807

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1807

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9936			26.19	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 1808

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1808

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1220			39.57	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente
commerciale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1810

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1810

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1023			57.12	1
1024			38.17	1

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 1812

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1812

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7830.80	71		39.24	1

Tipo
autorimessa

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici




FOTO n° 11189 (scheda 378)



FOTO n° 11190 (scheda 378)



FOTO n° 11191 (scheda 378)



FOTO n° 11193 (edificio 266)



FOTO n° 11194 (edificio 266)



FOTO n° 11201 (edificio 488)



FOTO n° 11204 (edificio 488)



FOTO n° 11205 (edificio 488)



FOTO n° 11195 (edificio 1472)



FOTO n° 11196 (edificio 1472)



FOTO n° 11197 (edificio 1472)



FOTO n° 11198 (edificio 1472)



FOTO n° 11199 (edificio 1472)



FOTO n° 11192 (edificato minore 1807)



FOTO n° 11206 (edificato minore 1808)



FOTO n° 11208 (edificato minore 1810)




FOTO n° 11200 (edificato minore 1812)



Edifici associati alla Scheda:

ID 335



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 335

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
812	141	96	14.44	1
914	141	96	73.62	3
919	141	96	108.17	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 5

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): pietra faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfazioni ed incongruenze: tamponamento di strutture aperte

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11210 (edificio 335)



FOTO n° 11211 (edificio 335)




FOTO n° 11212 (edificio 335)



Edifici associati alla Scheda:

ID 3597



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 3597

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
833	141	98	69.88	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): pietra faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a falda unica
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale




FOTO n° 11213 (edificio 3597)





FOTO n° 11214 (edificio 3597)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 381

Edifici associati alla Scheda:

ID 2099



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località brenna
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 2099

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
827	141	184	1.61	1
828	141	184	89.79	2
829	141	184	34.42	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

il fabbricato si trova in stato di degrado

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11215 (edificio 2099)



FOTO n° 11216 (edificio 2099)



FOTO n° 11217 (edificio 2099)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°382

Edifici associati alla Scheda:

ID 2882 | ID 4181 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1813 | ID 1814 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località BRENNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 2882

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
815	141	94	95.2	1
924	141	94	7.54	1
925	141	94	114.11	2
927	141	94	10.49	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: commerciale
- Usi presenti: somministrazione alimenti

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio e pietra faccia a vista

Periodo costruzione

antica

e bevande

- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): misto
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 4181

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
817			32.11	1
929			52.9	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: commerciale
- Usi presenti: somministrazione alimenti e bevande

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
Alterazioni/elementi da segnalare: le finestre sono in legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a falda unica
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Elementi architettonici decorativi: assenti
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

pesse

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 1813

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1813

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
813			75.09	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

commerciale

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 1814

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1814

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
818			12.7	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto
si

Rilievi fotografici



FOTO n° 11218 (edificio 2882)



FOTO n° 11219 (edificio 2882)



FOTO n° 11220 (edificio 2882)



FOTO n° 11221 (edificio 2882)



FOTO n° 11223 (edificio 4181)



FOTO n° 11224 (edificio 4181)



FOTO n° 11222 (edificio minore 1813)



FOTO n° 11225 (edificio minore 1814)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°383

Edifici associati alla Scheda:

ID **2749**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1826**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **02/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **brenna**
- Tipologia insediativa **edificio isolato su lotto**
- Caratteristiche pertinenza **area pavimentata**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **2749**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
928	141	93	25.07	1
930	141	93	17.68	1
949	141	93	109.51	2
950	141	93	75.64	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1826

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1826

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9951			7.23	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 11253 (edificio 2749)



FOTO n° 11254 (edificio 2749)



FOTO n° 11255 (edificio 2749)



FOTO n° 11256 (edificio 2749)



FOTO n° 11257 (edificio 2749)



FOTO n° 11258 (edificio 2749)




FOTO n° 11259 (edificio 2749)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°384

Edifici associati alla Scheda:

ID 791



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località brenna
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 791

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
830	141	101	37.49	2
831	141	101	45.24	2
832	141	101	26.03	2
915	141	101	29.45	1
917	141	101	118.97	2
921	141	101	90.11	2

Funzioni d'uso

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **6**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11262 (edificio 791)



FOTO n° 11263 (edificio 791)



FOTO n° 11264 (edificio 791)



FOTO n° 11265 (edificio 791)



FOTO n° 11266 (edificio 791)



FOTO n° 11267 (edificio 791)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°385

Edifici associati alla Scheda:

ID 3418 | ID 3419 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1830 | ID 1839 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza filari; parcheggio (a raso); area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 3418

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4298	80	886	60.28	2
4299	80	886	4.12	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3419

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4293	80	886	43.37	1 (a monte) 2 (a valle)
4295	80	886	8.27	1
4296	80	886	78.82	3 (a monte) 4 (a valle)
4297	80	886	86.94	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1830

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1830

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4291	80	886	36.92	1
7692			15.57	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1839

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1839

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
9953			18.48	1

Tipo
pergolato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici



FOTO n° 11276 (scheda 385)



FOTO n° 11277 (scheda 385)



FOTO n° 11278 (scheda 385)



FOTO n° 11279 (scheda 385)



FOTO n° 11280 (scheda 385)



FOTO n° 11281 (scheda 385)



FOTO n° 11282 (scheda 385)



FOTO n° 11283 (scheda 385)



FOTO n° 11284 (edificio 3418)



FOTO n° 11285 (edificio 3418)



FOTO n° 11286 (edificio 3418)



FOTO n° 11287 (edificio 3418)



FOTO n° 11288 (edificio 3419)



FOTO n° 11289 (edificio 3419)



FOTO n° 11290 (edificio 3419)



FOTO n° 11291 (edificio 3419)



FOTO n° 11292 (edificio 3419)



FOTO n° 11293 (edificio 3419)



FOTO n° 11294 (edificio 3419)



FOTO n° 11299 (edificio minore 1830)



FOTO n° 11300 (edificio minore 1830)



FOTO n° 11301 (edificio minore 1830)



FOTO n° 11302 (edificio minore 1830)




FOTO n° 11376 (edificio minore 1839)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°386

Edifici associati alla Scheda:

ID 2102 | ID 3831



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa non classificabile

Informazioni sull'Edificio 2102

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
3602	80	74	78.5	3
3953	80	74	27.92	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **abbaino; balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in aggetto**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3831

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3954	80	75	206.98	3
7827	80	75	26.08	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**
- Uso originario: **scuola elementare**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **abbaino**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11326 (edificio 2102)



FOTO n° 11327 (edificio 2102)



FOTO n° 11321 (edificio 3831)



FOTO n° 11322 (edificio 3831)



FOTO n° 11323 (edificio 3831)



FOTO n° 11324 (edificio 3831)




FOTO n° 11325 (edificio 3831)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°387

Edifici associati alla Scheda:

ID **3412**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **02/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **edificio isolato su lotto**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **3412**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
916	141	B	7.67	1
920	141	B	10.67	1
923	141	B	143.28	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **di servizio**
- Usi presenti: **culto pubblico**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11357 (scheda 387)



FOTO n° 11358 (scheda 387)



FOTO n° 11359 (edificio 3412)



FOTO n° 11360 (edificio 3412)



FOTO n° 11361 (edificio 3412)




FOTO n° 11362 (edificio 3412)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°388

Edifici associati alla Scheda:

ID **3119**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **02/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **brenna**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **3119**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
918	141	100	30.25	1
922	141	100	95.1	1
948	141	100	121.46	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
Alterazioni/elementi da segnalare: **tettoia in plastica**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici




FOTO n° 11363 (scheda 388)



FOTO n° 11364 (edificio 3119)



FOTO n° 11365 (edificio 3119)



FOTO n° 11366 (edificio 3119)



FOTO n° 11367 (edificio 3119)




FOTO n° 11368 (edificio 3119)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°389

Edifici associati alla Scheda:

ID 617 | ID 1243



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 02/01/2014
- Ambito urbano
- Località brenna
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Note
pertinenza non definibile
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 617

Non rilevabile

la foto è stata scattata dall'esterno del cancello. proprietà chiusa. non esiste campanello.

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
8079	141	84	20.48	1

Informazioni sull'Edificio 1243

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
836	141	83	29.11	1
837	141	83	16.31	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **non rilevabile**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11370 (scheda 389)



FOTO n° 11371 (scheda 389)



FOTO n° 11372 (edificio 617)



FOTO n° 11373 (edificio 1243)



FOTO n° 11374 (edificio 1243)



FOTO n° 11375 (edificio 1243)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°390

Edifici associati alla Scheda:

ID **2874**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1845**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **02/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **pozzo; area trattata con ghiaia; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **2874**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4019	80	38	21	1
4020	80	38	157.56	2 (a monte) 3 (a valle)
4055	80	38	13.56	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1845

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1845

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4237	80	38	40.24	2

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 11392 (scheda 390)



FOTO n° 11393 (scheda 390)



FOTO n° 11394 (scheda 390)



FOTO n° 11395 (edificio 2874)



FOTO n° 11396 (edificio 2874)



FOTO n° 11397 (edificio 2874)



FOTO n° 11398 (edificio 2874)



FOTO n° 11399 (edificio 2874)



FOTO n° 11400 (edificio 2874)



FOTO n° 11401 (edificio 2874)



FOTO n° 11402 (edificato minore 1845)



FOTO n° 11403 (edificato minore 1845)



FOTO n° 11404 (edificato minore 1845)



FOTO n° 11405 (edificato minore 1845)



Edifici associati alla Scheda:

ID **1380**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **non classificabile**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **1380**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4276	80	35	152.85	2
4280	80	35	92.8	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni generali e note

i fronti ovest non sono stati fotografati perchè interni a fondo chiuso

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11409 (scheda 391)



FOTO n° 11410 (scheda 391)



FOTO n° 11411 (edificio 1380)



FOTO n° 11412 (edificio 1380)



FOTO n° 11413 (edificio 1380)



FOTO n° 11414 (edificio 1380)



FOTO n° 11415 (edificio 1380)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°392

Edifici associati alla Scheda:

ID **636** | ID **637** |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1849** |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **area pavimentata**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **636**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7812	80	26	25.31	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

antica

- Usi presenti: **residenziale permanente**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
 - Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
 - Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
 - Infissi (in prevalenza): **legno**
 - Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
 - Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
 - Elementi architettonici decorativi: **assenti**
 - Accessi ai piani superiori: **esterni**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **portico compreso nel volume**
 - Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in adiacenza**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **scale metalliche giustapposte**

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 637

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2123	80	26	9.41	1
2124	80	26	144.22	2
7813	80	26	18.17	1 (a monte) (a valle)
9958			11.41	1

Funzioni d'uso

- Usi prevalenti: **residenziale**
- Usi presenti: **direzionale; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti; corpi chiusi in adiacenza**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (antica)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1849

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1849

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2122			9.57	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Usi prevalenti

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici



FOTO n° 11422 (edificio 636)



FOTO n° 11428 (edificio 636)



FOTO n° 11429 (edificio 636)



FOTO n° 11420 (edificio 637)



FOTO n° 11424 (edificio 637)



FOTO n° 11426 (edificio 637)



FOTO n° 11427 (edificio 637)



FOTO n° 11423 (edificio minore 1849)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°393

Edifici associati alla Scheda:

ID **1118**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **1118**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7810	80	25	111.63	3
7811	80	25	29.19	2
9956			8.72	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **artigianale; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: buona parte degli infissi sul retro sono in alluminio anodizzato
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (moderna)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici



FOTO n° 11432 (scheda 393)



FOTO n° 11421 (edificio 1118)



FOTO n° 11425 (edificio 1118)



FOTO n° 11430 (edificio 1118)




FOTO n° 11431 (edificio 1118)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°394

Edifici associati alla Scheda:

ID **3247**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **3247**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
9959	80	22	55.49	3
9960	80	22	7.46	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (antica)

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **abbaino**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in oggetto**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11436 (edificio 3247)



FOTO n° 11437 (edificio 3247)



FOTO n° 11438 (edificio 3247)



FOTO n° 11439 (edificio 3247)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°395

Edifici associati alla Scheda:

ID **334**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **334**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7809	80	23	161.91	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **esercizi di vicinato; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Alterazioni/elementi da segnalare: presente qualche architrave in cemento

- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11440 (edificio 334)



FOTO n° 11441 (edificio 334)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°396

Edifici associati alla Scheda:

ID **1672**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1850**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **san rocco**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con asfalto**
- Recinzioni **assenti**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **1672**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2126	80	24	117.06	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

antica

- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi e tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti

Tipologia edilizia

schiera (antica)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1850

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1850

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2125	80	24	56.25	1

Tipo

autorimessa

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Rilievi fotografici



FOTO n° 11442 (edificio 1672)

FOTO n° 11443 (edificio 1672)


FOTO n° 11444 (edificato minore 1850)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°397

Edifici associati alla Scheda:

ID 167 | ID 1242



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 03/01/2014
- Ambito urbano
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 167

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
852	141	81	80.87	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all'edificio

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1242

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
844			11.82	
847	141	83	26.34	1
8080	141	83	71.94	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici




FOTO n° 11446 (edificio 167)



FOTO n° 11445 (edificio 1242)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°398

Edifici associati alla Scheda:

ID **3886**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1852**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **3886**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1054	80	31	173.48	2
3982	80	31	123.93	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **direzionale**; **esercizi di vicinato**; **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **balconi**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (antica)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore **1852**

Unità volumetriche dell'Edificato Minore **1852**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3981	80	31	18.29	2

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 11450 (edificio 3886)



FOTO n° 11451 (edificio 3886)



FOTO n° 11452 (edificio 3886)



FOTO n° 11454 (edificio 3886)




FOTO n° 11453 (edificato minore 1852)



Edifici associati alla Scheda:

ID **168**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **brenna**
- Tipologia insediativa **non classificabile**

Informazioni sull'Edificio **168**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
851	141	81	31.8	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
 - Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
 - Elementi architettonici decorativi: **assenti**
 - Accessi ai piani superiori: **assenti**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
 - Superfettazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**
- Alterazioni/elementi da segnalare: tamponamento con blocchi in laterizio

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici





FOTO n° 11455 (edificio 168)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°400

Edifici associati alla Scheda:

ID 2420



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 03/01/2014
- Ambito urbano
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Note
pertinenza non definibile
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 2420

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
855	141	80	4.04	1
858	141	80	50.87	1
863	141	80	100.94	2
865	141	80	10.31	2

Funzioni d'uso

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

antica

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11465 (edificio 2420)



FOTO n° 11466 (edificio 2420)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°401

Edifici associati alla Scheda:

ID 533 ID 1322 ID 3501

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1862



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 03/01/2014
- Ambito urbano
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Note
pertinenza non definibile
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 533

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
835	141	88	70.48	2
843	141	88	79.08	2
8088	141	88	72.42	2
8090	141	88	16.7	1

Funzioni d'uso

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: anche veneziane
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

antica

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1322

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
842	141	85	17.48	1
845	141	85	15.13	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **ferro acciaio**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **soletta in calcestruzzo**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3501

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
8085	141	188	21.02	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

- Materiali gronda (in prevalenza): **elementi del manto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificato Minore 1862

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1862

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9966			7.01	1
9967			5.72	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Rilievi fotografici




FOTO n° 11508 (scheda 401)



FOTO n° 11511 (scheda 401)



FOTO n° 11485 (edificio 533)



FOTO n° 11488 (edificio 533)



FOTO n° 11489 (edificio 533)



FOTO n° 11490 (edificio 533)



FOTO n° 11492 (edificio 1322)



FOTO n° 11493 (edificio 3501)




FOTO n° 11491 (edificato minore 1862)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°402

Edifici associati alla Scheda:

ID **388**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **388**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
839	141	103	43.35	1
846	141	103	56.33	2
849	141	103	30.63	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Rilievi fotografici




FOTO n° 11513 (edificio 388)



FOTO n° 11514 (edificio 388)



FOTO n° 11515 (edificio 388)



FOTO n° 11516 (edificio 388)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°403

Edifici associati alla Scheda:

ID **3314**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**

Informazioni sull'Edificio **3314**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3608	79	35	200.47	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **commerciale**
- Usi presenti: **esercizi di vicinato;**
residenziale permanente
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in alluminio**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **corpi aperti in aggetto**

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11518 (edificio 3314)



FOTO n° 11519 (edificio 3314)



FOTO n° 11521 (edificio 3314)




FOTO n° 11522 (edificio 3314)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°404

Edifici associati alla Scheda:

ID 40



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 03/01/2014
- Ambito urbano
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 40

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
854	141	106	64.41	2
859	141	106	17.92	1
860	141	106	56.71	2
932	141	106	112.18	2
947	141	106	22.89	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

Periodo costruzione

recente

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Tipologia edilizia
palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Rilievi fotografici



FOTO n° 11523 (edificio 40)



FOTO n° 11524 (edificio 40)



FOTO n° 11525 (edificio 40)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°405

Edifici associati alla Scheda:

ID **702**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **702**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
867	141	105	66.33	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici



FOTO n° 11529 (scheda 405)



FOTO n° 11530 (edificio 702)



FOTO n° 11531 (edificio 702)



FOTO n° 11532 (edificio 702)



FOTO n° 11533 (edificio 702)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°406

Edifici associati alla Scheda:

ID **534**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **non classificabile**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **534**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
862	141	104	45.4	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici



FOTO n° 11534 (scheda 406)




FOTO n° 11535 (edificio 534)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°407

Edifici associati alla Scheda:

ID **1623**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **03/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BRENNA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **non classificabile**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **1623**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
856	141	90	160.71	3
861	141	90	48.24	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

palazzina villa plurifamiliare

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
 - Infissi (in prevalenza): **legno**
 - Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
 - Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **soletta in calcestruzzo**
 - Elementi architettonici decorativi: **assenti**
 - Accessi ai piani superiori: **interni**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
 - Superfetazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**
- Alterazioni/elementi da segnalare: tamponamento con laterizio su facciata in pietra lungo la calata della canna fumaria

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici



FOTO n° 11536 (scheda 407)



FOTO n° 11537 (scheda 407)



FOTO n° 11538 (edificio 1623)



FOTO n° 11539 (edificio 1623)



FOTO n° 11540 (edificio 1623)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°410

Edifici associati alla Scheda:

ID **1417**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **04/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **edificio isolato su lotto**
- Caratteristiche pertinenza **pozzo; incolto; area pavimentata**
- Recinzioni **assenti**
- Condizioni generali **pessime**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **1417**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3806	79	A	1.71	1
3807	79	A	6.31	1
3811	79	A	126.75	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **di servizio**
- Usi presenti: **disMESSo**; **culto pubblico**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **campanile**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11662 (scheda 410)



FOTO n° 11663 (scheda 410)



FOTO n° 11664 (edificio 1417)



FOTO n° 11665 (edificio 1417)



FOTO n° 11666 (edificio 1417)



FOTO n° 11667 (edificio 1417)



FOTO n° 11668 (edificio 1417)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°411

Edifici associati alla Scheda:

ID 1038 | ID 1461 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1921 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 04/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa insediamento specialistico
- Caratteristiche pertinenza gruppi di alberature; filari; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 1038

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3771	79	B	18.69	1
3778	79	B	10.22	2
3781	79	B	239.55	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **di servizio**
- Usi presenti: **culto pubblico**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
Alterazioni/elementi da segnalare: la facciata è completamente intonacata
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **campanile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1461

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3767	79	73	241.58	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **ricreativo privato; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1921

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1921

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1249	79	73	22.74	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

di servizio

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 11669 (scheda 411)



FOTO n° 11670 (scheda 411)



FOTO n° 11671 (scheda 411)



FOTO n° 11672 (scheda 411)



FOTO n° 11673 (scheda 411)



FOTO n° 11674 (scheda 411)



FOTO n° 11677 (edificio 1038)



FOTO n° 11678 (edificio 1038)



FOTO n° 11679 (edificio 1038)



FOTO n° 11680 (edificio 1038)



FOTO n° 11681 (edificio 1038)



FOTO n° 11682 (edificio 1038)



FOTO n° 11684 (edificio 1461)



FOTO n° 11685 (edificio 1461)



FOTO n° 11686 (edificio 1461)



FOTO n° 11687 (edificio 1461)



FOTO n° 11688 (edificio 1461)



FOTO n° 11689 (edificio minore 1921)



FOTO n° 11690 (edificio minore 1921)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°412

Edifici associati alla Scheda:

ID **2145** |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1937** | ID **2448** | ID **2449** |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **06/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **pozzo; filari; area trattata con ghiaia; orto; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **2145**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2116	79	67	169.28	2 (a monte) 3 (a valle)
2117	79	67	70.14	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile; loggia**
Alterazioni/elementi da segnalare: **presente al piano terra è stata tamponata**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa villino (moderni)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1937

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1937

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2112			37.24	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2448

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2448

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2114			20.04	1

Tipo

ricovero animali da cortile

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2449

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2449

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2111			15.51	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 11726 (scheda 412)



FOTO n° 11727 (scheda 412)



FOTO n° 13739 (scheda 412)



FOTO n° 13745 (scheda 412)



FOTO n° 13748 (scheda 412)



FOTO n° 11730 (edificio 2145)



FOTO n° 11731 (edificio 2145)



FOTO n° 11732 (edificio 2145)



FOTO n° 11733 (edificio 2145)



FOTO n° 13735 (edificio 2145)



FOTO n° 13736 (edificio 2145)



FOTO n° 13737 (edificio 2145)



FOTO n° 13738 (edificio 2145)



FOTO n° 13741 (edificio 2145)



FOTO n° 13742 (edificio 2145)



FOTO n° 13747 (edificio 2145)



FOTO n° 11734 (edificio minore 1937)



FOTO n° 11728 (edificio minore 2448)



FOTO n° 11729 (edificio minore 2448)




FOTO n° 13740 (edificio minore 2448)



FOTO n° 13744 (edificio minore 2448)



FOTO n° 13746 (edificato minore 2449)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°414

Edifici associati alla Scheda:

ID 344 | ID 349 | ID 1211 | ID 1476 | ID 1679 | ID 2301 | ID 3078 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1941 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 06/01/2014
- Ambito rurale
- Località BRENNNA (Sovicille)
- Denominazione molino serravalle
- Tipologia insediativa nucleo
- Caratteristiche pertinenza incolto
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 344

Non rilevabile

recintato inaccessibile

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
----	--------	------------	-----------------------------	----------

Funzioni d'uso

Informazioni sull'Edificio 349

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7065	135	36	263.8	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1211

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
11121	135	39	29.75	1
11122	135	39	399.81	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **blocchi a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

pesime

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1476

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
11119	135	60	285.41	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSo**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **assente**
Alterazioni/elementi da segnalare: **crollata completamente**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **assente**
- Materiali gronda (in prevalenza): **non rilevabile**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1679

Non rilevabile

recintato inaccessibile

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1469	135	44	569.18	

Funzioni d'uso

Informazioni sull'Edificio 2301

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
11116	135	38	99.98	3
11117	135	38	132.97	3
11118	135	38	86.02	4

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSo**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni generali e note

fondo recintato (in parte non rilevabile)

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3078

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6248	135	37	276.44	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: alcune tamponature
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1941

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1941

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7066	135	63	83.98	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non in uso

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici



FOTO n° 11739 (scheda 414)



FOTO n° 11740 (scheda 414)



FOTO n° 11758 (edificio 349)



FOTO n° 11759 (edificio 349)



FOTO n° 11760 (edificio 349)



FOTO n° 11761 (edificio 349)



FOTO n° 11746 (edificio 1211)



FOTO n° 11744 (edificio 1476)



FOTO n° 11745 (edificio 1476)



FOTO n° 11748 (edificio 2301)



FOTO n° 11749 (edificio 2301)



FOTO n° 11756 (edificio 3078)



FOTO n° 11757 (edificio 3078)



FOTO n° 11747 (edificato minore 1941)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°417

Edifici associati alla Scheda:

ID 4211

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1966 | ID 1967 | ID 1968 | ID 1969



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 07/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza incolto; colture agricole; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 4211

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
2113			224.84	1 (a monte) 2 (a valle)
3483			25.34	1
3487			15.93	1
3489			82.19	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti; corpi aperti in aggetto; sopraelevazioni**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1966

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1966

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3485			56.95	1

Tipo

tettoia di dimensioni consistenti (attività produttive o agricole)

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 1967

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1967

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3480			174.66	1

Tipo

tettoia di dimensioni consistenti (attività produttive o agricole)

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 1968

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1968

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3479			99.69	1 (a monte) 2 (a valle)

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 1969

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1969

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
3472			55.09	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici



FOTO n° 11787 (scheda 417)



FOTO n° 11788 (scheda 417)



FOTO n° 11789 (scheda 417)



FOTO n° 11790 (scheda 417)



FOTO n° 11791 (edificio 4211)



FOTO n° 11792 (edificio 4211)



FOTO n° 11793 (edificio 4211)



FOTO n° 11794 (edificio 4211)



FOTO n° 11795 (edificio 4211)



FOTO n° 11796 (edificio 4211)



FOTO n° 11797 (edificio 4211)



FOTO n° 11798 (edificio 4211)



FOTO n° 11799 (edificio 4211)



FOTO n° 11800 (edificio 4211)



FOTO n° 11801 (edificio 4211)



FOTO n° 11802 (edificio 4211)



FOTO n° 11803 (edificato minore 1966)



FOTO n° 11804 (edificato minore 1967)



FOTO n° 11805 (edificato minore 1968)



FOTO n° 11806 (edificato minore 1969)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°419

Edifici associati alla Scheda:

ID **1419**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **1988**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **07/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **SAN ROCCO A PILLI (Siena)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **pozzo; incolto; area trattata con ghiaia**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **pessime**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **1419**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1240	79	480	244.42	2
1241	79	480	65.42	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**; **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore **1988**

Unità volumetriche dell'Edificato Minore **1988**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10029			19.99	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici



FOTO n° 11853 (scheda 419)



FOTO n° 11854 (scheda 419)



FOTO n° 11855 (scheda 419)



FOTO n° 11856 (scheda 419)



FOTO n° 11857 (scheda 419)



FOTO n° 11858 (scheda 419)



FOTO n° 11859 (scheda 419)



FOTO n° 11860 (edificio 1419)



FOTO n° 11861 (edificio 1419)



FOTO n° 11862 (edificio 1419)



FOTO n° 11863 (edificio 1419)



FOTO n° 11864 (edificio 1419)



FOTO n° 11865 (edificio 1419)



FOTO n° 11866 (edificio 1419)



FOTO n° 11867 (edificio 1419)



FOTO n° 11868 (edificio 1419)



FOTO n° 11869 (edificio 1419)



FOTO n° 11870 (edificio 1419)



FOTO n° 11871 (edificato minore 1988)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°420

Edifici associati alla Scheda:

ID 1005 | ID 1006 | ID 1007 | ID 1008 | ID 1009 | ID 4213 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2111 | ID 2112 | ID 2113 | ID 2114 |



Scala: 1:2000

Informazioni generali

- Data rilevazione 07/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Note
La villa fattoria è divisa dal "mondo esterno" da mura di cinta e cancelli in ferro battuto, assolutamente coerenti. Un pò meno coerente è la rete a maglia sciolta che è stata messa all'interno del giardino per suddividere le due proprietà...
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto; filari; terrazzamenti / ciglionamenti; area trattata con ghiaia; area pavimentata; corte; orto; giardino disegnato / parco; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 1005

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1238	100	1	108.87	2

1239	100	1	193.97	1
5069	100	1	405.01	1
5076	100	1	1085.18	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
Alterazioni/elementi da segnalare: **tutta la facciata era decorata con un motivo che richiamava i fabbricati a traliccio del nord Europa**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in adiacenza**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1006

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5075	100	1	111.11	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **non rilevabile**
- Uso originario: **limonaia**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici alle finestre**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
Alterazioni/elementi da segnalare: **scala in ferro non coerente**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1007

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5071	100	1	36.83	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

Informazioni generali e note

il fabbricato più che antico potremmo

- Usi presenti: **non rilevabile**

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

definirlo "datato"

Periodo costruzione
recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1008

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5070	100	1	45.18	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

il fabbricato più che antico potremmo definirlo "datato"

Periodo costruzione
antica

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1009

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1235	100	1	568.54	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato simmetrico**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **finitura ad intonaco**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari**

Periodo costruzione
antica

Tipologia edilizia
palazzo signorile

Condizioni generali
buone

Valutazioni
particolare pregio

Alterazioni/elementi da segnalare: orologio in facciata

- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificio 4213

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1237	100	1	353.71	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato simmetrico**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti; cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2111

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2111

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5072			54.82	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2112

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2112

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5068			18.12	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2113

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2113

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7852	100	201	16.41	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2114

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2114

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5066			9.65	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 11872 (scheda 420)



FOTO n° 11873 (scheda 420)



FOTO n° 11874 (scheda 420)



FOTO n° 11875 (scheda 420)



FOTO n° 11876 (scheda 420)



FOTO n° 11877 (scheda 420)



FOTO n° 11878 (scheda 420)



FOTO n° 11879 (scheda 420)



FOTO n° 11880 (scheda 420)



FOTO n° 12388 (scheda 420)



FOTO n° 12389 (scheda 420)



FOTO n° 12390 (scheda 420)



FOTO n° 12391 (scheda 420)



FOTO n° 12392 (scheda 420)



FOTO n° 12393 (scheda 420)



FOTO n° 12394 (scheda 420)



FOTO n° 12395 (scheda 420)



FOTO n° 12396 (scheda 420)



FOTO n° 12397 (scheda 420)



FOTO n° 12398 (scheda 420)



FOTO n° 12399 (scheda 420)



FOTO n° 12400 (scheda 420)



FOTO n° 12401 (scheda 420)



FOTO n° 12402 (scheda 420)



FOTO n° 12403 (scheda 420)



FOTO n° 12404 (scheda 420)



FOTO n° 12405 (scheda 420)



FOTO n° 12406 (scheda 420)



FOTO n° 12407 (scheda 420)



FOTO n° 12408 (scheda 420)



FOTO n° 12409 (scheda 420)



FOTO n° 12410 (scheda 420)



FOTO n° 12411 (scheda 420)



FOTO n° 12412 (scheda 420)



FOTO n° 12413 (scheda 420)



FOTO n° 12414 (scheda 420)



FOTO n° 12415 (scheda 420)



FOTO n° 12416 (scheda 420)



FOTO n° 12417 (scheda 420)



FOTO n° 12418 (scheda 420)



FOTO n° 12426 (edificio 1005)



FOTO n° 12427 (edificio 1005)



FOTO n° 12428 (edificio 1005)



FOTO n° 12430 (edificio 1005)



FOTO n° 12431 (edificio 1005)



FOTO n° 12432 (edificio 1005)



FOTO n° 12434 (edificio 1005)



FOTO n° 12435 (edificio 1005)



FOTO n° 12436 (edificio 1005)



FOTO n° 12439 (edificio 1005)



FOTO n° 12440 (edificio 1005)



FOTO n° 12441 (edificio 1005)



FOTO n° 12443 (edificio 1005)



FOTO n° 12444 (edificio 1005)



FOTO n° 12445 (edificio 1005)



FOTO n° 12446 (edificio 1005)



FOTO n° 12447 (edificio 1005)



FOTO n° 12448 (edificio 1005)



FOTO n° 12449 (edificio 1005)



FOTO n° 11887 (edificio 1006)



FOTO n° 11889 (edificio 1006)



FOTO n° 12422 (edificio 1006)



FOTO n° 12423 (edificio 1006)



FOTO n° 12454 (edificio 1006)



FOTO n° 12455 (edificio 1007)



FOTO n° 12456 (edificio 1007)



FOTO n° 12457 (edificio 1007)



FOTO n° 12458 (edificio 1007)



FOTO n° 12451 (edificio 1008)



FOTO n° 12452 (edificio 1008)



FOTO n° 12453 (edificio 1008)



FOTO n° 11881 (edificio 1009)



FOTO n° 11882 (edificio 1009)



FOTO n° 11883 (edificio 1009)



FOTO n° 11884 (edificio 1009)



FOTO n° 11885 (edificio 1009)



FOTO n° 11886 (edificio 1009)



FOTO n° 12421 (edificio 1009)



FOTO n° 12419 (edificio 4213)



FOTO n° 12420 (edificio 4213)



FOTO n° 12424 (edificio 4213)



FOTO n° 12425 (edificio 4213)



FOTO n° 12429 (edificio 4213)



FOTO n° 12433 (edificio 4213)



FOTO n° 12437 (edificio 4213)



FOTO n° 12438 (edificio 4213)



FOTO n° 12442 (edificio 4213)



FOTO n° 12465 (edificio minore 2111)



FOTO n° 12459 (edificio minore 2112)



FOTO n° 12460 (edificio minore 2113)



FOTO n° 12461 (edificato minore 2113)



FOTO n° 12462 (edificato minore 2113)



FOTO n° 12463 (edificato minore 2113)



FOTO n° 12464 (edificato minore 2113)




FOTO n° 12486 (edificato minore 2114)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°421

Edifici associati alla Scheda:

ID 3508 | ID 3509 | ID 3510



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 07/01/2014
- Ambito urbano
- Località MOLINO SERRAVALLE (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Note
la pertinenza non è rilevabile. la proprietà è chiusa. visibile solo un edificio
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 3508

Non rilevabile

non si vede dall'esterno della proprietà

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6247	133	43	29.48	
7067	133	43	24.06	

Funzioni d'uso

Informazioni sull'Edificio 3509

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10034	133	43	140.76	2
10035	133	43	35.77	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **5**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni generali e note

la proprietà è chiusa; non è stato possibile entrare per verificare il retro dell'edificio

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3510

Non rilevabile

proprietà chiusa. non visibile dalla strada...se non la copertura

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6028	133	43	79.23	

Funzioni d'uso

Rilievi fotografici




FOTO n° 11912 (scheda 421)



FOTO n° 11913 (scheda 421)



FOTO n° 11914 (scheda 421)



FOTO n° 11916 (edificio 3509)



FOTO n° 11917 (edificio 3509)



FOTO n° 11918 (edificio 3509)



FOTO n° 11915 (edificio 3510)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°422

Edifici associati alla Scheda:

ID 469 | ID 478 | ID 479 | ID 480 | ID 3206 | ID 4215

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 1999 | ID 2000 | ID 2001 | ID 2006 | ID 2008



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 07/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Caratteristiche pertinenza area trattata con ghiaia; area pavimentata; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 469

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7785	78	A	28.39	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale

Caratteristiche edilizie ed

Informazioni generali e note

adesso è compreso nell'abitazione

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Uso originario: **cappella familiare**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

accanto

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 478

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4022	78	56	284.91	2 (a monte) 3 (a valle)
4310	78	56	170.12	2
10041			14.93	1
10042			35.97	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **10**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **balconi**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 479

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
2145	78	56	17.33	2
4023	78	56	52.4	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **ferro acciaio**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **saracinesche**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

alle aperture ad arco al piano terra

- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 480

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10039	78	56	47.1	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3206

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
2138	78	57	35.59	2
2139	78	57	101.25	2
2140	78	57	147.23	2
7784	78	57	19.5	1
10037	78	57	108.48	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **10**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti; gronda decorata, con modanature, a gola**
Alterazioni/elementi da segnalare: alcune aperture decorate con salto di gatto
- Accessi ai piani superiori: **interni**

Informazioni generali e note

la parte più vicina alla strada è di recentissima costruzione

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificio 4215

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10036	78	57	73.17	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Usò prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**
- Usò originario: **capella familiare**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici alle finestre**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 1999

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1999

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4024			17.3	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Usò prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2000

Non rilevabile

fondo chiuso

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2000

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
2141			7.11	1

Informazioni sull'Edificato Minore 2001

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2001

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4309			7.97	1

Tipo
ingresso portineria

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2006

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2006

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2144	78	319	18.63	1

Tipo
deposito attrezzi

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2008

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2008

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10043			22.96	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici




FOTO n° 11925 (scheda 422)



FOTO n° 11926 (scheda 422)



FOTO n° 11927 (scheda 422)



FOTO n° 11954 (edificio 469)



FOTO n° 11932 (edificio 478)



FOTO n° 11933 (edificio 478)



FOTO n° 11934 (edificio 478)



FOTO n° 11935 (edificio 478)



FOTO n° 11936 (edificio 478)



FOTO n° 11938 (edificio 478)



FOTO n° 11939 (edificio 478)



FOTO n° 11940 (edificio 478)



FOTO n° 11941 (edificio 478)



FOTO n° 11942 (edificio 478)



FOTO n° 11947 (edificio 479)



FOTO n° 11948 (edificio 479)



FOTO n° 11949 (edificio 479)



FOTO n° 11950 (edificio 479)



FOTO n° 11951 (edificio 479)



FOTO n° 11937 (edificio 480)



FOTO n° 11953 (edificio 480)



FOTO n° 11928 (edificio 3206)



FOTO n° 11929 (edificio 3206)



FOTO n° 11930 (edificio 3206)



FOTO n° 11931 (edificio 3206)



FOTO n° 11943 (edificio 3206)



FOTO n° 11944 (edificio 4215)



FOTO n° 11946 (edificio minore 1999)



FOTO n° 11945 (edificio minore 2001)



FOTO n° 11952 (edificio minore 2006)



FOTO n° 11955 (edificio minore 2008)



Edifici associati alla Scheda:

ID **1554**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **07/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **UCCIANO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **pessime**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **1554**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3916	78	324	125.47	2 (a monte) 3 (a valle)
3917	78	324	255.17	2
7795	78	324	25.55	1
7796	78	324	6.28	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **lavori in corso**; **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 11973 (scheda 425)



FOTO n° 11974 (scheda 425)



FOTO n° 11975 (scheda 425)



FOTO n° 11976 (scheda 425)



FOTO n° 11977 (scheda 425)



FOTO n° 11978 (scheda 425)



FOTO n° 11979 (scheda 425)



FOTO n° 11980 (edificio 1554)



FOTO n° 11981 (edificio 1554)



FOTO n° 11982 (edificio 1554)



FOTO n° 11983 (edificio 1554)



FOTO n° 11984 (edificio 1554)



FOTO n° 11985 (edificio 1554)



FOTO n° 11986 (edificio 1554)



FOTO n° 11987 (edificio 1554)



FOTO n° 11988 (edificio 1554)



FOTO n° 11989 (edificio 1554)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°426

Edifici associati alla Scheda:

ID 655 | ID 1888 | ID 2858 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2016 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 07/01/2014
- Ambito urbano
- Località UCCIANO (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Caratteristiche pertinenza incolto; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 655

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
3921	78	63	518.88	1 (a monte) 2 (a valle)
10052			5.88	0 (a monte) 1 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**
- Numero alloggi: **4**
- Uso originario: **cantina della fattoria granaio magazzini**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1888

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
3923	78	561	48.49	1 (a monte) 2 (a valle)
10053			7.73	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pesime

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2858

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
3918	78	560	32.35	1
3919	78	560	47.83	2
10051			6.03	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

buone

- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
Alterazioni/elementi da segnalare: salti di gatto
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2016

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2016

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10050			20.22	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Rilievi fotografici



FOTO n° 11991 (scheda 426)



FOTO n° 11992 (scheda 426)



FOTO n° 11993 (scheda 426)



FOTO n° 11994 (scheda 426)



FOTO n° 11995 (scheda 426)



FOTO n° 11996 (scheda 426)



FOTO n° 11997 (scheda 426)



FOTO n° 11998 (edificio 655)



FOTO n° 11999 (edificio 655)



FOTO n° 12000 (edificio 655)



FOTO n° 12001 (edificio 655)



FOTO n° 12002 (edificio 655)



FOTO n° 12003 (edificio 655)



FOTO n° 12004 (edificio 655)



FOTO n° 12005 (edificio 655)



FOTO n° 12006 (edificio 655)



FOTO n° 12007 (edificio 655)



FOTO n° 12008 (edificio 655)



FOTO n° 12009 (edificio 655)



FOTO n° 12010 (edificio 655)



FOTO n° 12011 (edificio 655)



FOTO n° 12012 (edificio 655)



FOTO n° 12013 (edificio 655)



FOTO n° 12014 (edificio 1888)



FOTO n° 12015 (edificio 1888)



FOTO n° 12016 (edificio 1888)



FOTO n° 12017 (edificio 1888)



FOTO n° 12018 (edificio 2858)



FOTO n° 12019 (edificio 2858)



FOTO n° 12020 (edificio 2858)



FOTO n° 12021 (edificio 2858)



FOTO n° 12022 (edificio 2858)



FOTO n° 12023 (edificio minore 2016)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°433

Edifici associati alla Scheda:

ID 427 | ID 2916 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2026 | ID 2027 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 08/01/2014
- Ambito urbano
- Località BORGHETTO (Siena)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 427

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4311	78	289	46.71	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

antica

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
 - Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
 - Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
 - Infissi (in prevalenza): **legno**
 - Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
 - Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
 - Elementi architettonici decorativi: **assenti**
 - Accessi ai piani superiori: **interni**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
 - Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in aggetto**
- Alterazioni/elementi da segnalare: pensilina sul fronte

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2916

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4313	78	48	146.66	2
4314	78	48	49.52	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
 - Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
 - Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
 - Infissi (in prevalenza): **legno**
 - Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
 - Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
 - Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
 - Accessi ai piani superiori: **interni**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
- Alterazioni/elementi da segnalare: loggia tamponata al piano primo
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2026

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2026

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4312			14.82	1

Tipo

box lamiera

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2027

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2027

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4315			25.58	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
non classificato

Rilievi fotografici



FOTO n° 12059 (scheda 433)



FOTO n° 12065 (edificio 427)



FOTO n° 12066 (edificio 427)



FOTO n° 12060 (edificio 2916)



FOTO n° 12061 (edificio 2916)



FOTO n° 12062 (edificio 2916)



FOTO n° 12063 (edificio 2916)



FOTO n° 12064 (edificio 2916)



FOTO n° 12067 (edificio minore 2026)



FOTO n° 12068 (edificio minore 2027)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°434

Edifici associati alla Scheda:

ID 289 | ID 869 | ID 2096 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2028 | ID 2029 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 08/01/2014
- Ambito urbano
- Località BORGHETTO (Siena)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 289

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4320	78	42	36	2
4322	78	42	9.21	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **sopraelevazioni**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (antica)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 869

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4316	78	377	61.35	1
4317	78	377	31.35	1
4318	78	377	177.87	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **portico compreso nel volume**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in aggetto**
Alterazioni/elementi da segnalare: **pensilina sul portone di accesso**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (antica)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2096

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4319	78	42	77.11	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (antica)

- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti; gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2028

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2028

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10059			8.5	1

Tipo

box lamiera

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2029

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2029

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4321			11.57	1

Tipo

box lamiera

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 12069 (scheda 434)



FOTO n° 12070 (scheda 434)



FOTO n° 12071 (scheda 434)



FOTO n° 12080 (edificio 289)



FOTO n° 12081 (edificio 289)



FOTO n° 12082 (edificio 289)



FOTO n° 12072 (edificio 869)



FOTO n° 12073 (edificio 869)



FOTO n° 12074 (edificio 869)



FOTO n° 12075 (edificio 869)



FOTO n° 12076 (edificio 869)



FOTO n° 12077 (edificio 869)



FOTO n° 12078 (edificio 2096)



FOTO n° 12079 (edificio 2096)



FOTO n° 12084 (edificio minore 2028)



FOTO n° 12083 (edificio minore 2029)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°435

Edifici associati alla Scheda:

ID 3737 | ID 3738 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2030 | ID 2031 | ID 2032 | ID 2033 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 08/01/2014
- Ambito urbano
- Località LISCHETO (Sovicille)
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Note
Villa Maddalena con giardino, bene soggetto a vincolo paesaggistico
- Caratteristiche pertinenza incolto; filari; parcheggio (a raso); area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 3737

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6130	78	36	36.61	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **lavori in corso**
- Uso originario: **limonaia**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

lavori da completare, le sistemazioni esterne devono essere completate

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

lavori in corso

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3738

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10063	78	36	236.45	3
10064	78	36	368.93	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **14**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **portico compreso nel volume**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in oggetto**
Alterazioni/elementi da segnalare: **pensilina su accesso principale sul retro**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2030

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2030

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7359	78	36	13.81	1

Tipo

deposito attrezzi

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

buone

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2031

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2031

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10060			17.5	1

Tipo
prefabbricato in legno

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2032

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2032

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10061			30.51	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2033

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2033

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10062			21.69	1

Tipo
prefabbricato in legno

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
non classificato

Rilievi fotografici



FOTO n° 12085 (scheda 435)



FOTO n° 12086 (scheda 435)



FOTO n° 12087 (scheda 435)



FOTO n° 12088 (scheda 435)



FOTO n° 12089 (scheda 435)



FOTO n° 12090 (scheda 435)



FOTO n° 12091 (scheda 435)



FOTO n° 12092 (scheda 435)



FOTO n° 12093 (edificio 3737)



FOTO n° 12094 (edificio 3737)



FOTO n° 12095 (edificio 3737)



FOTO n° 12096 (edificio 3737)



FOTO n° 12097 (edificio 3738)



FOTO n° 12098 (edificio 3738)



FOTO n° 12099 (edificio 3738)



FOTO n° 12100 (edificio 3738)



FOTO n° 12101 (edificio 3738)



FOTO n° 12102 (edificio 3738)



FOTO n° 12103 (edificio 3738)



FOTO n° 12104 (edificio 3738)



FOTO n° 12105 (edificio 3738)



FOTO n° 12107 (edificio 3738)



FOTO n° 12108 (edificio 3738)



FOTO n° 12109 (edificio 3738)



FOTO n° 12110 (edificio 3738)



FOTO n° 12111 (edificio 3738)



FOTO n° 12112 (edificio 3738)



FOTO n° 12117 (edificio minore 2030)



FOTO n° 12114 (edificio minore 2031)



FOTO n° 12116 (edificio minore 2032)



FOTO n° 12115 (edificio minore 2033)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°436

Edifici associati alla Scheda:

ID 2538 | ID 3300 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2048 | ID 2049 | ID 2055 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 08/01/2014
- Ambito rurale
- Località LISCHETO (Sovicille)
- Tipologia insediativa aggregato di case coloniche
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto; gruppi di alberature; area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 2538

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10092	78	367	247.98	2
10093	78	367	48.43	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia; tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **camini in cemento**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3300

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6118	78	30	99.77	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **ferro acciaio**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2048

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2048

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10082			37.38	1

Tipo

ricovero animali da cortile

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2049

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2049

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10083			24.79	1

Tipo

prefabbricato in legno

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2055

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2055

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10091			49	1

Tipo

autorimessa

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici



FOTO n° 12128 (scheda 436)



FOTO n° 12129 (scheda 436)



FOTO n° 12130 (scheda 436)



FOTO n° 12131 (scheda 436)



FOTO n° 12132 (scheda 436)



FOTO n° 12149 (edificio 2538)



FOTO n° 12150 (edificio 2538)



FOTO n° 12151 (edificio 2538)



FOTO n° 12152 (edificio 2538)



FOTO n° 12153 (edificio 2538)



FOTO n° 12154 (edificio 2538)



FOTO n° 12156 (edificio 3300)



FOTO n° 12157 (edificio 3300)



FOTO n° 12158 (edificio 3300)



FOTO n° 12160 (edificato minore 2048)



FOTO n° 12161 (edificato minore 2048)



FOTO n° 12159 (edificato minore 2049)




FOTO n° 12155 (edificato minore 2055)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°437

Edifici associati alla Scheda:

ID 1589 | ID 2127



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 08/01/2014
- Ambito rurale
- Località CAGGIO DI MEZZO (Sovicille)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificio 1589

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10099	63	160	19.61	2
10100	63	160	112.96	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa villino (moderni)

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **balconi**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2127

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10101	63	87	25.59	1
10102	63	87	341.93	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **6**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone; assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **balconi**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici



FOTO n° 12174 (edificio 1589)



FOTO n° 12175 (edificio 1589)



FOTO n° 12176 (edificio 1589)



FOTO n° 12177 (edificio 1589)



FOTO n° 12178 (edificio 2127)



FOTO n° 12179 (edificio 2127)



FOTO n° 12180 (edificio 2127)



FOTO n° 12181 (edificio 2127)



FOTO n° 12182 (edificio 2127)



FOTO n° 12183 (edificio 2127)



FOTO n° 12184 (edificio 2127)



FOTO n° 12185 (edificio 2127)



FOTO n° 12186 (edificio 2127)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°438

Edifici associati alla Scheda:

ID 231 | ID 232 | ID 233 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2067 | ID 2068 | ID 2069 | ID 2070 | ID 2071 | ID 2072 | ID 2073 | ID 2074 | ID 2075 | ID 2076 | ID 2079 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 08/01/2014
- Ambito rurale
- Località **CARPINETO** (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Note
pavimentazioni del tutto incongrue
- Caratteristiche pertinenza piscina; incolto; filari; area trattata con ghiaia; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1202	45	12	202.73	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 232

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1194	45	12	18.49	1
1195	45	12	38.34	1
7283	45	12	67.82	0 (a monte) 1 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi chiusi in adiacenza**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pesseme

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 233

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7282	45	12	90.32	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

villa villino (moderni)

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **veneziane**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **soletta in calcestruzzo**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2067

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2067

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1204			8.27	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2068

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2068

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10107			22.1	1

Tipo

prefabbricato in legno

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2069

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2069

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1205			8.73	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2070

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2070

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7281	45	12	13.18	1

Tipo
deposito attrezzi

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2071

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2071

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1196			18.2	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2072

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2072

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1189			20.26	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2073

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2073

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1197			19.76	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2074

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2074

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10108			36.12	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2075

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2075

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10109			40.04	1

Tipo

autorimessa

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2076

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2076

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10110			11.08	1

Tipo

box lamiera

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2079

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2079

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10111			12.05	1

Tipo

deposito attrezzi

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 12198 (scheda 438)



FOTO n° 12199 (scheda 438)



FOTO n° 12200 (scheda 438)



FOTO n° 12201 (scheda 438)



FOTO n° 12202 (scheda 438)



FOTO n° 12203 (scheda 438)



FOTO n° 12204 (scheda 438)



FOTO n° 12205 (scheda 438)



FOTO n° 12206 (scheda 438)



FOTO n° 12209 (edificio 231)



FOTO n° 12210 (edificio 231)



FOTO n° 12211 (edificio 231)



FOTO n° 12212 (edificio 231)



FOTO n° 12213 (edificio 231)



FOTO n° 12214 (edificio 231)



FOTO n° 12215 (edificio 231)



FOTO n° 12216 (edificio 231)



FOTO n° 12222 (edificio 232)



FOTO n° 12223 (edificio 232)



FOTO n° 12224 (edificio 232)



FOTO n° 12225 (edificio 232)



FOTO n° 12226 (edificio 232)



FOTO n° 12227 (edificio 232)



FOTO n° 12228 (edificio 232)



FOTO n° 12208 (edificio 233)



FOTO n° 12219 (edificato minore 2067)



FOTO n° 12207 (edificato minore 2068)



FOTO n° 12220 (edificato minore 2069)



FOTO n° 12217 (edificato minore 2070)



FOTO n° 12218 (edificato minore 2070)



FOTO n° 12233 (edificato minore 2071)



FOTO n° 12234 (edificato minore 2072)



FOTO n° 12232 (edificato minore 2073)



FOTO n° 12231 (edificato minore 2074)



FOTO n° 12221 (edificato minore 2075)



FOTO n° 12229 (edificato minore 2076)



FOTO n° 12230 (edificato minore 2079)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°439

Edifici associati alla Scheda:

ID 2228

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2086 | ID 2089



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 08/01/2014
- Ambito rurale
- Località MONTESPECCHI (Sovicille)
- Denominazione Montespечchio
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 2228

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10117	63	15	253.29	3
10118	63	15	48.8	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **6**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2086

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2086

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10114			13.72	1

Tipo

box lamiera

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2089

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2089

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7289	63	15	34.53	1

Tipo

deposito attrezzi

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Rilievi fotografici




FOTO n° 12250 (scheda 439)



FOTO n° 12251 (scheda 439)



FOTO n° 12252 (scheda 439)



FOTO n° 12253 (scheda 439)



FOTO n° 12254 (scheda 439)



FOTO n° 12255 (scheda 439)



FOTO n° 12260 (edificio 2228)



FOTO n° 12261 (edificio 2228)



FOTO n° 12262 (edificio 2228)



FOTO n° 12263 (edificio 2228)



FOTO n° 12264 (edificio 2228)



FOTO n° 12265 (edificio 2228)



FOTO n° 12266 (edificio minore 2086)



FOTO n° 12256 (edificio minore 2089)



FOTO n° 12257 (edificio minore 2089)



FOTO n° 12258 (edificio minore 2089)



FOTO n° 12259 (edificio minore 2089)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°440

Edifici associati alla Scheda:

ID 471 | ID 2166 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2090 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 09/01/2014
- Ambito rurale
- Località P. VACCHERECCIA (Sovicille)
- Denominazione podere vacchereccia
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 471

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6253	120	88	135.37	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2166

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6254	120	36	88.1	1
7217	120	36	20.82	1
10120	120	36	626.24	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2090

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2090

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10119	120	36	48.83	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non in uso

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 12274 (scheda 440)



FOTO n° 12275 (scheda 440)



FOTO n° 12276 (scheda 440)



FOTO n° 12277 (scheda 440)



FOTO n° 12278 (scheda 440)



FOTO n° 12279 (scheda 440)



FOTO n° 12280 (scheda 440)



FOTO n° 12281 (scheda 440)



FOTO n° 12294 (edificio 471)



FOTO n° 12282 (edificio 2166)



FOTO n° 12283 (edificio 2166)



FOTO n° 12284 (edificio 2166)



FOTO n° 12285 (edificio 2166)



FOTO n° 12286 (edificio 2166)



FOTO n° 12287 (edificio 2166)



FOTO n° 12288 (edificio 2166)



FOTO n° 12289 (edificio 2166)



FOTO n° 12290 (edificio 2166)



FOTO n° 12291 (edificio 2166)



FOTO n° 12292 (edificio 2166)



FOTO n° 12293 (edificio 2166)



FOTO n° 12295 (edificato minore 2090)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°441

Edifici associati alla Scheda:

ID 876 | ID 877

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2097



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 09/01/2014
- Ambito rurale
- Località MONTESPECCHI (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza gruppi di alberature; filari; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 876

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1463	63	280	68.74	1

Funzioni d'uso

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 877

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1460	63	280	165.53	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2097

Non rilevabile

fondo chiuso

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2097

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10128			102.98	0 (a monte) 1 (a valle)

Rilievi fotografici



FOTO n° 12296 (scheda 441)



FOTO n° 12299 (edificio 876)



FOTO n° 12301 (edificio 876)



FOTO n° 12297 (edificio 877)



FOTO n° 12298 (edificio 877)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°444

Edifici associati alla Scheda:

ID 1810 | ID 1811 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2115 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 09/01/2014
- Ambito urbano
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto; aia
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 1810

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
607	100	202	270.35	2
5062	100	202	19.3	3
5063	100	202	15.07	1
5064	100	202	47.24	2
5065	100	202	18.15	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSo**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **torre colombaia; tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1811

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5060	100	202	105.85	2
5061	100	202	39.88	1
7851	100	202	22.35	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2115

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2115

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5058	100	202	75.24	1

Tipo

ricovero animali da cortile

Periodo costruzione

antica

Informazioni generali

il fabbricato più che antico potremmo definirlo "datato"

Uso prevalente

non in uso

Condizioni generali

pessime

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici



FOTO n° 12470 (scheda 444)



FOTO n° 12471 (scheda 444)



FOTO n° 12472 (scheda 444)



FOTO n° 12473 (scheda 444)



FOTO n° 12474 (scheda 444)



FOTO n° 12475 (scheda 444)



FOTO n° 12476 (scheda 444)



FOTO n° 12477 (scheda 444)



FOTO n° 12478 (scheda 444)



FOTO n° 12479 (scheda 444)



FOTO n° 12480 (scheda 444)



FOTO n° 12481 (scheda 444)



FOTO n° 12482 (scheda 444)



FOTO n° 12483 (scheda 444)



FOTO n° 12484 (scheda 444)



FOTO n° 12485 (scheda 444)



FOTO n° 12487 (edificio 1810)



FOTO n° 12488 (edificio 1810)



FOTO n° 12489 (edificio 1810)



FOTO n° 12490 (edificio 1810)



FOTO n° 12491 (edificio 1810)



FOTO n° 12492 (edificio 1810)



FOTO n° 12493 (edificio 1810)



FOTO n° 12494 (edificio 1810)



FOTO n° 12495 (edificio 1810)



FOTO n° 12496 (edificio 1810)



FOTO n° 12497 (edificio 1810)



FOTO n° 12466 (edificio 1811)



FOTO n° 12467 (edificio 1811)



FOTO n° 12468 (edificio 1811)



FOTO n° 12469 (edificio 1811)



FOTO n° 12498 (edificato minore 2115)



FOTO n° 12499 (edificato minore 2115)



FOTO n° 12500 (edificato minore 2115)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°445

Edifici associati alla Scheda:

ID 1805 | ID 1807 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2119 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 09/01/2014
- Ambito rurale
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 1805

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6011	99	32	57.5	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: non in uso

Caratteristiche edilizie ed

Informazioni generali e note

il fabbricato più che antico potremmo

- Usi presenti: **dismesso**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

definirlo "datato"

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1807

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6009	99	32	172.52	2

Funzioni d'uso

- Usò prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso; residenziale saltuario**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
Alterazioni/elementi da segnalare: la loggia al piano primo è tamponata
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

il fabbricato più che antico potremmo definirlo "datato"

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2119

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2119

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6010	99	32	73.05	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Informazioni generali

il fabbricato più che antico potremmo definirlo "datato"

Usò prevalente

non in uso

Condizioni generali

pessime

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 12503 (scheda 445)



FOTO n° 12504 (scheda 445)



FOTO n° 12505 (scheda 445)



FOTO n° 12506 (scheda 445)



FOTO n° 12507 (scheda 445)



FOTO n° 12508 (scheda 445)



FOTO n° 12509 (scheda 445)



FOTO n° 12510 (scheda 445)



FOTO n° 12511 (scheda 445)



FOTO n° 12512 (edificio 1805)



FOTO n° 12513 (edificio 1805)



FOTO n° 12514 (edificio 1805)



FOTO n° 12515 (edificio 1805)



FOTO n° 12516 (edificio 1807)



FOTO n° 12517 (edificio 1807)



FOTO n° 12518 (edificio 1807)



FOTO n° 12519 (edificio 1807)



FOTO n° 12520 (edificio 1807)



FOTO n° 12521 (edificio 1807)



FOTO n° 12522 (edificio 1807)



FOTO n° 12526 (edificio 1807)



FOTO n° 12523 (edificato minore 2119)



FOTO n° 12524 (edificato minore 2119)



FOTO n° 12525 (edificato minore 2119)



FOTO n° 12527 (edificato minore 2119)



FOTO n° 12528 (edificato minore 2119)




FOTO n° 12529 (edificato minore 2119)



Edifici associati alla Scheda:

ID 1663 | ID 1664



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 09/01/2014
- Ambito rurale
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 1663

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
5049	100	206	62.44	1
5050	100	206	123.07	2
7766	100	206	48.57	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1664

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5051	100	206	197.17	2
5052	100	206	82.42	2
5053	100	206	30.94	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **torre colombaia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici



FOTO n° 12530 (scheda 446)



FOTO n° 12531 (scheda 446)



FOTO n° 12532 (scheda 446)



FOTO n° 12533 (scheda 446)



FOTO n° 12534 (scheda 446)



FOTO n° 12535 (scheda 446)



FOTO n° 12536 (scheda 446)



FOTO n° 12537 (scheda 446)



FOTO n° 12538 (scheda 446)



FOTO n° 12540 (scheda 446)



FOTO n° 12541 (edificio 1663)



FOTO n° 12542 (edificio 1663)



FOTO n° 12543 (edificio 1663)



FOTO n° 12544 (edificio 1663)



FOTO n° 12545 (edificio 1663)



FOTO n° 12546 (edificio 1663)



FOTO n° 12547 (edificio 1663)



FOTO n° 12549 (edificio 1663)



FOTO n° 12550 (edificio 1663)



FOTO n° 12548 (edificio 1664)



FOTO n° 12551 (edificio 1664)



FOTO n° 12552 (edificio 1664)



FOTO n° 12553 (edificio 1664)



FOTO n° 12554 (edificio 1664)



FOTO n° 12555 (edificio 1664)



FOTO n° 12556 (edificio 1664)



FOTO n° 12557 (edificio 1664)




FOTO n° 12558 (edificio 1664)



Edifici associati alla Scheda:

ID **2277**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **10/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **FABBRICACCIA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **villa o villa / fattoria**
- Caratteristiche pertinenza **area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **2277**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5048	101	17	193.4	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**

Caratteristiche edilizie ed

Informazioni generali e note

il fabbricato è stato parzialmente

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti**

fotografato perchè interno a fondo chiuso e circondato da folta vegetazione

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa villino (moderni)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 12566 (scheda 447)



FOTO n° 12567 (scheda 447)



FOTO n° 12568 (scheda 447)



FOTO n° 12569 (scheda 447)



FOTO n° 12576 (edificio 2277)



FOTO n° 12577 (edificio 2277)



Edifici associati alla Scheda:

ID **250**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **10/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **CAGGIO DI MEZZO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **250**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6125	63	67	178.36	2
6127	63	67	38.14	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: **arco a tre centri della carraia giustapposta**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia; tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in adiacenza**
Alterazioni/elementi da segnalare: **corpo scala incongruente**

Informazioni generali e note

il retro non è stato fotografato perchè interno a fondo chiuso; fabbricato pesantemente ristrutturato

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici



FOTO n° 12599 (scheda 448)



FOTO n° 12600 (scheda 448)



FOTO n° 12604 (scheda 448)



FOTO n° 12605 (scheda 448)



FOTO n° 12606 (scheda 448)



FOTO n° 12607 (edificio 250)



FOTO n° 12608 (edificio 250)



FOTO n° 12609 (edificio 250)



FOTO n° 12610 (edificio 250)



FOTO n° 12611 (edificio 250)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°449

Edifici associati alla Scheda:

ID **2258** |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2144** | ID **2145** |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **10/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **C. AGRESTO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; corte; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **2258**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10154	63	76	59.88	1
10155	63	76	357.48	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **6**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2144

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2144

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6120	63	76	35.08	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2145

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2145

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10153			17.12	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 12636 (scheda 449)



FOTO n° 12637 (scheda 449)



FOTO n° 12638 (scheda 449)



FOTO n° 12639 (scheda 449)



FOTO n° 12640 (edificio 2258)



FOTO n° 12641 (edificio 2258)



FOTO n° 12642 (edificio 2258)



FOTO n° 12643 (edificio 2258)



FOTO n° 12644 (edificio 2258)



FOTO n° 12645 (edificio 2258)



FOTO n° 12646 (edificio 2258)



FOTO n° 12647 (edificio 2258)



FOTO n° 12648 (edificio 2258)



FOTO n° 12649 (edificio 2258)



FOTO n° 12650 (edificio 2258)



FOTO n° 12651 (edificio 2258)



FOTO n° 12652 (edificio 2258)



FOTO n° 12653 (edificio 2258)



FOTO n° 12654 (edificio 2258)



FOTO n° 12655 (edificio 2258)



FOTO n° 12656 (edificio 2258)



FOTO n° 12658 (edificato minore 2144)



FOTO n° 12657 (edificato minore 2145)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°450

Edifici associati alla Scheda:

ID 3063 | ID 3064 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2147 | ID 2148 | ID 2149 | ID 2150 | ID 2151 | ID 2152 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 10/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; orto
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 3063

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10157	101	32	114.82	2
10158	101	32	128.49	2
10159	101	32	11.86	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **6**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in aggetto**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3064

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5077	101	32	71.35	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **soletta in calcestruzzo**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2147

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2147

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5028			43.48	1

Tipo

autorimessa

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2148

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2148

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5030			10.61	1

Tipo
box lamiera

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2149

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2149

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5027			8.78	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2150

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2150

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5025			16.7	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2151

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2151

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5026	101	32	35.9	1

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2152

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2152

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5022	101	32	35.16	1
5024	101	32	15.14	1

Tipo
autorimessa

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici



FOTO n° 12661 (scheda 450)



FOTO n° 12662 (scheda 450)



FOTO n° 12663 (scheda 450)



FOTO n° 12664 (scheda 450)



FOTO n° 12665 (scheda 450)



FOTO n° 12666 (edificio 3063)



FOTO n° 12667 (edificio 3063)



FOTO n° 12668 (edificio 3063)



FOTO n° 12669 (edificio 3063)



FOTO n° 12671 (edificio 3063)



FOTO n° 12672 (edificio 3063)



FOTO n° 12673 (edificio 3064)



FOTO n° 12674 (edificio 3064)



FOTO n° 12675 (edificio 3064)



FOTO n° 12676 (edificio minore 2147)



FOTO n° 12677 (edificio minore 2147)



FOTO n° 12678 (edificio minore 2148)



FOTO n° 12679 (edificio minore 2149)



FOTO n° 12685 (edificato minore 2150)



FOTO n° 12680 (edificato minore 2151)



FOTO n° 12681 (edificato minore 2151)



FOTO n° 12682 (edificato minore 2152)



FOTO n° 12683 (edificato minore 2152)



FOTO n° 12684 (edificato minore 2152)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°451

Edifici associati alla Scheda:

ID 2639

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2154 | ID 2155 | ID 2156 | ID 2157 | ID 2158 | ID 2159



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 10/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 2639

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4975	100	123	165.39	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

recente

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2154

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2154

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4974	100	123	22.21	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2155

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2155

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10160			18.81	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2156

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2156

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10161			14.3	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2157

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2157

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10162			8.79	1

Tipo

prefabbricato in legno

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2158**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2158**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10163			14.04	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2159**Non rilevabile**fondo chiuso e nascosto dalla
vegetazione**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2159**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4977			6.72	1

Rilievi fotografici



FOTO n° 12686 (scheda 451)



FOTO n° 12687 (scheda 451)



FOTO n° 12688 (scheda 451)



FOTO n° 12689 (edificio 2639)



FOTO n° 12690 (edificio 2639)



FOTO n° 12691 (edificio 2639)



FOTO n° 12692 (edificio 2639)



FOTO n° 12693 (edificio 2639)



FOTO n° 12696 (edificio minore 2154)



FOTO n° 12697 (edificio minore 2154)



FOTO n° 12698 (edificio minore 2155)



FOTO n° 12699 (edificio minore 2156)



FOTO n° 12695 (edificio minore 2157)



FOTO n° 12694 (edificio minore 2158)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°452

Edifici associati alla Scheda:

ID **1907** |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2162** | ID **2163** | ID **2164** | ID **2165** | ID **2167** | ID **2168** | ID **2169** | ID **2173** | ID **2178** |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **10/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **area pavimentata; orto**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **1907**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
----	--------	------------	-----------------------------	----------

4970	100	42	6.28	1
5084	100	42	264.76	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2162

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2162

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7765	100	122	18.68	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2163

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2163

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4969	100	44	55.11	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Informazioni generali

il periodo di costruzione non è propriamente antico, il termine datato si addice di più

Uso prevalente

residenziale

Condizioni generali

medie

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2164

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2164

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4968			50.71	1

Tipo
serra (stabile)

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2165

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2165

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4967			24.23	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2167

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2167

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4972			22.87	1

Tipo
serra (stabile)

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2168

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2168

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4971			21.81	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2169

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2169

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
608			13.44	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2173

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2173

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10174			12.17	1

Tipo

box lamiera

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2178

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2178

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10178			10.99	1

Tipo

box lamiera

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Rilievi fotografici



FOTO n° 12704 (scheda 452)



FOTO n° 12705 (scheda 452)



FOTO n° 12706 (scheda 452)



FOTO n° 12707 (scheda 452)



FOTO n° 12708 (scheda 452)



FOTO n° 12709 (scheda 452)



FOTO n° 12710 (edificio 1907)



FOTO n° 12711 (edificio 1907)



FOTO n° 12712 (edificio 1907)



FOTO n° 12713 (edificio 1907)



FOTO n° 12714 (edificio 1907)



FOTO n° 12715 (edificio 1907)



FOTO n° 12716 (edificio 1907)



FOTO n° 12717 (edificio minore 2162)



FOTO n° 12718 (edificio minore 2162)



FOTO n° 12719 (edificio minore 2162)



FOTO n° 12720 (edificio minore 2163)



FOTO n° 12721 (edificio minore 2163)



FOTO n° 12722 (edificio minore 2163)



FOTO n° 12723 (edificio minore 2164)



FOTO n° 12726 (edificio minore 2165)



FOTO n° 12725 (edificato minore 2167)



FOTO n° 12727 (edificato minore 2168)



FOTO n° 12728 (edificato minore 2169)



FOTO n° 12724 (edificato minore 2173)



FOTO n° 12752 (edificato minore 2178)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°453

Edifici associati alla Scheda:

ID 2113 | ID 2408 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2171 | ID 2175 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 10/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza incolto; gruppi di alberature; terrazzamenti / ciglionamenti; area trattata con ghiaia; area pavimentata; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 2113

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5011	101	227	36.94	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e tavelle**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2408

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5015	101	48	81.73	2
5016	101	48	58.44	1
5017			31.17	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

il retro non è stato fotografato perchè è coperto da un oliveto

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2171

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2171

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5013			58.39	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2175

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2175

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5008	101	228	70.91	0 (a monte) 1 (a valle)

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Rilievi fotografici



FOTO n° 12729 (scheda 453)



FOTO n° 12730 (scheda 453)



FOTO n° 12731 (scheda 453)



FOTO n° 12736 (edificio 2113)



FOTO n° 12737 (edificio 2113)



FOTO n° 12738 (edificio 2113)



FOTO n° 12732 (edificio 2408)



FOTO n° 12733 (edificio 2408)



FOTO n° 12734 (edificio 2408)



FOTO n° 12735 (edificio 2408)



FOTO n° 12739 (edificato minore 2171)



FOTO n° 12740 (edificato minore 2175)



FOTO n° 12741 (edificato minore 2175)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°454

Edifici associati alla Scheda:

ID **396**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2176** | ID **2177**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **13/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; orto; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **396**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
609	100	41	64.06	1
4976	100	41	101.43	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
 - Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
 - Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
 - Infissi (in prevalenza): **legno**
 - Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
 - Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione piana**
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
 - Elementi architettonici decorativi: **assenti**
 - Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
 - Superfetazioni ed incongruenze: **corpi chiusi in adiacenza**
- Alterazioni/elementi da segnalare: garage giustapposto il cui solaio funge da terrazzo all'appartamento del piano primo

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2176

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2176

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10177			25.42	1

Tipo

prefabbricato in legno

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2177

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2177

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
610			28.81	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 12745 (scheda 454)



FOTO n° 12746 (scheda 454)



FOTO n° 12747 (edificio 396)



FOTO n° 12748 (edificio 396)



FOTO n° 12749 (edificio 396)



FOTO n° 12750 (edificio 396)



FOTO n° 12753 (edificato minore 2176)



FOTO n° 12751 (edificato minore 2177)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°455

Edifici associati alla Scheda:

ID 1571 | ID 1572 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2179 | ID 2180 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 13/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza incolto; orto
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 1571

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4962	114	5	20.43	1
4963	114	5	140.15	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
Alterazioni/elementi da segnalare: angolari in pietra
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: aperture tamponate
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1572

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4958	114	5	28.2	2
4959	114	5	27.4	1
7767	114	5	14.17	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in metallo**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

il fabbricato non è propriamente antico, la definizione giusta è "datato"

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2179

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2179

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7768	114	139	25.53	1

Tipo

porcilaia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2180

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2180

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4964			10.53	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 12754 (scheda 455)



FOTO n° 12755 (scheda 455)



FOTO n° 12756 (scheda 455)



FOTO n° 12757 (scheda 455)



FOTO n° 12758 (scheda 455)



FOTO n° 12759 (edificio 1571)



FOTO n° 12760 (edificio 1571)



FOTO n° 12761 (edificio 1571)



FOTO n° 12762 (edificio 1571)



FOTO n° 12763 (edificio 1571)



FOTO n° 12764 (edificio 1571)



FOTO n° 12765 (edificio 1571)



FOTO n° 12766 (edificio 1571)



FOTO n° 12767 (edificio 1571)



FOTO n° 12768 (edificio 1571)



FOTO n° 12770 (edificio 1572)



FOTO n° 12771 (edificio 1572)



FOTO n° 12772 (edificio 1572)



FOTO n° 12773 (edificio 1572)



FOTO n° 12774 (edificio minore 2179)



FOTO n° 12775 (edificio minore 2179)



FOTO n° 12769 (edificio minore 2180)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°456

Edifici associati alla Scheda:

ID **721** |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2181** |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **13/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **721**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4961	100	52	96.81	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

antica

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2181

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2181

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
602	100	52	66.2	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 12776 (scheda 456)



FOTO n° 12777 (edificio 721)



FOTO n° 12778 (edificio 721)



FOTO n° 12779 (edificio 721)



FOTO n° 12780 (edificio 721)



FOTO n° 12781 (edificio 721)



FOTO n° 12782 (edificio 721)



FOTO n° 12783 (edificio minore 2181)



FOTO n° 12784 (edificio minore 2181)



FOTO n° 12785 (edificio minore 2181)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°457

Edifici associati alla Scheda:

ID 521



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 13/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Caratteristiche pertinenza area trattata con asfalto; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 521

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
594	100	53	67.55	2
596	100	53	24.82	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi chiusi in adiacenza; balconi**

Informazioni generali e note

il fabbricato non è propriamente antico, la definizione giusta è "datato"

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici




FOTO n° 12786 (scheda 457)



FOTO n° 12787 (scheda 457)



FOTO n° 12788 (scheda 457)



FOTO n° 12789 (edificio 521)



FOTO n° 12790 (edificio 521)



FOTO n° 12791 (edificio 521)



FOTO n° 12792 (edificio 521)



FOTO n° 12793 (edificio 521)



FOTO n° 12794 (edificio 521)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°458

Edifici associati alla Scheda:

ID 4230 | ID 4231

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2095 | ID 2098



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 13/01/2014
- Ambito rurale
- Località granai
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza incolto
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 4230

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6241	120	92	33.58	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: non in uso

Caratteristiche edilizie ed

Periodo costruzione

antica

- Usi presenti: **dismesso**

architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 4231

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6240	120	92	40.65	1

Funzioni d'uso

- Usò prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **non rilevabile**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2095

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2095

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7211	120	92	11.34	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Informazioni generali

completamente avvolto nella vegetazione

Usò prevalente

agricolo e funzioni connesse

Condizioni generali

pessime

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2098

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2098

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10127	120	92	77.94	1

Tipo

rudere

Periodo costruzione

antica

Informazioni generali

ormai rudere; sono rimaste porzioni di pareti perimetrali ma completamente avvolte da rovi

Uso prevalente

non in uso

Condizioni generali

pesime

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 12338 (edificio 4230)



FOTO n° 12334 (edificio 4231)



FOTO n° 12335 (edificio 4231)



FOTO n° 12336 (edificato minore 2095)



FOTO n° 12337 (edificato minore 2095)



FOTO n° 12339 (edificato minore 2098)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°459

Edifici associati alla Scheda:

ID **766** | ID **767** |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2096** |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **13/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **GRANAI (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **766**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10179	133	16	142.87	3
10180	133	16	277.8	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 767

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7209	133	16	41.5	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2096

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2096

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7207			72.26	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Informazioni generali

il retro della tettoia è stato tamponato

Uso prevalente

residenziale

Condizioni generali

medie

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici



FOTO n° 12340 (edificio 766)



FOTO n° 12341 (edificio 766)



FOTO n° 12342 (edificio 766)



FOTO n° 12343 (edificio 766)



FOTO n° 12347 (edificio 767)



FOTO n° 12345 (edificato minore 2096)



FOTO n° 12346 (edificato minore 2096)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°460

Edifici associati alla Scheda:

ID 1573

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2190 | ID 2191



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 13/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Caratteristiche pertinenza pozzo; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; area pavimentata; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 1573

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4954	114	5	64.41	1
4955	114	5	23.14	1
4956	114	5	25.67	2
4957	114	5	379.42	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **6**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
Alterazioni/elementi da segnalare: ampie porzioni di muro stuccato a cemento
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: sul retro presenti infissi in alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **abbaino; tettoia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **corpi chiusi in adiacenza**
Alterazioni/elementi da segnalare: le scale esterne giustapposte al fronte sud-ovest, pensiline sopra agli ingressi di varie dimensioni

Informazioni generali e note

fabbricato pesantemente ristrutturato

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2190

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2190

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4952			7.53	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2191

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2191

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3874			39.37	1

Tipo

prefabbricato in legno

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 12805 (scheda 460)



FOTO n° 12806 (scheda 460)



FOTO n° 12807 (edificio 1573)



FOTO n° 12808 (edificio 1573)



FOTO n° 12809 (edificio 1573)



FOTO n° 12810 (edificio 1573)



FOTO n° 12811 (edificio 1573)



FOTO n° 12812 (edificio 1573)



FOTO n° 12813 (edificio 1573)



FOTO n° 12814 (edificio 1573)



FOTO n° 12815 (edificio 1573)



FOTO n° 12816 (edificio 1573)



FOTO n° 12826 (edificio minore 2190)




FOTO n° 12827 (edificio minore 2191)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°461

Edifici associati alla Scheda:

ID **2922**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **13/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; giardino / area verde**
- Recinzioni **assenti**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **2922**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3843	114	7	255.33	1 (a monte) 2 (a valle)
4177	114	7	7.36	1 (a monte) 2 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **abbaino**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

ristrutturata completamente di recente

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici




FOTO n° 12817 (scheda 461)



FOTO n° 12818 (scheda 461)



FOTO n° 12819 (edificio 2922)



FOTO n° 12820 (edificio 2922)



FOTO n° 12821 (edificio 2922)



FOTO n° 12822 (edificio 2922)



FOTO n° 12823 (edificio 2922)



FOTO n° 12824 (edificio 2922)



FOTO n° 12825 (edificio 2922)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°462

Edifici associati alla Scheda:

ID **3346**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2186** | ID **2187**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **13/01/2014**
- Ambito **urbano**
- Località **BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **pozzo; area pavimentata; orto**
- Recinzioni **presenti e incongrue**
- Condizioni generali **pessime**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **3346**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4180	100	57	49.84	2
4181	100	57	27.52	2
4184	100	57	12.02	1
4185	100	57	246.19	2
7769			11.39	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **7**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti; corpi chiusi in adiacenza; balconi**

Informazioni generali e note

il fabbricato è stato pesantemente ristrutturato anche con varie aggiunte di elementi

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2186

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2186

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
587			12.1	1

Tipo

ricovero animali da cortile

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2187

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2187

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
4186			16.82	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Rilievi fotografici




FOTO n° 12833 (scheda 462)



FOTO n° 12834 (scheda 462)



FOTO n° 12835 (scheda 462)



FOTO n° 12836 (edificio 3346)



FOTO n° 12837 (edificio 3346)



FOTO n° 12838 (edificio 3346)



FOTO n° 12839 (edificio 3346)



FOTO n° 12840 (edificio 3346)



FOTO n° 12841 (edificio 3346)



FOTO n° 12842 (edificio 3346)



FOTO n° 12843 (edificio 3346)



FOTO n° 12845 (edificato minore 2186)



FOTO n° 12844 (edificato minore 2187)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°463

Edifici associati alla Scheda:

ID 11 | ID 2261 | ID 2262 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2198 | ID 2199 | ID 2200 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 13/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Note
in parte fondo chiuso
- Caratteristiche pertinenza area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 11

Non rilevabile

fondo chiuso, lasciata lettera, il
proprietario farà sapere

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3868	114	9	119.49	

Funzioni d'uso

Informazioni sull'Edificio 2261

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3864	114	12	34.22	1
7773	114	12	38.55	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2262

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7772	114	12	96.77	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2198

Non rilevabile

fondo chiuso, lasciata lettera, il proprietario farà sapere

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2198

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3870			37.13	0 (a monte) 1 (a valle)

Informazioni sull'Edificato Minore 2199

Non rilevabile

fondo chiuso, lasciata lettera, il proprietario farà sapere

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2199

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3869	114	117	103.1	1

Informazioni sull'Edificato Minore 2200

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2200

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3865	114	12	15.68	1
3867	114	12	104.23	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

non classificato

Rilievi fotografici



FOTO n° 12849 (scheda 463)



FOTO n° 12850 (scheda 463)



FOTO n° 12851 (scheda 463)



FOTO n° 12857 (edificio 2261)



FOTO n° 12854 (edificio 2262)



FOTO n° 12855 (edificio 2262)



FOTO n° 12856 (edificio 2262)



FOTO n° 12858 (edificio minore 2200)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°464

Edifici associati alla Scheda:

ID 2059 | ID 2060 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2209 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 13/01/2014
- Ambito urbano
- Località BELLE POPPE CASTELLO (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 2059

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6412	114	16	233.84	1
7779	114	16	56.6	0 (a monte) 1 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: le porte del garage seminterrato sono in ferro e vetro
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti**
Alterazioni/elementi da segnalare: in parte non rilevabile

Informazioni generali e note

le facciate interne non sono state riprese perchè affacciantesi su di un fondo chiuso

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2060

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6410	114	16	210.4	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: pensiline sopra gli ingressi
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2209

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2209

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10187			14.64	1

Tipo

serra (Stabile)

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici



FOTO n° 12874 (scheda 464)



FOTO n° 12875 (scheda 464)



FOTO n° 12876 (scheda 464)



FOTO n° 12883 (edificio 2059)



FOTO n° 12884 (edificio 2059)



FOTO n° 12885 (edificio 2059)



FOTO n° 12877 (edificio 2060)



FOTO n° 12878 (edificio 2060)



FOTO n° 12879 (edificio 2060)



FOTO n° 12880 (edificio 2060)



FOTO n° 12881 (edificio 2060)



FOTO n° 12882 (edificato minore 2209)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°465

Edifici associati alla Scheda:

ID 2925 | ID 2926 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2211 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 13/01/2014
- Ambito rurale
- Località C. PAZZACCHIA (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza piscina; gruppi di alberature; filari; area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 2925

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3844	100	66	143.34	2
3845	100	66	60.39	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2926

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6411	100	66	37.65	2
10190			18.19	1
10195			1.56	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2211

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2211

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10189			29.22	0 (a monte) 1 (a valle)

Tipo

autorimessa

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici



FOTO n° 12887 (scheda 465)



FOTO n° 12888 (scheda 465)



FOTO n° 12889 (scheda 465)



FOTO n° 12890 (scheda 465)



FOTO n° 12891 (scheda 465)



FOTO n° 12892 (scheda 465)



FOTO n° 12894 (edificio 2925)



FOTO n° 12895 (edificio 2925)



FOTO n° 12896 (edificio 2925)



FOTO n° 12897 (edificio 2926)



FOTO n° 12898 (edificio 2926)



FOTO n° 12899 (edificio 2926)



FOTO n° 12900 (edificio 2926)



FOTO n° 12901 (edificato minore 2211)



FOTO n° 12902 (edificato minore 2211)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°466

Edifici associati alla Scheda:

ID 310 | ID 2844 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2093 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 14/01/2014
- Ambito rurale
- Località GRANAI (Sovicille)
- Denominazione Podere Casadipinta
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza incolto
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 310

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10168	133	7	315.92	2
10169	133	7	28.82	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: alcune parziali tamponature
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2844

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6056	120	93	64.14	1
10167			2.3	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **elementi del manto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2093

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2093

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7210	133	7	8.74	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Informazioni generali

in pessime condizioni, ormai ridotto a rudere, avvolto in parte dalla vegetazione

Uso prevalente

residenziale

Condizioni generali

pessime

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 12316 (edificio 310)



FOTO n° 12317 (edificio 310)



FOTO n° 12318 (edificio 310)



FOTO n° 12319 (edificio 310)



FOTO n° 12320 (edificio 2844)



FOTO n° 12321 (edificio 2844)



FOTO n° 12322 (edificio 2844)



FOTO n° 12323 (edificio 2844)



FOTO n° 12324 (edificio 2844)



FOTO n° 12325 (edificio 2844)



FOTO n° 12315 (edificato minore 2093)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°467

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2091 | ID 2092



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 14/01/2014
- Ambito rurale
- Località GRANAI (Sovicille)
- Tipologia insediativa non classificabile
- Pertinenza nessuna

Informazioni sull'Edificato Minore 2091

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2091

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10124			9.93	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2092

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2092

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10125			14.28	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 12313 (edificato minore 2091)



FOTO n° 12314 (edificato minore 2092)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°468

Edifici associati alla Scheda:

ID 2965 | ID 2966 | ID 2967 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2094 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 14/01/2014
- Ambito rurale
- Località GRANAI (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 2965

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10171	120	91	70.91	2
10172	120	91	240.99	1
10173	120	91	38.16	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2966

Non rilevabile

INACCESSIBILE E NON VISIBILE DALLA STRADA E DAL RETRO

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1480	120	91	85.26	

Funzioni d'uso

Informazioni sull'Edificio 2967

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6243	120	91	46.64	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2094

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2094

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
----	--------	------------	-----------------------------	----------

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici



FOTO n° 12326 (edificio 2965)



FOTO n° 12327 (edificio 2965)



FOTO n° 12328 (edificio 2965)



FOTO n° 12329 (edificio 2965)



FOTO n° 12330 (edificio 2966)



FOTO n° 12333 (edificio 2967)



FOTO n° 12331 (edificio minore 2094)




FOTO n° 12332 (edificio minore 2094)



Edifici associati alla Scheda:

ID **1508**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **14/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **GRANAI (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **non classificabile**
- Pertinenza **nessuna**

Informazioni sull'Edificio **1508**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
1479	120	90	95.89	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSO**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **non rilevabile**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici





FOTO n° 12344 (edificio 1508)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°470

Edifici associati alla Scheda:

ID **780**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **14/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **Casalino II**
- Tipologia insediativa **lineare lungo strada**
- Caratteristiche pertinenza **incolto**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **pessime**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **780**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
4997	101	56	89.36	2
4998	101	56	72.42	1
7761			35.54	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa villino (moderni)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Rilievi fotografici



FOTO n° 12910 (scheda 470)



FOTO n° 12911 (scheda 470)



FOTO n° 12912 (scheda 470)



FOTO n° 12913 (edificio 780)



FOTO n° 12914 (edificio 780)



FOTO n° 12915 (edificio 780)



FOTO n° 12916 (edificio 780)



FOTO n° 12917 (edificio 780)



FOTO n° 12918 (edificio 780)



FOTO n° 12919 (edificio 780)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°474

Edifici associati alla Scheda:

ID 2198 | ID 2199 | ID 3311 | ID 3312 | ID 3313 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2242 | ID 2243 | ID 2244 | ID 2251 | ID 2252 | ID 2253 | ID 2255 | ID 2262 | ID 2263 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 14/01/2014
- Ambito rurale
- Località C. COLOMBAIA (Sovicille)
- Tipologia insediativa aggregato di case coloniche
- Caratteristiche pertinenza piscina; colture agricole; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino disegnato / parco
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 2198

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
----	--------	------------	-----------------------------	----------

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **agriturismo; attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2199

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7714	78	591	64.1	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **agriturismo; attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3311

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
5859	78	292	49.85	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **agriturismo**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

e mezzane

- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificio 3312

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10235	78	292	52.81	1
10237	78	292	121.18	2
10238	78	292	39.89	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **agriturismo; attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3313

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6065	78	292	108.63	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **agriturismo; attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2242

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2242

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10216			70.66	1

Tipo
pergolato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2243

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2243

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10215			18.07	1

Tipo
pergolato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2244

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2244

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10217			32.03	1

Tipo
pergolato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2251

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2251

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10228			57.35	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto
non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2252

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2252

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10227			15.75	1

Tipo
pergolato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2253

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2253

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10223			15.73	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

buone

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2255

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2255

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10225			15.1	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

buone

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2262

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2262

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10226			19.51	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

buone

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2263

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2263

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10224			19.49	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

buone

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 12968 (scheda 474)



FOTO n° 12969 (scheda 474)



FOTO n° 12970 (scheda 474)



FOTO n° 12971 (scheda 474)



FOTO n° 12972 (scheda 474)



FOTO n° 12973 (scheda 474)



FOTO n° 12974 (scheda 474)



FOTO n° 12976 (scheda 474)



FOTO n° 12977 (scheda 474)



FOTO n° 13001 (edificio 2198)



FOTO n° 13002 (edificio 2198)



FOTO n° 13000 (edificio 2199)



FOTO n° 12978 (edificio 3311)



FOTO n° 12979 (edificio 3311)



FOTO n° 12991 (edificio 3312)



FOTO n° 12992 (edificio 3312)



FOTO n° 12993 (edificio 3312)



FOTO n° 12995 (edificio 3312)



FOTO n° 12996 (edificio 3312)



FOTO n° 12982 (edificio 3313)



FOTO n° 12983 (edificio 3313)



FOTO n° 12984 (edificio 3313)



FOTO n° 12985 (edificio 3313)



FOTO n° 12986 (edificio 3313)



FOTO n° 12994 (edificio 3313)



FOTO n° 12999 (edificato minore 2242)



FOTO n° 12998 (edificato minore 2243)



FOTO n° 12997 (edificato minore 2244)



FOTO n° 12975 (edificato minore 2251)



FOTO n° 12989 (edificato minore 2252)



FOTO n° 12990 (edificato minore 2253)



FOTO n° 12981 (edificato minore 2255)



FOTO n° 12987 (edificato minore 2262)



FOTO n° 12980 (edificato minore 2263)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°475

Edifici associati alla Scheda:

ID 2805

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2245 | ID 2246 | ID 2247 | ID 2249 | ID 2259 | ID 2261 | ID 2265



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 14/01/2014
- Ambito rurale
- Località C. COLOMBAIA (Sovicille)
- Tipologia insediativa aggregato di case coloniche
- Caratteristiche pertinenza piscina; gruppi di alberature; filari; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 2805

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6067	78	208	228.32	2
10241			26.21	1
10255			10.02	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti; tamponamento di strutture aperte; sopraelevazioni**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2245

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2245

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10218			15.44	1

Tipo

prefabbricato in legno

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2246

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2246

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10219			27.59	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2247

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2247

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10220			14.23	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2249

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2249

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10222			38.2	1

Tipo
prefabbricato in legno

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2259

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2259

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10252			34.97	1

Tipo
baracca

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2261

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2261

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10221			37.27	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2265

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2265

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10254			14.59	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici




FOTO n° 13004 (scheda 475)



FOTO n° 13005 (scheda 475)



FOTO n° 13006 (scheda 475)



FOTO n° 13007 (scheda 475)



FOTO n° 13009 (edificio 2805)



FOTO n° 13010 (edificio 2805)



FOTO n° 13012 (edificato minore 2265)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°476

Edifici associati alla Scheda:

ID 3387 | ID 3410 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2296 | ID 2297 | ID 2299 | ID 2300 | ID 2301 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 15/01/2014
- Ambito rurale
- Località SAN ROCCO A PILLI (Siena)
- Denominazione Casa Sant'Anna
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza piscina; incolto; area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 3387

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
2314	78	75	67.12	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3410

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10272	78	108	200.24	2
10273	78	108	156.13	1
10274			30.87	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **lastrico solare al piano primo**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2296

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2296

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10269			20.48	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2297

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2297

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
9632			105.52	1

Tipo prefabbricato in legno	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente residenziale		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 2299

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2299

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7722	78	75	21.45	1

Tipo tettoia	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente residenziale		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 2300

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2300

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10270			26.64	1

Tipo pergolato	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente residenziale		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 2301

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2301

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10271			26.34	1

Tipo tettoia	Periodo costruzione recente	Condizioni generali pessime
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto si

Rilievi fotografici



FOTO n° 13073 (scheda 476)



FOTO n° 13074 (scheda 476)



FOTO n° 13075 (scheda 476)



FOTO n° 13076 (scheda 476)



FOTO n° 13077 (scheda 476)



FOTO n° 13078 (scheda 476)



FOTO n° 13079 (scheda 476)



FOTO n° 13090 (edificio 3387)



FOTO n° 13091 (edificio 3387)



FOTO n° 13092 (edificio 3387)



FOTO n° 13093 (edificio 3387)



FOTO n° 13094 (edificio 3387)



FOTO n° 13080 (edificio 3410)



FOTO n° 13081 (edificio 3410)



FOTO n° 13082 (edificio 3410)



FOTO n° 13083 (edificio 3410)



FOTO n° 13084 (edificio 3410)



FOTO n° 13085 (edificio 3410)



FOTO n° 13089 (edificato minore 2296)



FOTO n° 13097 (edificato minore 2297)



FOTO n° 13095 (edificato minore 2299)



FOTO n° 13096 (edificato minore 2300)



FOTO n° 13086 (edificato minore 2301)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N°477

Edifici associati alla Scheda:

ID 1231 | ID 3176 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2366 | ID 2367 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 16/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Denominazione Casa del Prato
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Note
Villa Vaselli o Il Prato, bene soggetto a vincolo paesaggistico (edificio).
- Caratteristiche pertinenza incolto; colture agricole; area trattata con ghiaia; giardino disegnato / parco
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 1231

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3552	63	3	296.59	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **non rilevabili**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in alluminio**
Alterazioni/elementi da segnalare: le persiane sembrano in pvc
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni generali e note

parte del fabbricato non è stato rilevabile perchè interno a fondo chiuso

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3176

Non rilevabile

fondo chiuso, lasciata lettera

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3547	63	4	73.44	2
3548	63	4	71.29	2
3549	63	4	37.96	2

Funzioni d'uso

Informazioni sull'Edificato Minore 2366

Non rilevabile

fondo chiuso, lasciata lettera

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2366

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6158	63	6	81.19	1

Periodo costruzione

antica

Informazioni sull'Edificato Minore 2367

Non rilevabile

fondo chiuso, lasciata lettera

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2367

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
3546	63	4	52.92	1

Rilievi fotografici




FOTO n° 13153 (scheda 477)



FOTO n° 13154 (scheda 477)



FOTO n° 13155 (scheda 477)



FOTO n° 13156 (scheda 477)



FOTO n° 13157 (scheda 477)



FOTO n° 13158 (scheda 477)



FOTO n° 13159 (edificio 1231)



FOTO n° 13160 (edificio 1231)



FOTO n° 13162 (edificio 1231)



FOTO n° 13163 (edificio 1231)



FOTO n° 13161 (edificio 3176)



FOTO n° 13164 (edificio 3176)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°478

Edifici associati alla Scheda:

ID 3695 | ID 3697 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2368 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 16/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Denominazione Podere Il Giardino
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e incongrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 3695

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6156	62	38	93.85	1
6157	62	38	85.36	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **non tradizionali non coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3697

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10311	62	38	199.95	2
10312	62	38	121.77	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **3**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
Alterazioni/elementi da segnalare: buona parte è in travicelli e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2368

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2368

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
3545	62	38	35.2	1

Tipo

deposito attrezzi

Periodo costruzione

antica

Informazioni generali

ex carraia in stato di abbandono a cui fortunatamente è stato rifatto il tetto

Uso prevalente

non rilevabile

Condizioni generali

pesime

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 13165 (scheda 478)



FOTO n° 13166 (scheda 478)



FOTO n° 13167 (scheda 478)



FOTO n° 13168 (scheda 478)



FOTO n° 13169 (scheda 478)



FOTO n° 13170 (scheda 478)



FOTO n° 13171 (scheda 478)



FOTO n° 13172 (scheda 478)



FOTO n° 13173 (scheda 478)



FOTO n° 13174 (edificio 3695)



FOTO n° 13175 (edificio 3695)



FOTO n° 13181 (edificio 3697)



FOTO n° 13182 (edificio 3697)



FOTO n° 13183 (edificio 3697)



FOTO n° 13184 (edificio 3697)



FOTO n° 13185 (edificio 3697)



FOTO n° 13186 (edificio 3697)



FOTO n° 13187 (edificio 3697)



FOTO n° 13188 (edificio 3697)



FOTO n° 13189 (edificio 3697)



FOTO n° 13190 (edificio 3697)



FOTO n° 13191 (edificio 3697)



FOTO n° 13192 (edificio 3697)



FOTO n° 13193 (edificio 3697)



FOTO n° 13194 (edificio 3697)



FOTO n° 13176 (edificio minore 2368)



FOTO n° 13177 (edificio minore 2368)



FOTO n° 13178 (edificio minore 2368)



FOTO n° 13179 (edificio minore 2368)



FOTO n° 13180 (edificio minore 2368)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N°479

Edifici associati alla Scheda:

ID 1468 | ID 1469 | ID 2106 | ID 3834

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2370 | ID 2371 | ID 2372 | ID 2373



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 16/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Tipologia insediativa aggregato di case coloniche
- Note
Le prime notizie di una pieve in questo luogo risalgono al 730 D.C.
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 1468

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7346	62	77	26.99	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1469

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6145	62	77	176.88	2 (a monte) 3 (a valle)

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **non tradizionali non coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: presenti troppe architravi in cemento
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **sopraelevazioni**
Alterazioni/elementi da segnalare: la facciata a valle è stata fortemente compromessa da un recupero inappropriato

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2106

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6150	63	39	63.6	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**

Informazioni generali e note

il fabbricato originale è stato probabilmente quasi del tutto demolito e fedelmente ricostruito

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
 - Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
 - Elementi architettonici decorativi: **assenti**
 - Accessi ai piani superiori: **interni**
 - Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
 - Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**
- annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 3834

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6149	62	B	129.92	1 (a monte) 2 (a valle)
7347	62	B	57.2	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **di servizio**
- Usi presenti: **culto privato**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici alle finestre**
Alterazioni/elementi da segnalare: facciata restaurata che presenta decori tipici settecenteschi
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **campanile; assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

Chiesa di San Pietro, bene soggetto a vincolo monumentale

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

particolare pregio

Informazioni sull'Edificato Minore 2370

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2370

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
6146	62	220	34.43	1

Tipo

porcilaia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2371

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2371

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7349	62	220	14.36	0 (a monte) 1 (a valle)

Tipo

ricovero animali da cortile

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2372

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2372

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7350	62	220	12.27	0 (a monte) 1 (a valle)

Tipo
ricovero animali da cortile

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Informazioni sull'Edificato Minore 2373

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2373

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7348			24.82	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
si

Rilievi fotografici

FOTO n° 13203 (scheda 479)



FOTO n° 13204 (scheda 479)



FOTO n° 13205 (scheda 479)



FOTO n° 13206 (scheda 479)



FOTO n° 13207 (scheda 479)



FOTO n° 13212 (edificio 1468)



FOTO n° 13225 (edificio 1468)



FOTO n° 13226 (edificio 1468)



FOTO n° 13210 (edificio 1469)



FOTO n° 13211 (edificio 1469)



FOTO n° 13213 (edificio 1469)



FOTO n° 13214 (edificio 1469)



FOTO n° 13215 (edificio 1469)



FOTO n° 13216 (edificio 1469)



FOTO n° 13217 (edificio 1469)



FOTO n° 13208 (edificio 2106)



FOTO n° 13209 (edificio 2106)



FOTO n° 13218 (edificio 3834)



FOTO n° 13219 (edificio 3834)



FOTO n° 13220 (edificio 3834)



FOTO n° 13221 (edificio 3834)



FOTO n° 13222 (edificio 3834)



FOTO n° 13224 (edificio 3834)



FOTO n° 13229 (edificio minore 2370)



FOTO n° 13230 (edificio minore 2370)



FOTO n° 13231 (edificio minore 2370)



FOTO n° 13227 (edificio minore 2371)



FOTO n° 13228 (edificio minore 2371)



FOTO n° 13232 (edificio minore 2372)




FOTO n° 13223 (edificio minore 2373)



Edifici associati alla Scheda:

ID 2063 | ID 2064



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 16/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Note
il pozzo è compreso nel fabbricato principale
- Caratteristiche pertinenza area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 2063

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6148	63	43	154.06	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2064

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10327	63	43	236.92	2
10328	63	43	38.92	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**
- Uso originario: **ex scuola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **sulla facciata principale un decoro tipicamente settecentesco**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti**
- Alterazioni/elementi da segnalare: **condizionatore in facciata**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

medie

Valutazioni

particolare pregio

Rilievi fotografici




FOTO n° 13233 (scheda 480)



FOTO n° 13234 (scheda 480)



FOTO n° 13235 (scheda 480)



FOTO n° 13236 (scheda 480)



FOTO n° 13237 (scheda 480)



FOTO n° 13245 (edificio 2063)



FOTO n° 13246 (edificio 2063)



FOTO n° 13247 (edificio 2063)



FOTO n° 13248 (edificio 2063)



FOTO n° 13249 (edificio 2063)



FOTO n° 13250 (edificio 2063)



FOTO n° 13238 (edificio 2064)



FOTO n° 13239 (edificio 2064)



FOTO n° 13240 (edificio 2064)



FOTO n° 13241 (edificio 2064)



FOTO n° 13242 (edificio 2064)



FOTO n° 13243 (edificio 2064)



FOTO n° 13244 (edificio 2064)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 482

Edifici associati alla Scheda:

ID 218 | ID 267 | ID 268 | ID 545 | ID 546 | ID 565 | ID 566 | ID 567 | ID 568 | ID 569 | ID 1523 | ID 1524 | ID 4275 | ID 4276 | ID 4277 | ID 4278 | ID 4279

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2375 | ID 2376 | ID 2377 | ID 2378 | ID 2380



Scala: 1:2000

Informazioni generali

- Data rilevazione 17/01/2014
- Ambito rurale
- Località fattoria montestigiano
- Denominazione fattoria montestigiano
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Caratteristiche pertinenza piscina; gruppi di alberature; terrazzamenti / ciglionamenti; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; area pavimentata; aia; corte; orto; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni particolare pregio
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 218

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
----	--------	------------	--	----------

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **non rilevabili**
- Oscuramento (in prevalenza): **non rilevabile**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 267

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6035	133	112	56.7	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
Alterazioni/elementi da segnalare: parti tamponate e o rifatte in laterizio
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 268

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6039	133	112	201.83	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificio 545

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7070	133	115	241.14	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 546

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6038	133	115	118.24	1
7069			37.32	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 565

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10323	133	21	143.76	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

all'edificio

- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 566

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6045	133	21	278	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **turistico-ricettivo**
- Usi presenti: **agriturismo; residenza turistico alberghiera**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: presenti anche scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici alle finestre**
Alterazioni/elementi da segnalare: stemmi
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

palazzo signorile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 567

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
11123	133	21	122.78	2
11124	133	21	29.96	3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **turistico-ricettivo**
- Usi presenti: **agriturismo; attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**
- Superfetazioni ed incongruenze: **tamponamento di strutture aperte**
Alterazioni/elementi da segnalare: ben visibili sul fronte e sul retro le aperture ad arco

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 568

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6042	133	21	307.9	2
6043	133	21	183.21	2
7073	133	21	31.41	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **turistico-ricettivo**
- Usi presenti: **residenza turistico alberghiera**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
Alterazioni/elementi da segnalare: particolare colore rosso
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: alcune tamponature
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
Alterazioni/elementi da segnalare: gli scuri o le persiane esterni non sono più presenti
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
Alterazioni/elementi da segnalare: presenza di stemmi, immagini religiose sulle facciate
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
Alterazioni/elementi da segnalare: scala esterna non coerente
- Elementi di articolazione volumetrica: **portico accostato al volume**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 569

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6034	133	21	364.47	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola; direzionale**
- Uso originario: **granaio**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
Alterazioni/elementi da segnalare: particolare colore rosso
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

sulla facciata si possono ancora vedere la campanella e la staffa per montacarichi del granaio

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1523

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
----	--------	------------	--	----------

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **piana**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **soletta in calcestruzzo**
- Materiali gronda (in prevalenza): **elementi del manto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1524

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7071	133	22	58.8	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **di servizio**
- Usi presenti: **culto privato**
- Uso originario: **cappella**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
Alterazioni/elementi da segnalare: **con laterizio**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

buone

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 4275

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6033			275.29	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: **presenza anche di scuri interni**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **balcone**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

villa padronale

Condizioni generali

buone

Valutazioni

particolare pregio

- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificio 4276

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10319			52.46	1
10320			14.44	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 4277

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10322	133	21	81.96	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **blocchi a vista**
Alterazioni/elementi da segnalare: **sul fronte strada blocchi a vista, sul retro facciata in pietra**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 4278

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7068	133	112	81.58	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non rilevabile**
- Usi presenti: **non rilevabile**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

all'edificio

- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a falda unica**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **elementi del manto**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 4279

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6036	133	111	98.88	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2375

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2375

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10318			15.19	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2376

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2376

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10325			28.75	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Informazioni generali

in stato di degrado

Uso prevalente

non in uso

Condizioni generali

pessime

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2377

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2377

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6054			46.76	1

Tipo

pergolato

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2378

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2378

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10326			18.17	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

buone

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2380

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2380

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6037	133	111	729.97	1

Tipo

tettoia di dimensioni consistenti (attività produttive o agricole)

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

buone

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 13268 (scheda 482)



FOTO n° 13269 (scheda 482)



FOTO n° 13270 (scheda 482)



FOTO n° 13271 (scheda 482)



FOTO n° 13272 (scheda 482)



FOTO n° 13273 (scheda 482)



FOTO n° 13274 (scheda 482)



FOTO n° 13275 (scheda 482)



FOTO n° 13276 (scheda 482)



FOTO n° 13277 (scheda 482)



FOTO n° 13278 (scheda 482)



FOTO n° 13279 (scheda 482)



FOTO n° 13280 (scheda 482)




FOTO n° 13281 (scheda 482)



FOTO n° 13282 (scheda 482)



FOTO n° 13283 (scheda 482)



FOTO n° 13284 (scheda 482)



FOTO n° 13285 (scheda 482)



FOTO n° 13286 (scheda 482)



FOTO n° 13287 (scheda 482)



FOTO n° 13288 (scheda 482)



FOTO n° 13289 (scheda 482)



FOTO n° 13290 (scheda 482)



FOTO n° 13291 (scheda 482)



FOTO n° 13292 (scheda 482)



FOTO n° 13293 (scheda 482)



FOTO n° 13294 (scheda 482)



FOTO n° 13295 (scheda 482)



FOTO n° 13296 (scheda 482)



FOTO n° 13297 (scheda 482)



FOTO n° 13298 (scheda 482)



FOTO n° 13299 (scheda 482)



FOTO n° 13300 (scheda 482)



FOTO n° 13301 (scheda 482)



FOTO n° 13302 (scheda 482)



FOTO n° 13303 (scheda 482)



FOTO n° 13304 (scheda 482)



FOTO n° 13305 (scheda 482)



FOTO n° 13306 (scheda 482)



FOTO n° 13307 (scheda 482)



FOTO n° 13308 (scheda 482)



FOTO n° 13317 (edificio 218)



FOTO n° 13318 (edificio 218)



FOTO n° 13319 (edificio 218)



FOTO n° 13371 (edificio 267)



FOTO n° 13372 (edificio 267)



FOTO n° 13373 (edificio 267)



FOTO n° 13376 (edificio 268)



FOTO n° 13377 (edificio 268)



FOTO n° 13378 (edificio 268)



FOTO n° 13379 (edificio 268)



FOTO n° 13365 (edificio 545)



FOTO n° 13366 (edificio 546)



FOTO n° 13367 (edificio 546)



FOTO n° 13368 (edificio 546)



FOTO n° 13369 (edificio 546)



FOTO n° 13340 (edificio 565)



FOTO n° 13341 (edificio 565)



FOTO n° 13342 (edificio 565)



FOTO n° 13343 (edificio 565)



FOTO n° 13350 (edificio 566)



FOTO n° 13351 (edificio 566)



FOTO n° 13352 (edificio 566)



FOTO n° 13353 (edificio 566)



FOTO n° 13330 (edificio 567)



FOTO n° 13331 (edificio 567)



FOTO n° 13332 (edificio 567)



FOTO n° 13333 (edificio 567)



FOTO n° 13334 (edificio 567)



FOTO n° 13335 (edificio 567)



FOTO n° 13354 (edificio 568)



FOTO n° 13355 (edificio 568)



FOTO n° 13356 (edificio 568)



FOTO n° 13357 (edificio 568)



FOTO n° 13358 (edificio 568)



FOTO n° 13359 (edificio 568)



FOTO n° 13360 (edificio 568)



FOTO n° 13361 (edificio 568)



FOTO n° 13362 (edificio 568)



FOTO n° 13363 (edificio 568)



FOTO n° 13321 (edificio 569)



FOTO n° 13322 (edificio 569)



FOTO n° 13323 (edificio 569)



FOTO n° 13324 (edificio 569)



FOTO n° 13314 (edificio 1523)



FOTO n° 13315 (edificio 1523)



FOTO n° 13316 (edificio 1523)



FOTO n° 13325 (edificio 1524)



FOTO n° 13326 (edificio 1524)



FOTO n° 13327 (edificio 1524)



FOTO n° 13328 (edificio 1524)



FOTO n° 13329 (edificio 1524)



FOTO n° 13309 (edificio 4275)



FOTO n° 13310 (edificio 4275)



FOTO n° 13311 (edificio 4275)



FOTO n° 13313 (edificio 4275)



FOTO n° 13336 (edificio 4276)



FOTO n° 13337 (edificio 4276)



FOTO n° 13338 (edificio 4276)



FOTO n° 13339 (edificio 4276)



FOTO n° 13346 (edificio 4277)



FOTO n° 13347 (edificio 4277)



FOTO n° 13348 (edificio 4277)



FOTO n° 13349 (edificio 4277)



FOTO n° 13374 (edificio 4278)



FOTO n° 13375 (edificio 4278)



FOTO n° 13380 (edificio 4279)



FOTO n° 13381 (edificio 4279)



FOTO n° 13320 (edificato minore 2375)



FOTO n° 13344 (edificato minore 2376)



FOTO n° 13364 (edificato minore 2377)



FOTO n° 13370 (edificato minore 2378)



FOTO n° 13382 (edificato minore 2380)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 484

Edifici associati alla Scheda:

ID 81 | ID 2619 | ID 2827 | ID 3137 | ID 3138 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2388 | ID 2389 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 17/01/2014
- Ambito rurale
- Località barontoli
- Denominazione turamino
- Tipologia insediativa casa colonica
- Note
all'interno del resede sono presenti delle conigliere in muratura che, per dimensioni e qualità costruttiva non sono da inserire negli elenchi nè dei fabbricati precari nè tantomeno dei fabbricati principali
- Caratteristiche pertinenza incolto; filari; aia; orto
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 81

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7336	62	123	58.46	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSo**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: qualche architrave di cemento di troppo
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2619

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6106	62	128	69.7	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **corpi aperti in aggetto**
Alterazioni/elementi da segnalare: tre pensiline al piano terra

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2827

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10333	62	122	29.07	2
10334	62	122	19.31	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSo**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
Alterazioni/elementi da segnalare: la parte ad un piano è completamente intonacata
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
Alterazioni/elementi da segnalare: portone in ferro e metallo tipo officina
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pessime

Valutazioni

valore storico documentale

- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Informazioni sull'Edificio 3137

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7332	62	6	31.92	1
7333	62	6	30.14	1
10335	62	6	300.7	3
10337	62	6	114.95	2 (a monte) 3 (a valle)
10338	62	6	15.61	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **4**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travetti in cemento e tavelloni**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **impianti tecnologici incongruenti; tamponamento di strutture aperte; sopraelevazioni**

Informazioni generali e note

Fabbricato notevolmente manomesso fin dai tempi antichi

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3138

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7326	62	6	111.31	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Periodo costruzione

recente

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2388

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2388

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7334	62	130	49.1	1

Tipo
manufatto accessorio

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2389

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2389

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7331	62	126	14.85	1

Tipo
deposito attrezzi

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici



FOTO n° 13391 (scheda 484)



FOTO n° 13392 (scheda 484)



FOTO n° 13393 (scheda 484)



FOTO n° 13394 (scheda 484)



FOTO n° 13395 (scheda 484)



FOTO n° 13396 (scheda 484)



FOTO n° 13397 (scheda 484)



FOTO n° 13398 (scheda 484)



FOTO n° 13399 (scheda 484)



FOTO n° 13400 (scheda 484)



FOTO n° 13401 (scheda 484)



FOTO n° 13402 (scheda 484)



FOTO n° 13403 (scheda 484)



FOTO n° 13421 (edificio 81)



FOTO n° 13422 (edificio 81)



FOTO n° 13418 (edificio 2619)



FOTO n° 13419 (edificio 2619)



FOTO n° 13420 (edificio 2619)



FOTO n° 13423 (edificio 2827)



FOTO n° 13424 (edificio 2827)



FOTO n° 13404 (edificio 3137)



FOTO n° 13405 (edificio 3137)



FOTO n° 13406 (edificio 3137)



FOTO n° 13407 (edificio 3137)



FOTO n° 13408 (edificio 3137)



FOTO n° 13409 (edificio 3137)



FOTO n° 13410 (edificio 3137)



FOTO n° 13411 (edificio 3137)



FOTO n° 13412 (edificio 3137)



FOTO n° 13413 (edificio 3137)



FOTO n° 13414 (edificio 3137)



FOTO n° 13415 (edificio 3137)



FOTO n° 13432 (edificio 3138)



FOTO n° 13433 (edificio 3138)



FOTO n° 13434 (edificio 3138)



FOTO n° 13435 (edificio 3138)



FOTO n° 13425 (edificio minore 2388)



FOTO n° 13426 (edificio minore 2388)



FOTO n° 13427 (edificio minore 2388)



FOTO n° 13416 (edificio minore 2389)



FOTO n° 13417 (edificio minore 2389)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 485

Edifici associati alla Scheda:

ID 3315 | ID 3316 | ID 4283

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2393 | ID 2395 | ID 2396



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 17/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza incolto; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 3315

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6153	63	269	68.14	2
6154	63	269	47.06	1
7352			21.61	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista

Periodo costruzione

antica

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3316

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
7351	63	269	8.09	1
10341	63	269	78.07	1

Funzioni d'uso

- Usi prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Informazioni sull'Edificio 4283

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani
10342	63	269	222.46	2

Funzioni d'uso

- Usi prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSO**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
Alterazioni/elementi da segnalare: la copertura sta crollando
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2393

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2393

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10339			18.42	1

Tipo baracca	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto si

Informazioni sull'Edificato Minore 2395

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2395

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7353/63	269		14.41	1

Tipo ricovero animali da cortile	Periodo costruzione antica	Condizioni generali medie
Uso prevalente agricolo e funzioni connesse		Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 2396

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2396

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10340			38.57	1

Tipo prefabbricato in legno	Periodo costruzione recente	Condizioni generali medie
Uso prevalente non rilevabile		Incongruenza contesto si

Rilievi fotografici




FOTO n° 13437 (scheda 485)



FOTO n° 13438 (scheda 485)



FOTO n° 13439 (scheda 485)



FOTO n° 13440 (scheda 485)



FOTO n° 13441 (scheda 485)



FOTO n° 13442 (scheda 485)



FOTO n° 13443 (scheda 485)



FOTO n° 13454 (edificio 3315)



FOTO n° 13455 (edificio 3315)



FOTO n° 13456 (edificio 3315)



FOTO n° 13457 (edificio 3315)



FOTO n° 13458 (edificio 3315)



FOTO n° 13445 (edificio 3316)



FOTO n° 13447 (edificio 3316)



FOTO n° 13448 (edificio 3316)



FOTO n° 13449 (edificio 3316)



FOTO n° 13450 (edificio 3316)



FOTO n° 13444 (edificio 4283)



FOTO n° 13446 (edificio 4283)



FOTO n° 13451 (edificio 4283)



FOTO n° 13452 (edificio 4283)



FOTO n° 13453 (edificio 4283)



FOTO n° 13461 (edificio minore 2393)



FOTO n° 13459 (edificio minore 2395)



FOTO n° 13460 (edificio minore 2395)




FOTO n° 13462 (edificio minore 2396)



Edifici associati alla Scheda:

ID **2048**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **17/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **BARONTOLI (Sovicille)**
- Denominazione **Santa Lucia**
- Tipologia insediativa **insediamento specialistico**
- Note
Chiesa di Santa Lucia al Turamino presso Barontoli, bene soggetto a vincolo monumentale
- Caratteristiche pertinenza **incolto; colture agricole**
- Recinzioni **assenti**
- Condizioni generali **pessime**
- Valutazioni **particolare pregio**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **2048**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6100	62	A	107.45	1

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **culto privato**

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

la chiesa attuale di Santa Lucia sorge su una più antica e di cui rimangono solo alcuni filari di pietre squadrate nel basamento

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

pesse

Valutazioni

particolare pregio

Rilievi fotografici




FOTO n° 13465 (scheda 486)



FOTO n° 13466 (scheda 486)



FOTO n° 13467 (edificio 2048)




FOTO n° 13468 (edificio 2048)



FOTO n° 13469 (edificio 2048)



FOTO n° 13470 (edificio 2048)



FOTO n° 13471 (edificio 2048)



FOTO n° 13472 (edificio 2048)



FOTO n° 13473 (edificio 2048)



FOTO n° 13474 (edificio 2048)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 487

Edifici associati alla Scheda:

ID 1055 | ID 1056 |

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2397 | ID 2398 | ID 2399 | ID 2401 |



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 18/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Denominazione Casa bianca
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza piscina; colture agricole; gruppi di alberature; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni presenti e congrue
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 1055

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6098	62	62	74.16	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: non rilevabile
- Usi presenti: non rilevabile

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista

Periodo costruzione

antica

- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1056

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6097	62	62	294.72	1 (a monte) 2 (a valle)
7375	62	62	28.44	1
7376	62	62	18.56	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
Alterazioni/elementi da segnalare: la porzione del fabbricato che guarda la vallata è intonacata
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **misto**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **non rilevabile**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2397

Non rilevabile

fondo chiuso

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2397

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7374	62	62	16.64	1

Informazioni sull'Edificato Minore 2398

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2398

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6072	62	62	35.13	1

Tipo

autorimessa

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2399

Non rilevabile

fondo chiuso,

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2399

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6071	62	62	18.74	1

Informazioni sull'Edificato Minore 2401

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2401

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6099			58.05	1

Tipo

manufatto accessorio

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici



FOTO n° 13475 (scheda 487)



FOTO n° 13476 (scheda 487)



FOTO n° 13477 (scheda 487)



FOTO n° 13478 (scheda 487)



FOTO n° 13479 (scheda 487)



FOTO n° 13488 (edificio 1055)



FOTO n° 13489 (edificio 1055)



FOTO n° 13490 (edificio 1055)



FOTO n° 13491 (edificio 1055)



FOTO n° 13480 (edificio 1056)



FOTO n° 13481 (edificio 1056)



FOTO n° 13482 (edificio 1056)



FOTO n° 13486 (edificato minore 2398)



FOTO n° 13487 (edificato minore 2399)



FOTO n° 13483 (edificato minore 2401)



FOTO n° 13484 (edificato minore 2401)



FOTO n° 13485 (edificato minore 2401)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 489

Edifici associati alla Scheda:

ID 1932 | ID 1995 | ID 1996 | ID 1997

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2402



Scala: 1:2000

Informazioni generali

- Data rilevazione 18/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Denominazione Viteccio
- Tipologia insediativa villa o villa / fattoria
- Note
Villa Sergardi già castello di Viteccio e cappella della Madonna della Neve, beni soggetti a vincolo monumentale
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto; filari; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui no

Informazioni sull'Edificio 1932

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6197	44	48	215.17	2 (a monte) (a valle)

Funzioni d'uso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

Periodo costruzione

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**;
residenziale permanente
- Numero alloggi: **2**

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile; balcone**
- Superfettazioni ed incongruenze: **non rilevabile**

antica

Tipologia edilizia

palazzo signorile

Condizioni generali

medie

Valutazioni

particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1995

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6020	44	47	146.43	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **dismesso**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **assenti**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni generali e note

all'interno del fienile è presente un'antica cisterna di raccolta delle acque meteoriche

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

pesseme

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1996

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7278	44	47	20.88	1
10346	44	47	277.26	2
10347	44	47	28.09	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale saltuario**;
residenziale permanente
- Numero alloggi: **6**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
Alterazioni/elementi da segnalare: qualche architrave in cemento alle finestre sul retro
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **cornici**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

marcapiano, zoccolature, angolari

Alterazioni/elementi da segnalare: due occhi di buca con cornice decorata in pietra serena lasciano immaginare la presenza di una cappella gentilizia al piano terra

- Accessi ai piani superiori: **interni ed esterni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **non rilevabile**
Alterazioni/elementi da segnalare: bel loggiato, tamponato, cinquecentesco al piano terra, proprio dove internamente si trova la cappella
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificio 1997

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10344	44	47	204.07	2
10345	44	47	66.46	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **agricolo e funzioni connesse**
- Usi presenti: **attività produttiva agricola; residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2402

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2402

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6021	44	A	49.74	1

Tipo

cappella edicola

Periodo costruzione

antica

Informazioni generali

deliziosa cappella di famiglia depredata di tutti gli arredi dai vandali e bisognosa di lavori urgenti di recupero

Uso prevalente

di servizio

Condizioni generali

pessime

Incongruenza contesto

no

Rilievi fotografici




FOTO n° 13493 (scheda 489)



FOTO n° 13494 (scheda 489)



FOTO n° 13495 (scheda 489)



FOTO n° 13496 (scheda 489)



FOTO n° 13497 (scheda 489)



FOTO n° 13498 (scheda 489)



FOTO n° 13499 (scheda 489)



FOTO n° 13500 (scheda 489)



FOTO n° 13501 (scheda 489)



FOTO n° 13502 (scheda 489)



FOTO n° 13503 (scheda 489)



FOTO n° 13504 (scheda 489)



FOTO n° 13505 (scheda 489)



FOTO n° 13506 (scheda 489)



FOTO n° 13507 (scheda 489)



FOTO n° 13508 (scheda 489)



FOTO n° 13509 (scheda 489)



FOTO n° 13510 (scheda 489)



FOTO n° 13511 (scheda 489)



FOTO n° 13512 (edificio 1932)



FOTO n° 13513 (edificio 1932)



FOTO n° 13514 (edificio 1932)



FOTO n° 13515 (edificio 1932)



FOTO n° 13516 (edificio 1932)



FOTO n° 13517 (edificio 1932)



FOTO n° 13518 (edificio 1932)



FOTO n° 13545 (edificio 1995)



FOTO n° 13546 (edificio 1995)



FOTO n° 13547 (edificio 1995)



FOTO n° 13548 (edificio 1995)



FOTO n° 13549 (edificio 1995)



FOTO n° 13550 (edificio 1995)



FOTO n° 13519 (edificio 1996)



FOTO n° 13520 (edificio 1996)



FOTO n° 13521 (edificio 1996)



FOTO n° 13522 (edificio 1996)



FOTO n° 13523 (edificio 1996)



FOTO n° 13524 (edificio 1996)



FOTO n° 13525 (edificio 1996)



FOTO n° 13526 (edificio 1996)



FOTO n° 13527 (edificio 1996)



FOTO n° 13528 (edificio 1996)



FOTO n° 13529 (edificio 1996)



FOTO n° 13530 (edificio 1996)



FOTO n° 13531 (edificio 1996)



FOTO n° 13532 (edificio 1996)



FOTO n° 13533 (edificio 1996)



FOTO n° 13534 (edificio 1996)



FOTO n° 13535 (edificio 1996)



FOTO n° 13536 (edificio 1996)



FOTO n° 13537 (edificio 1997)



FOTO n° 13538 (edificio 1997)



FOTO n° 13539 (edificio 1997)



FOTO n° 13540 (edificio 1997)



FOTO n° 13541 (edificio 1997)



FOTO n° 13542 (edificio 1997)



FOTO n° 13543 (edificio 1997)



FOTO n° 13544 (edificio 1997)



FOTO n° 13551 (edificato minore 2402)



FOTO n° 13552 (edificato minore 2402)



FOTO n° 13553 (edificato minore 2402)



FOTO n° 13554 (edificato minore 2402)



FOTO n° 13555 (edificato minore 2402)




FOTO n° 13556 (edificato minore 2402)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 490

Edifici associati alla Scheda:

ID **872**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2404** | ID **2405**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **18/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **BARONTOLI (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **incolto; colture agricole; filari; parcheggio (a raso); area trattata con ghiaia; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore storico documentale**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **si**

Informazioni sull'Edificio **872**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
7337	44	184	118.62	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

annesso rurale (generico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2404

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2404

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10348			59.62	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

residenziale

Incongruenza contesto

non classificato

Informazioni sull'Edificato Minore 2405

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2405

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10349			31.86	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici



FOTO n° 13559 (scheda 490)



FOTO n° 13560 (scheda 490)



FOTO n° 13561 (edificio 872)



FOTO n° 13562 (edificio 872)



FOTO n° 13563 (edificio 872)



FOTO n° 13564 (edificio 872)



FOTO n° 13565 (edificio 872)



FOTO n° 13566 (edificio 872)



FOTO n° 13567 (edificio minore 2404)



FOTO n° 13568 (edificio minore 2405)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 491

Edifici associati alla Scheda:

ID 1894

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2406 | ID 2408 | ID 2409 | ID 2410 | ID 2411 | ID 2412



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 18/01/2014
- Ambito rurale
- Località BARONTOLI (Sovicille)
- Denominazione belvedere
- Tipologia insediativa casa colonica
- Caratteristiche pertinenza pozzo; incolto
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 1894

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10357	44	74	169.94	2
10358	44	74	45.35	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a

Periodo costruzione

antica

- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **1**

vista

- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **loggia**
Alterazioni/elementi da segnalare: **la loggia purtroppo è stata tamponata**
- Superfettazioni ed incongruenze: **corpi chiusi in adiacenza**

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 2406

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2406

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10350			12.29	1
10351			7.55	1
10359			13.22	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2408

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2408

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10352			11.88	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2409

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2409

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10353			22.94	1

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2410

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2410

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10354			26.33	1

Tipo

ricovero animali da cortile

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non in uso

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2411

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2411

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10355	44	74	86.16	2
10356	44	74	26.95	1

Tipo

rudere

Periodo costruzione

antica

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non in uso

Incongruenza contesto

no

Informazioni sull'Edificato Minore 2412

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2412

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10360			11.46	1

Tipo

ricovero animali da cortile

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

non rilevabile

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici



FOTO n° 13569 (scheda 491)



FOTO n° 13570 (scheda 491)



FOTO n° 13571 (scheda 491)



FOTO n° 13572 (scheda 491)



FOTO n° 13573 (scheda 491)



FOTO n° 13575 (edificio 1894)



FOTO n° 13576 (edificio 1894)



FOTO n° 13577 (edificio 1894)



FOTO n° 13578 (edificio 1894)



FOTO n° 13579 (edificio 1894)



FOTO n° 13580 (edificio 1894)



FOTO n° 13581 (edificio 1894)



FOTO n° 13586 (edificato minore 2406)



FOTO n° 13589 (edificato minore 2408)



FOTO n° 13574 (edificato minore 2409)



FOTO n° 13588 (edificato minore 2410)



FOTO n° 13582 (edificato minore 2411)



FOTO n° 13583 (edificato minore 2411)



FOTO n° 13584 (edificato minore 2411)



FOTO n° 13585 (edificato minore 2411)




FOTO n° 13587 (edificato minore 2412)



Edifici associati alla Scheda:

ID **1885**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **18/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **strada di orgia**
- Denominazione **museo etnografico del bosco e della mezzadria**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **giardino / area verde**
- Recinzioni **assenti**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **1885**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
6352	143	5	127.59	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **di servizio**
- Usi presenti: **ricreativo pubblico**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**

Periodo costruzione

recente

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a padiglione**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Rilievi fotografici




FOTO n° 13614 (scheda 495)



FOTO n° 13615 (scheda 495)



FOTO n° 13616 (scheda 495)



FOTO n° 13617 (edificio 1885)



FOTO n° 13618 (edificio 1885)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 497

Edifici associati alla Scheda:

ID 1668 | ID 2785 | ID 3642

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 2415 | ID 2416



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione 18/01/2014
- Ambito rurale
- Località ORGIA (Sovicille)
- Denominazione san bartolomeo a orgia
- Tipologia insediativa insediamento specialistico
- Note
Bene vincolato ai sensi del Codice (ex 1089).
- Caratteristiche pertinenza pozzo; gruppi di alberature; area trattata con ghiaia; area pavimentata; orto; giardino / area verde
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui si

Informazioni sull'Edificio 1668

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1690	134	D	170.59	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **di servizio**
- Usi presenti: **culto pubblico**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **mattoni e o mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **gronda decorata, con modanature, a gola**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 2785

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1687	134	53	20.49	2
1691	134	53	91.38	2
1692	134	53	17.68	2
1695	134	53	48.28	2
1697	134	53	7.82	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **tettoia**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

schiera (antica)

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 3642

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1694	134	37	59.42	1
1696	134	37	39.06	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non in uso**
- Usi presenti: **disMESSo; culto**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **assente**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **a capanna**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

non classificabile

Condizioni generali

pesSime

Valutazioni

valore storico documentale

mezzane

- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfetazioni ed incongruenze: **assenti**

Informazioni sull'Edificato Minore 2415

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2415

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1693			16.33	1

Tipo

baracca

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

medie

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

si

Informazioni sull'Edificato Minore 2416

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2416

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
10361			8.87	2

Tipo

tettoia

Periodo costruzione

recente

Condizioni generali

pessime

Uso prevalente

agricolo e funzioni connesse

Incongruenza contesto

si

Rilievi fotografici




FOTO n° 13649 (scheda 497)



FOTO n° 13650 (scheda 497)



FOTO n° 13651 (scheda 497)



FOTO n° 13652 (scheda 497)



FOTO n° 13660 (edificio 1668)



FOTO n° 13661 (edificio 1668)



FOTO n° 13662 (edificio 1668)



FOTO n° 13655 (edificio 2785)



FOTO n° 13656 (edificio 2785)



FOTO n° 13657 (edificio 2785)



FOTO n° 13658 (edificio 3642)



FOTO n° 13659 (edificio 3642)



FOTO n° 13653 (edificio minore 2415)



FOTO n° 13654 (edificio minore 2415)




FOTO n° 13663 (edificio minore 2416)



Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 498

Edifici associati alla Scheda:

ID **531**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **18/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **ORGIA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **casa colonica**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **medie**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **531**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1699	134	33	75.41	1
1700	134	33	27.5	1
1701	134	33	60.81	1
1702	134	33	19.44	1
1703	134	33	115.25	2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**
- Numero alloggi: **2**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato regolare**
- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **persiane in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **assenti**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfazioni ed incongruenze: **assenti**

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia

casa colonica

Condizioni generali

medie

Valutazioni

valore nullo

Rilievi fotografici



FOTO n° 13664 (scheda 498)



FOTO n° 13665 (scheda 498)



FOTO n° 13666 (scheda 498)



FOTO n° 13667 (edificio 531)



FOTO n° 13668 (edificio 531)



FOTO n° 13669 (edificio 531)



FOTO n° 13670 (edificio 531)



FOTO n° 13671 (edificio 531)




Report Scheda Edifici *dettagliata* N° 500

Edifici associati alla Scheda:

ID **532**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **2417** | ID **2418** | ID **2419**



Scala: 1:1000

Informazioni generali

- Data rilevazione **18/01/2014**
- Ambito **rurale**
- Località **ORGIA (Sovicille)**
- Tipologia insediativa **non classificabile**
- Caratteristiche pertinenza **area trattata con ghiaia; area pavimentata; giardino / area verde**
- Recinzioni **presenti e congrue**
- Condizioni generali **buone**
- Valutazioni **valore nullo**
- Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui **no**

Informazioni sull'Edificio **532**

Unità Volumetriche

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1686	134	33	46.6	2
1688	134	33	28.98	1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenziale permanente**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): **intonaco**
- Prospetti (in prevalenza): **impaginato irregolare**

Periodo costruzione

recente

■ Numero alloggi: 2

- Aperture (in prevalenza): **tradizionali coerenti all'edificio**
- Infissi (in prevalenza): **legno**
- Oscuramento (in prevalenza): **scuri in legno**
- Tipo di coperture (in prevalenza): **misto**
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): **coppi e tegole**
- Materiali gronda (in prevalenza): **travicelli in legno e mezzane**
- Elementi architettonici decorativi: **assenti**
- Accessi ai piani superiori: **interni**
- Elementi di articolazione volumetrica: **assenti**
- Superfettazioni ed incongruenze: **assenti**

Tipologia edilizia
non classificabile

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 2417

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2417

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1698			57.31	1

Tipo
autorimessa

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2418

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2418

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1689			16.86	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Informazioni sull'Edificato Minore 2419

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2419

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani
1684			26.79	1

Tipo
tettoia

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Uso prevalente
residenziale

Incongruenza contesto
no

Rilievi fotografici



FOTO n° 13673 (scheda 500)



FOTO n° 13674 (scheda 500)



FOTO n° 13675 (scheda 500)



FOTO n° 13678 (edificio 532)



FOTO n° 13679 (edificio 532)



FOTO n° 13680 (edificio 532)



FOTO n° 13676 (edificato minore 2417)



FOTO n° 13677 (edificato minore 2418)



FOTO n° 13681 (edificato minore 2419)

